



## CATALOGUE

### Véhicules commerciaux



#### DESCRIPTION

Vente aux enchères de véhicules utilitaires issus de diverses faillites, saisies, ruptures de contrat, etc.

#### OUVERTURE

15 juin 2024 à 08:00 [UTC]

#### DATE DE CLÔTURE

25 juin 2024 à partir de 09:00 [UTC]

#### JOUR DE VISITE

- ---  
Mercredi 19 Juin 2024 de 15:00 à 17:00  
BE-2630 Aartselaar, Helststraat 47

#### AUCTIM PARTNER

#### MOYERSOEN NV

Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique  
+32 3 827 21 31 - info.moyersoen@auctim.be  
BTW BE 0452 153 622


#### PROBLÈME - COLLECTION

- ---  
Mercredi 03 Juillet 2024 de 10:00 à 12:00  
BE-2630 Aartselaar, Helststraat 47


**Les enchères se passe seulement sur le site**

Catalogue créé 25 juin 2024 à 04:00




	Article	description	Prix de départ
	3	<p>Marque : Ford Modèle : Ranger Version : Double Cabine. Wildtrak 2.0 BiTDCi Année de construction (aaaa) : 2021 Catégorie de produit: camionnette Première inscription (jj/mm/aaaa) : 19/05/2021 Carburant : Diesel Lecture du compteur kilométrique (km) : 73238 Numéro de châssis : 6FPPXXMJ2PMU72247 Nombre de clés : 2 Nombre d'essieux : 2 Masse maximale autorisée (kg): 3270 Transmission : Transmission automatique Cylindrée cm3 : 1997 Puissance moteur kW : 156 Classe d'émission : Euro 6 Couleur extérieure : Argent Couleur métallisée : Oui Couleur intérieure : Noir Revêtement : Plein cuir Caméra de recul : Oui Climatisation : Climatisation entièrement automatique Ordinateur de bord : Oui Verrouillage centralisé : Oui Régulateur de vitesse : Oui Rétroviseurs rabattables électriquement : Oui Vitres électriques : Oui Sièges électriques : Oui Jantes en alliage : Oui Feux antibrouillard : Oui Volant multifonction : Oui Navigation : Oui Capteurs de stationnement arrière : Oui Capteurs de stationnement avant : Oui Radio : Oui Barre d'attelage : Oui Chauffage des sièges : Oui Autres options : Cabine double Tuner DAB Housse de rouleau Mountain Top</p>	100€




		<p>Certificat d'immatriculation : Non présent : l'acheteur recevra une attestation de perte du certificat d'immatriculation Certificat de conformité : Oui, disponible CARPASS : Oui, présent Rapport d'identification : Oui, présent Certificat d'inspection : Oui, disponible Certificat de contrôle valable jusqu'au (jj/mm/aaaa) : : 15/12/2024 Carnet d'entretien : Non présent Dommages visibles au véhicule : Non, à l'exception des dommages d'usage général. (Les dommages d'usage général incluent tous les dommages auxquels on peut s'attendre compte tenu de l'âge et du kilométrage ou des heures.) Vous pouvez toujours consulter le rapport photo pour un aperçu détaillé. État: Utilisé quantité: 1</p>	
	4	<p>Marque : Renault Modèle : Trafic Version : Fourgon/Grand Confort L2H1 Année de construction (aaaa) : 2021 Première inscription (jj/mm/aaaa) : 01/09/2021 Carburant : Diesel Lecture du compteur kilométrique (km) : 114944 Numéro de châssis : VF1FL000868175588 Nombre de clés : 1 Catégorie de véhicule : N1 : masse max. &lt;3,5t. Construction : Fourgon fermé Nombre d'essieux : 2 Masse maximale autorisée (kg): 3050 Transmission : Transmission automatique Cylindrée cm3 : 1997 Puissance moteur kW : 107 Classe d'émission : Euro 6 Couleur extérieure : Blanc Couleur métallisée : Non Couleur intérieure : Noir Revêtement : Tissu Climatisation : Climatisation manuelle</p>	100€




		<p>Verrouillage centralisé : Oui Régulateur de vitesse : Oui Vitres électriques : Oui Volant multifonction : Oui Capteurs de stationnement arrière : Oui Radio : Oui Certificat d'immatriculation : Oui, disponible Certificat de Conformité : Non présent : l'acheteur recevra un certificat de perte de conformité Certificat d'inspection : Non présent Carnet d'entretien : Non présent Dommages visibles au véhicule : Oui, pour un aperçu détaillé des dommages visibles, vous pouvez toujours consulter le reportage photo. Description des dommages au véhicule : dommages divers tableau de bord des notifications État: Utilisé quantité: 1</p>	
	7	<p>Marque : Citroën Modèle : Jumpy Année de construction (aaaa) : 2020 Première inscription (jj/mm/aaaa) : 07/09/2020 Carburant : Diesel Lecture du compteur kilométrique (km) : 77264 Numéro de châssis : VF7VFAHKKL7019735 Nombre de clés : 1 Catégorie de véhicule : N1 : masse max. &lt;3,5t. Construction : Fourgon fermé Nombre d'essieux : 2 Masse maximale autorisée (kg): 3100 Transmission : Transmission manuelle Cylindrée cm3 : 1997 Puissance moteur kW : 90 Classe d'émission : Euro 6 Couleur extérieure : Blanc Couleur métallisée : Non Couleur intérieure : Noir Revêtement : Partiellement en cuir Caméra de recul : Oui Climatisation : Climatisation manuelle</p>	100€



		<p>Verrouillage centralisé : Oui Régulateur de vitesse : Oui Rétroviseurs rabattables électriquement : Oui Vitres électriques : Oui Feux antibrouillard : Oui Volant multifonction : Oui Navigation : Oui Capteurs de stationnement arrière : Oui Radio : Oui Barre d'attelage : Oui Autres options : tuner DAB Certificat d'immatriculation : Oui, disponible Certificat de conformité : Oui, disponible Rapport d'identification : Oui, présent Certificat d'inspection : Oui, disponible Certificat de contrôle valable jusqu'au (jj/mm/aaaa) : : 10/09/2024 Carnet d'entretien : Non présent Dommages visibles au véhicule : Oui, pour un aperçu détaillé des dommages visibles, vous pouvez toujours consulter le reportage photo. Description des dommages au véhicule : dommages divers État: Utilisé quantité: 1</p>	
	8	<p>Marque : Isuzu Modèle : D-Max Version : LS Vie Année de construction (aaaa) : 2019 Catégorie de produit: camionnette Première inscription (jj/mm/aaaa) : 21/10/2019 Carburant : Diesel Lecture du compteur kilométrique (km) : 136771 Numéro de châssis : MPATFS87JKT015814 Nombre de clés : 1 Nombre d'essieux : 2 Masse maximale autorisée (kg): 3000 Transmission : Transmission automatique Cylindrée cm3 : 1898 Puissance moteur kW : 120 Classe d'émission : Euro 6b</p>	100€




		<p>Couleur extérieure : Noir Couleur métallisée : Non Couleur intérieure : Noir Revêtement : Partiellement en cuir Caméra de recul : Oui Climatisation : Climatisation entièrement automatique Verrouillage centralisé : Oui Régulateur de vitesse : Oui Rétroviseurs rabattables électriquement : Oui Vitres électriques : Oui Jantes en alliage : Oui Feux antibrouillard : Oui Volant multifonction : Oui Navigation : Oui Capteurs de stationnement arrière : Oui Radio : Oui Barre d'attelage : Oui Chauffage des sièges : Oui Certificat d'immatriculation : Non présent : l'acheteur recevra une attestation de perte du certificat d'immatriculation Certificat de conformité : Oui, disponible Rapport d'identification : Oui, présent Certificat d'inspection : Oui, disponible Certificat de contrôle valable jusqu'au (jj/mm/aaaa) : : 23/10/2024 Carnet d'entretien : Non présent Dommages visibles au véhicule : Oui, pour un aperçu détaillé des dommages visibles, vous pouvez toujours consulter le reportage photo. État: Utilisé quantité: 1</p>	
	9	<p>Marque : Mercedes Benz Modèle : Sprinter Version : 314CDI Année de construction (aaaa) : 2018 Première inscription (jj/mm/aaaa) : 17/05/2018 Carburant : Diesel Lecture du compteur kilométrique (km) : 71126 Numéro de châssis : WDB9061351N749398</p>	100€



		<p>Nombre de clés : 1 Catégorie de véhicule : N1 : masse max. &lt;3,5t. Construction : Camion Nombre d'essieux : 2 Masse maximale autorisée (kg): 3500 Transmission : Transmission manuelle Cylindrée cm3 : 2143 Puissance moteur kW : 105 Classe d'émission : Euro 6b Émissions de Co2 g/km : 203 Couleur extérieure : Blanc Couleur métallisée : Non Couleur intérieure : Noir Revêtement : Tissu Vitres électriques : Oui Feux antibrouillard : Oui Volant multifonction : Oui Radio : Oui Barre d'attelage : Oui Informations supplémentaires : y compris le contenu restant Certificat d'immatriculation : Oui, disponible Certificat de conformité : Oui, disponible Rapport d'identification : Oui, présent Certificat d'inspection : Oui, disponible Certificat de contrôle valable jusqu'au (jj/mm/aaaa) : : 23/03/2024 Carnet d'entretien : Non présent Dommages visibles au véhicule : Oui, pour un aperçu détaillé des dommages visibles, vous pouvez toujours consulter le reportage photo. Description des dommages au véhicule : dommages divers État: Utilisé quantité: 1</p>	
	10	<p>Marque : BW Modèle : 02T Première inscription (jj/mm/aaaa) : 25/10/2016 Catégorie de remorque : O2 : masse max. &gt;750kg - &lt;3500kg Type de remorque : Benne</p>	100€







		<p>Numéro de châssis : YB83500KBT1638749 Masse maximale autorisée (kg): 3500 Dimensions intérieures (L x l x H) en mm : L3980xL1830 Informations complémentaires : équipé d'une roue de secours Certificat d'immatriculation de la remorque : Non présent : l'acheteur recevra une attestation de perte d'immatriculation Certificat de conformité de la remorque : Non présent : l'acheteur recevra une attestation de perte de conformité Certificat d'inspection : Non présent Nombre d'essieux : 2 Dommages visibles au véhicule : Oui, pour un aperçu détaillé des dommages visibles, vous pouvez toujours consulter le reportage photo. État: Utilisé quantité: 1</p>	
	11	<p>Marque : BW Modèle : 02T Première inscription (jj/mm/aaaa) : 09/07/2014 Catégorie de remorque : O2 : masse max. &gt;750kg - &lt;3500kg Type de remorque : Benne Numéro de châssis : YB83000KBT1421825 Masse maximale autorisée (kg): 3000 Dimensions intérieures (L x L x H) en mm : L3000xW1830 Informations complémentaires : équipé d'une roue de secours Certificat d'immatriculation de la remorque : Non présent : l'acheteur recevra une attestation de perte d'immatriculation Certificat de conformité de la remorque : Non présent : l'acheteur recevra une attestation de perte de conformité Certificat d'inspection : Non présent Nombre d'essieux : 2 Dommages visibles au véhicule : Oui, pour un aperçu détaillé des dommages visibles, vous</p>	100€







		<p>pouvez toujours consulter le reportage photo. Description des dommages au véhicule : frein à main défectueux divers dommages y compris les déchets résiduels État: Utilisé quantité: 1</p>	
	11	<p>Marque : Mercedes Benz Modèle : Sprinter Version : 314 CDI Fourgon L2RWD Année de construction (aaaa) : 2020 Première inscription (jj/mm/aaaa) : 30/07/2020 Carburant : Diesel Lecture du compteur kilométrique (km) : 96871 Numéro de châssis : W1V9076331P253531 Nombre de clés : 2 Catégorie de véhicule : N1 : masse max. &lt;3,5t. Construction : Fourgon fermé Nombre d'essieux : 2 Masse maximale autorisée (kg): 3500 Transmission : Transmission manuelle Cylindrée cm3 : 2143 Puissance moteur kW : 105 Classe d'émission : Euro 6 Couleur extérieure : Blanc Couleur métallisée : Non Couleur intérieure : Noir Revêtement : Plein cuir Caméra de recul : Oui Climatisation : Climatisation entièrement automatique Ordinateur de bord : Oui Verrouillage centralisé : Oui Vitres électriques : Oui Feux antibrouillard : Oui Volant multifonction : Oui Radio : Oui Autres options : tuner DAB Certificat d'immatriculation : Oui, disponible Certificat de conformité : Oui, disponible CARPASS : Oui, présent</p>	100€



		<p>Rapport d'identification : Oui, présent Certificat d'inspection : Oui, disponible Certificat de contrôle valable jusqu'au (jj/mm/aaaa) : : 29/03/2024 Carnet d'entretien : Non présent Dommages visibles au véhicule : Oui, pour un aperçu détaillé des dommages visibles, vous pouvez toujours consulter le reportage photo. Description des dommages au véhicule : dommages divers État: Utilisé quantité: 1</p>	
	12	<p>Marque : BW Modèle : R/00433 Première inscription (jj/mm/aaaa) : 30/11/2010 Catégorie de remorque : O2 : masse max. &gt;750kg - &lt;3500kg Type de remorque : Benne Numéro de châssis : YB8BW350020109566 Masse maximale autorisée (kg): 3500 Dimensions intérieures (L x l x H) en mm : L4050xW1820 Informations complémentaires : équipé d'une roue de secours Certificat d'immatriculation de la remorque : Non présent : l'acheteur recevra une attestation de perte d'immatriculation Certificat de conformité de la remorque : Non présent : l'acheteur recevra une attestation de perte de conformité Certificat d'inspection : Non présent Nombre d'essieux : 2 Dommages visibles au véhicule : Oui, pour un aperçu détaillé des dommages visibles, vous pouvez toujours consulter le reportage photo. Description des dommages au véhicule : y compris les déchets État: Utilisé quantité: 1</p>	100€




	13	<p>Marque : Marco Modèle : AV20TA Année de construction (aaaa) : 2008 Catégorie de remorque : O2 : masse max. &gt;750kg - &lt;3500kg Type de remorque : Benne Numéro de châssis : MAR2769 Dimensions intérieures (L x l x H) en mm : L2940xW1700 Informations complémentaires : équipé d'une roue de secours Certificat d'immatriculation de la remorque : Non présent : l'acheteur recevra une attestation de perte d'immatriculation Certificat de conformité de la remorque : Non présent : l'acheteur recevra une attestation de perte de conformité Certificat d'inspection : Non présent Nombre d'essieux : 2 Dommages visibles au véhicule : Oui, pour un aperçu détaillé des dommages visibles, vous pouvez toujours consulter le reportage photo. État: Utilisé quantité: 1</p>	100€
	13	<p>Marque : Mercedes Benz Modèle : Sprinter Version : 516 CDI L3 RWD 3.5T Année de construction (aaaa) : 2021 Première inscription (jj/mm/aaaa) : 16/09/2021 Carburant : Diesel Lecture du compteur kilométrique (km) : 103255 Numéro de châssis : W1V9071551N153089 Nombre de clés : 1 Catégorie de véhicule : N1 : masse max. &lt;3,5t. Construction : Camion Nombre d'essieux : 2 Masse maximale autorisée (kg): 3500 Transmission : Transmission manuelle Cylindrée cm3 : 2443 Puissance moteur kW : 120 Classe d'émission : Euro 6</p>	100€




		<p>Couleur extérieure : Blanc Couleur métallisée : Non Couleur intérieure : Noir Revêtement : Cuir artificiel Climatisation : Climatisation manuelle Ordinateur de bord : Oui Verrouillage centralisé : Oui Régulateur de vitesse : Oui Vitres électriques : Oui Feux antibrouillard : Oui Volant multifonction : Oui Radio : Oui Autres options : Equipé d'un hayon D'Hollandia sans clé Tuner DAB roue de secours Certificat d'immatriculation : Non présent : l'acheteur recevra une attestation de perte du certificat d'immatriculation Certificat de conformité : Oui, disponible CARPASS : Oui, présent Rapport d'identification : Oui, présent Certificat d'inspection : Oui, disponible Certificat de contrôle valable jusqu'au (jj/mm/aaaa) : : 27/03/2023 Dommages visibles au véhicule : Oui, pour un aperçu détaillé des dommages visibles, vous pouvez toujours consulter le reportage photo. Description des dommages causés au véhicule : pare-brise fissuré État: Utilisé quantité: 1</p>	
	14	<p>Marque : Peugeot Modèle : Boxer Année de construction (aaaa) : 2013 Première inscription (jj/mm/aaaa) : 01/03/2013 Carburant : Diesel Lecture du compteur kilométrique (km) : 126648 Numéro de châssis : VF3YBUMFB12356670 Nombre de clés : 2 Catégorie de véhicule : N1 : masse max. &lt;3,5t.</p>	100€



		<p>Construction : Fourgon fermé Nombre d'essieux : 2 Transmission : Transmission manuelle Cylindrée cm3 : 2198 Puissance moteur kW : 110 Classe d'émission : Euro 5 Émissions de Co2 g/km : 199 Couleur extérieure : Blanc Couleur métallisée : Non Couleur intérieure : Gris Revêtement : Tissu Climatisation : Climatisation manuelle Verrouillage centralisé : Oui Rétroviseurs rabattables électriquement : Oui Hayon électrique : Oui Vitres électriques : Oui Capteurs de stationnement arrière : Oui Radio : Oui Certificat d'immatriculation : Non présent : l'acheteur recevra une attestation de perte du certificat d'immatriculation Certificat de conformité : Oui, disponible CARPASS : Oui, présent Rapport d'identification : Oui, présent Certificat d'inspection : Oui, disponible Certificat de contrôle valable jusqu'au (jj/mm/aaaa) : 27/11/2024 Carnet d'entretien : Non présent Dommages visibles au véhicule : Oui, pour un aperçu détaillé des dommages visibles, vous pouvez toujours consulter le reportage photo. Description des dommages au véhicule : dommages divers État: Utilisé quantité: 1</p>	
	15	<p>Marque : Peugeot Modèle : Boxer Année de construction (aaaa) : 2013 Première inscription (jj/mm/aaaa) : 12/11/2013 Carburant : Diesel Lecture du compteur kilométrique (km) : 183896</p>	100€




		<p>Numéro de châssis : VF3YCTMFB12490272 Nombre de clés : 1 Catégorie de véhicule : N1 : masse max. &lt;3,5t. Construction : Fourgon fermé Nombre d'essieux : 2 Masse maximale autorisée (kg): 3500 Transmission : Transmission manuelle Cylindrée cm3 : 2198 Puissance moteur kW : 96 Classe d'émission : Euro 5 Émissions de Co2 g/km : 199 Couleur extérieure : Blanc Couleur métallisée : Non Couleur intérieure : Gris Revêtement : Tissu Climatisation : Climatisation manuelle Verrouillage centralisé : Oui Rétroviseurs rabattables électriquement : Oui Vitres électriques : Oui Radio : Oui Autres options : zone de chargement équipée Certificat d'immatriculation : Oui, disponible Certificat de conformité : Oui, disponible Rapport d'identification : Oui, présent Certificat d'inspection : Non présent Carnet d'entretien : Non présent Dommages visibles au véhicule : Oui, pour un aperçu détaillé des dommages visibles, vous pouvez toujours consulter le reportage photo. Description des dommages au véhicule : dommages divers, notamment levier de vitesses, etc. État: Utilisé quantité: 1</p>	
	16	<p>Marque : Ford Modèle : Transit Version : 125 T350 Année de construction (aaaa) : 2012 Première inscription (jj/mm/aaaa) : 07/09/2012 Carburant : Diesel Lecture du compteur kilométrique (km) : 191269</p>	100€





		<p>Numéro de châssis : WF0XXXTTFXCD09299 Nombre de clés : 3 Catégorie de véhicule : N1 : masse max. &lt;3,5t. Construction : Fourgon fermé Nombre d'essieux : 2 Masse maximale autorisée (kg): 3500 Transmission : Transmission manuelle Cylindrée cm3 : 2198 Puissance moteur kW : 92 Classe d'émission : Euro 5 Émissions de Co2 g/km : 209 Couleur extérieure : Blanc Couleur métallisée : Non Couleur intérieure : Gris Revêtement : Tissu Climatisation : Climatisation manuelle Verrouillage centralisé : Oui Régulateur de vitesse : Oui Vitres électriques : Oui Volant multifonction : Oui Radio : Oui Barre d'attelage : Oui Autres options : zone de chargement équipée Certificat d'immatriculation : Oui, disponible Certificat de conformité : Oui, disponible Rapport d'identification : Oui, présent Certificat d'inspection : Oui, disponible Certificat de contrôle valable jusqu'au (jj/mm/aaaa) : : 18/09/2024 Carnet d'entretien : Non présent Dommages visibles au véhicule : Oui, pour un aperçu détaillé des dommages visibles, vous pouvez toujours consulter le reportage photo. Description des dommages au véhicule : dommages divers État: Utilisé quantité: 1</p>	
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--





	18	<p>Marque : Peugeot Modèle : Boxer Année de construction (aaaa) : 2009 Première inscription (jj/mm/aaaa) : 14/01/2009 Carburant : Diesel Lecture du compteur kilométrique (km) : 115162 Numéro de châssis : VF3YBBMFB11542557 Nombre de clés : 1 Catégorie de véhicule : N1 : masse max. &lt;3,5t. Construction : Fourgon fermé Nombre d'essieux : 2 Masse maximale autorisée (kg): 3300 Transmission : Transmission manuelle Cylindrée cm3 : 2198 Puissance moteur kW : 88 Classe d'émission : Euro 4 Couleur extérieure : Blanc Couleur métallisée : Non Couleur intérieure : Gris Revêtement : Tissu Climatisation : Climatisation manuelle Verrouillage centralisé : Oui Vitres électriques : Oui Radio : Oui Informations complémentaires : Le véhicule ne démarre pas, problèmes de moteur et de transmission ! Certificat d'immatriculation : Oui, disponible Certificat de conformité : Oui, disponible Rapport d'identification : Oui, présent Certificat d'inspection : Oui, disponible Certificat de contrôle valable jusqu'au (jj/mm/aaaa) : : 21/01/2023 Carnet d'entretien : Non présent Dommages visibles au véhicule : Oui, pour un aperçu détaillé des dommages visibles, vous pouvez toujours consulter le reportage photo. Description des dommages au véhicule : Le véhicule ne démarre pas, problèmes de moteur et de transmission ! divers dommages État: Utilisé quantité: 1</p>	100€
-----------------------------------------------------------------------------------	----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------




	19	<p>Marque : Anssems Modèle : PLTT0 Année de construction (aaaa) : 2021 Catégorie de remorque : O1 : masse max. &lt;750kg Type de remorque : Remorque ouverte Numéro de châssis : XLJLT030400271199 Masse maximale autorisée (kg): 740 Dimensions intérieures (L x l x H) en mm : 3000x1500 Informations complémentaires : Décomplexé Equipé d'une cage Certificat de conformité de la remorque : Oui, disponible Certificat d'inspection : Sans objet Nombre d'essieux : 2 Dommages visibles au véhicule : Non, à l'exception des dommages d'usage général. (Les dommages d'usage général incluent tous les dommages auxquels on peut s'attendre compte tenu de l'âge et du kilométrage ou des heures.) Vous pouvez toujours consulter le rapport photo pour un aperçu détaillé. État: Utilisé quantité: 1</p>	100€
	21	<p>Marque : Renault Modèle : Kangoo Année de construction (aaaa) : 2013 Première inscription (jj/mm/aaaa) : 11/04/2013 Carburant : Diesel Lecture du compteur kilométrique (km) : 242362 Numéro de châssis : VF1FW14BD48889850 Nombre de clés : 1 Catégorie de véhicule : N1 : masse max. &lt;3,5t. Construction : Fourgon fermé Nombre d'essieux : 2 Masse maximale autorisée (kg): 1884 Transmission : Transmission manuelle Cylindrée cm3 : 1461 Puissance moteur kW : 55</p>	100€




		<p>Classe d'émission : Euro 5 Couleur extérieure : Noir Couleur métallisée : Non Couleur intérieure : Noir Revêtement : Tissu Climatisation : Climatisation manuelle Vitres électriques : Oui Radio : Oui Autres options : Galerie de toit Certificat d'immatriculation : Non présent : l'acheteur recevra une attestation de perte du certificat d'immatriculation Certificat de conformité : Oui, disponible CARPASS : Oui, présent Rapport d'identification : Oui, présent Certificat d'inspection : Oui, disponible Certificat de contrôle valable jusqu'au (jj/mm/aaaa) : : 22/03/2024 Carnet d'entretien : Non présent Dommages visibles au véhicule : Oui, pour un aperçu détaillé des dommages visibles, vous pouvez toujours consulter le reportage photo. Description des dommages au véhicule : rapports du tableau de bord trou dans le siège passager poignée de porte État: Utilisé quantité: 1</p>	
	23	<p>Marque : BW Modèle : 3500T Première inscription (jj/mm/aaaa) : 27/06/2012 Catégorie de remorque : O2 : masse max. &gt;750kg - &lt;3500kg Type de remorque : Benne Numéro de châssis : YB8BWT35020125012 Masse maximale autorisée (kg): 3500 Dimensions intérieures (L x l x H) en mm : L3980xL1870 Informations complémentaires : équipé d'une roue de secours Certificat d'immatriculation de la remorque : Non</p>	100€




		<p>présent : l'acheteur recevra une attestation de perte d'immatriculation Certificat de conformité de la remorque : Non présent : l'acheteur recevra une attestation de perte de conformité Certificat d'inspection : Non présent Nombre d'essieux : 2 Dommages visibles au véhicule : Oui, pour un aperçu détaillé des dommages visibles, vous pouvez toujours consulter le reportage photo. Description des dommages au véhicule : y compris le contenu restant (déchets) État: Utilisé quantité: 1</p>	
	24	<p>Marque : Mercedes Benz Modèle : Sprinter Version : 314CDI Année de construction (aaaa) : 2016 Première inscription (jj/mm/aaaa) : 07/09/2016 Carburant : Diesel Lecture du compteur kilométrique (km) : 251796 Numéro de châssis : WDB9062331N687810 Nombre de clés : 2 Catégorie de véhicule : N1 : masse max. &lt;3,5t. Construction : fourgon avec plateforme de chargement ouverte Nombre d'essieux : 2 Masse maximale autorisée (kg): 3200 Transmission : Transmission manuelle Cylindrée cm3 : 2143 Puissance moteur kW : 105 Classe d'émission : Euro 6 Couleur extérieure : Noir Couleur métallisée : Non Couleur intérieure : Noir Revêtement : Tissu Climatisation : Climatisation manuelle Vitres électriques : Oui Radio : Oui Autres options : cabine double fourni avec filet</p>	100€




		<p>Certificat d'immatriculation : Oui, disponible Certificat de Conformité : Non présent : l'acheteur recevra un certificat de perte de conformité Rapport d'identification : Oui, présent Certificat d'inspection : Oui, disponible Certificat de contrôle valable jusqu'au (jj/mm/aaaa) : : 18/03/2025 Carnet d'entretien : Non présent Dommages visibles au véhicule : Oui, pour un aperçu détaillé des dommages visibles, vous pouvez toujours consulter le reportage photo. Description des dégâts du véhicule : pare-brise étoile Notification d'usure des plaquettes de frein État: Utilisé quantité: 1</p>	
	115	<p>Marque : Renault Modèle : Kangoo Année de construction (aaaa) : 2013 Première inscription (jj/mm/aaaa) : 10/12/2013 Carburant : Diesel Lecture du compteur kilométrique (km) : 319152 Numéro de châssis : VF1FW18H549974114 Nombre de clés : 1 Catégorie de véhicule : N1 : masse max. &lt;3,5t. Construction : Fourgon fermé Nombre d'essieux : 2 Masse maximale autorisée (kg): 2200 Transmission : Transmission manuelle Cylindrée cm3 : 1461 Couleur extérieure : Blanc Couleur métallisée : Non Couleur intérieure : Noir Revêtement : Tissu Climatisation : Climatisation manuelle Verrouillage centralisé : Oui Vitres électriques : Oui Radio : Oui Barre d'attelage : Oui Autres options : galerie de toit Certificat d'immatriculation : Non présent :</p>	100€



		<p>l'acheteur recevra une attestation de perte du certificat d'immatriculation Certificat de conformité : Oui, disponible Rapport d'identification : Oui, présent Certificat d'inspection : Non présent Dommages visibles au véhicule : Oui, pour un aperçu détaillé des dommages visibles, vous pouvez toujours consulter le reportage photo. Description des dommages au véhicule : rapport du tableau de bord divers dommages État: Utilisé quantité: 1</p>	
	116	<p>Marque : Volkswagen Modèle : Caddie Année de construction (aaaa) : 2007 Première inscription (jj/mm/aaaa) : 12/12/2007 Carburant : Diesel Lecture du compteur kilométrique (km) : 167151 Numéro de châssis : WV1ZZZ2KZ8X049337 Nombre de clés : 1 Catégorie de véhicule : N1 : masse max. &lt;3,5t. Construction : Fourgon fermé Nombre d'essieux : 2 Masse maximale autorisée (kg): 2205 Transmission : Transmission manuelle Cylindrée du moteur cm3 : 1968 Puissance moteur kW : 51 Classe d'émission : Euro 4 Couleur extérieure : Gris Couleur métallisée : Non Couleur intérieure : Gris Revêtement : Tissu Climatisation : Climatisation manuelle Ordinateur de bord : Oui Verrouillage centralisé : Oui Rétroviseurs rabattables électriquement : Oui Vitres électriques : Oui Certificat d'immatriculation : Oui, disponible Certificat de conformité : Oui, disponible CARPASS : Oui, présent</p>	100€



		<p>Rapport d'identification : Oui, présent Certificat d'inspection : Oui, disponible Certificat de contrôle valable jusqu'au (jj/mm/aaaa) : : 04/08/2024 Carnet d'entretien : Non présent Dommages visibles au véhicule : Oui, pour un aperçu détaillé des dommages visibles, vous pouvez toujours consulter le reportage photo. État: Utilisé quantité: 1</p>	
	117	<p>Marque : Renault Modèle : Maître Version : DCI 150 F3500 Année de construction (aaaa) : 2011 Première inscription (jj/mm/aaaa) : 27/10/2011 Carburant : Diesel Lecture du compteur kilométrique (km) : 228197 Numéro de châssis : VF1MB14F245883104 Nombre de clés : 1 Catégorie de véhicule : N1 : masse max. &lt;3,5t. Construction : Camion Nombre d'essieux : 2 Masse maximale autorisée (kg): 3500 Transmission : Transmission manuelle Cylindrée cm3 : 2299 Puissance moteur kW : 107 Classe d'émission : Euro 5 Couleur extérieure : Blanc Couleur métallisée : Non Couleur intérieure : Noir Revêtement : Tissu Climatisation : Climatisation manuelle Ordinateur de bord : Oui Verrouillage centralisé : Oui Vitres électriques : Oui Radio : Oui Barre d'attelage : Oui Informations complémentaires : Le véhicule ne démarre pas et ne roule pas !  Comprend le contenu restant, y compris le lit</p>	100€





		<p>démonté et les déchets. Certificat d'immatriculation : Oui, disponible Certificat de conformité : Oui, disponible CARPASS : Oui, présent Rapport d'identification : Oui, présent Certificat d'inspection : Oui, disponible Certificat de contrôle valable jusqu'au (jj/mm/aaaa) : : 13/10/2023 Carnet d'entretien : Non présent Dommages visibles au véhicule : Oui, pour un aperçu détaillé des dommages visibles, vous pouvez toujours consulter le reportage photo. Description des dommages au véhicule : Le véhicule ne démarre pas et ne roule pas ! Divers dommages Tableau de bord de diverses notifications État: Utilisé quantité: 1</p>	
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--