



CATALOGUS Bedrijfsvoertuigen



OMSCHRIJVING

Veiling bedrijfsvoertuigen uit diverse faillissementen, inbeslagnames, contractbreuken e.a.

STARTDATUM

15 juni 2024 om 08:00 [UTC]

EINDATUM

25 juni 2024 vanaf 09:00 [UTC]

BEZICHTIGING

- ---
Woensdag 19 juni 2024 van 15:00 tot 17:00
BE-2630 Aartselaar, Helststraat 47

AUCTIM PARTNER

MOYERSOEN NV

Helststraat 47, 2630 Aartselaar, België
+32 3 827 21 31 - info.moyersoen@auctim.be
BTW BE 0452 153 622

AFGIFTE - COLLECTION

- ---
Woensdag 03 juli 2024 van 10:00 tot 12:00
BE-2630 Aartselaar, Helststraat 47


Bieden uitsluitend via internet!

Catalogus aangemaakt op 25 juni 2024 om 04:00




	Item	Omschrijving	Openingsbod
	3	<p>Merk: Ford Model: Ranger Uitvoering: Double Cab. Wildtrak 2.0 BiTDCi Bouwjaar (jjjj): 2021 Productcategorie: Pick-Up Truck Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 19/05/2021 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 73238 Chassisnummer: 6FPPXXMJ2PMU72247 Aantal sleutels: 2 Aantal assen: 2 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 3270 Transmissie: Automatische transmissie Cilinderinhoud cc: 1997 Motorvermogen kW: 156 Emissieklasse: Euro 6 Kleur exterieur: Zilver Metaalkleur: Ja Kleur interieur: Zwart Bekleding: Volledig leder Achteruitrijcamera: Ja Airconditioning: Volautomatische airco Boordcomputer: Ja Centrale vergrendeling: Ja Cruise control: Ja Elektrisch inklapbare spiegels: Ja Elektrische ruiten: Ja Elektrische zetels: Ja Lichtmetalen velgen: Ja Mistlichten: Ja Multifunctioneel stuur: Ja Navigatie: Ja Parkeersensoren achteraan: Ja Parkeersensoren vooraan: Ja Radio: Ja Trekhaak: Ja Zetelverwarming: Ja Andere opties: Dubbele cabine DAB tuner Mountain Top Roll cover Inschrijvingsbewijs: Niet aanwezig: de koper ontvangt een attest van verlies van</p>	100€




		<p>inschrijvingsbewijs Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig CARPASS: Ja, aanwezig Identificatieverslag: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 15/12/2024 Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Neen, uitgezonderd algemene gebruiksschade. (Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en de kilometer- of urenstand verwacht mag worden.) Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
	4	<p>Merk: Renault Model: Trafic Uitvoering: Fourgon/Grand Confort L2H1 Bouwjaar (jjjj): 2021 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 01/09/2021 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 114944 Chassisnummer: VF1FL000868175588 Aantal sleutels: 1 Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t. Opbouw: Gesloten bestelwagen Aantal assen: 2 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 3050 Transmissie: Automatische transmissie Cilinderinhoud cc: 1997 Motorvermogen kW: 107 Emissieklasse: Euro 6 Kleur exterieur: Wit Metaalkleur: Nee Kleur interieur: Zwart Bekleding: Stof Airconditioning: Manuele airco Centrale vergrendeling: Ja Cruise control: Ja Elektrische ruiten: Ja</p>	100€




		<p>Multifunctioneel stuur: Ja Parkeersensoren achteraan: Ja Radio: Ja Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Niet aanwezig: de koper ontvangt een attest van verlies van gelijkvormigheidsattest Keuringsattest: Niet aanwezig Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: diverse schades meldingen dashboard Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
	7	<p>Merk: Citroën Model: Jumpy Bouwjaar (jjjj): 2020 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 07/09/2020 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 77264 Chassisnummer: VF7VFAHKKL7019735 Aantal sleutels: 1 Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t. Opbouw: Gesloten bestelwagen Aantal assen: 2 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 3100 Transmissie: Manuele transmissie Cilinderinhoud cc: 1997 Motorvermogen kW: 90 Emissieklasse: Euro 6 Kleur exterieur: Wit Metaalkleur: Nee Kleur interieur: Zwart Bekleding: Gedeeltelijk leder Achteruitrijcamera: Ja Airconditioning: Manuele airco Centrale vergrendeling: Ja Cruise control: Ja Elektrisch inklapbare spiegels: Ja</p>	100€



		<p>Elektrische ruiten: Ja Mistlichten: Ja Multifunctioneel stuur: Ja Navigatie: Ja Parkeersensoren achteraan: Ja Radio: Ja Trekhaak: Ja Andere opties: DAB tuner Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Identificatieverslag: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 10/09/2024 Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: diverse schades Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
	8	<p>Merk: Isuzu Model: D-Max Uitvoering: LS Life Bouwjaar (jjjj): 2019 Productcategorie: Pick-Up Truck Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 21/10/2019 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 136771 Chassisnummer: MPATFS87JKT015814 Aantal sleutels: 1 Aantal assen: 2 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 3000 Transmissie: Automatische transmissie Cilinderinhoud cc: 1898 Motorvermogen kW: 120 Emissieklasse: Euro 6b Kleur exterieur: Zwart Metaalkleur: Nee Kleur interieur: Zwart Bekleding: Gedeeltelijk leder</p>	100€




		<p>Achteruitrijcamera: Ja Airconditioning: Volautomatische airco Centrale vergrendeling: Ja Cruise control: Ja Elektrisch inklapbare spiegels: Ja Elektrische ruiten: Ja Lichtmetalen velgen: Ja Mistlichten: Ja Multifunctioneel stuur: Ja Navigatie: Ja Parkeersensoren achteraan: Ja Radio: Ja Trekhaak: Ja Zetelverwarming: Ja Inschrijvingsbewijs: Niet aanwezig: de koper ontvangt een attest van verlies van inschrijvingsbewijs Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Identificatieverslag: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 23/10/2024 Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
	9	<p>Merk: Mercedes-Benz Model: Sprinter Uitvoering: 314 CDI Bouwjaar (jjjj): 2018 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 17/05/2018 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 71126 Chassisnummer: WDB9061351N749398 Aantal sleutels: 1 Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t. Opbouw: Bakwagen Aantal assen: 2 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 3500</p>	100€



		<p>Transmissie: Manuele transmissie Cilinderinhoud cc: 2143 Motorvermogen kW: 105 Emissieklasse: Euro 6b Co2 uitstoot gr/km: 203 Kleur exterieur: Wit Metaalkleur: Nee Kleur interieur: Zwart Bekleding: Stof Elektrische ruiten: Ja Mistlichten: Ja Multifunctioneel stuur: Ja Radio: Ja Trekhaak: Ja Bijkomende informatie: inclusief resterende inhoud Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Identificatieverslag: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 23/03/2024 Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: diverse schades Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
	10	<p>Merk: BW Model: 02T Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 25/10/2016 Categorie aanhangwagen: O2: max. massa >750kg - <3500kg Type aanhangwagen: Kipper Chassisnummer: YB83500KBT1638749 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 3500 Binnenmaat (L x B x H) in mm: L3980xB1830 Bijkomende informatie: voorzien van reservewiel Inschrijvingsbewijs trailer: Niet aanwezig: de koper ontvangt een attest van verlies van</p>	100€





		<p>inschrijvingsbewijs Gelijkvormigheidsattest trailer: Niet aanwezig: de koper ontvangt een attest van verlies van gelijkvormigheidsattest Keuringsattest: Niet aanwezig Aantal assen: 2 Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
	11	<p>Merk: BW Model: 02T Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 09/07/2014 Categorie aanhangwagen: O2: max. massa >750kg - <3500kg Type aanhangwagen: Kipper Chassisnummer: YB83000KBT1421825 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 3000 Binnenmaat (L x B x H) in mm: L3000xB1830 Bijkomende informatie: voorzien van reservewiel Inschrijvingsbewijs trailer: Niet aanwezig: de koper ontvangt een attest van verlies van inschrijvingsbewijs Gelijkvormigheidsattest trailer: Niet aanwezig: de koper ontvangt een attest van verlies van gelijkvormigheidsattest Keuringsattest: Niet aanwezig Aantal assen: 2 Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: handrem defect diverse schades inclusief resterende afval Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	100€




11

Merk: Mercedes-Benz
Model: Sprinter
Uitvoering: 314 CDI Fourgon L2RWD
Bouwjaar (jjjj): 2020
Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 30/07/2020
Brandstof: Diesel
Gelezen tellerstand (km's): 96871
Chassisnummer: W1V9076331P253531
Aantal sleutels: 2
Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t.
Opbouw: Gesloten bestelwagen
Aantal assen: 2
Maximaal Toegelaten Massa (kg): 3500
Transmissie: Manuele transmissie
Cilinderinhoud cc: 2143
Motorvermogen kW: 105
Emissieklasse: Euro 6
Kleur exterieur: Wit
Metaalkleur: Nee
Kleur interieur: Zwart
Bekleding: Volledig leder
Achteruitrijcamera: Ja
Airconditioning: Volautomatische airco
Boordcomputer: Ja
Centrale vergrendeling: Ja
Elektrische ruiten: Ja
Mistlichten: Ja
Multifunctioneel stuur: Ja
Radio: Ja
Andere opties: DAB tuner
Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig
Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig
CARPASS: Ja, aanwezig
Identificatieverslag: Ja, aanwezig
Keuringsattest: Ja, aanwezig
Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj)::
29/03/2024
Onderhoudsboekje: Niet aanwezig
Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een
gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade
kan u steeds de fotoreportage raadplegen.
Voertuigschade omschrijving: diverse shades
Conditie: Gebruikt
Aantal: 1


100€

	12	<p>Merk: BW Model: R/00433 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 30/11/2010 Categorie aanhangwagen: O2: max. massa >750kg - <3500kg Type aanhangwagen: Kipper Chassisnummer: YB8BW350020109566 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 3500 Binnenmaat (L x B x H) in mm: L4050xB1820 Bijkomende informatie: voorzien van reservewiel Inschrijvingsbewijs trailer: Niet aanwezig: de koper ontvangt een attest van verlies van inschrijvingsbewijs Gelijkvormigheidsattest trailer: Niet aanwezig: de koper ontvangt een attest van verlies van gelijkvormigheidsattest Keuringsattest: Niet aanwezig Aantal assen: 2 Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: inclusief afval Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	100€
	13	<p>Merk: Marco Model: AV20TA Bouwjaar (jjjj): 2008 Categorie aanhangwagen: O2: max. massa >750kg - <3500kg Type aanhangwagen: Kipper Chassisnummer: MAR2769 Binnenmaat (L x B x H) in mm: L2940xB1700 Bijkomende informatie: voorzien van reservewiel Inschrijvingsbewijs trailer: Niet aanwezig: de koper ontvangt een attest van verlies van inschrijvingsbewijs Gelijkvormigheidsattest trailer: Niet aanwezig: de koper ontvangt een attest van verlies van gelijkvormigheidsattest</p>	100€




		<p>Keuringsattest: Niet aanwezig Aantal assen: 2 Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
	13	<p>Merk: Mercedes-Benz Model: Sprinter Uitvoering: 516 CDI L3 RWD 3,5T Bouwjaar (jjjj): 2021 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 16/09/2021 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 103255 Chassisnummer: W1V9071551N153089 Aantal sleutels: 1 Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t. Opbouw: Bakwagen Aantal assen: 2 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 3500 Transmissie: Manuele transmissie Cilinderinhoud cc: 2443 Motorvermogen kW: 120 Emissieklasse: Euro 6 Kleur exterieur: Wit Metaalkleur: Nee Kleur interieur: Zwart Bekleding: Kunstleder Airconditioning: Manuele airco Boordcomputer: Ja Centrale vergrendeling: Ja Cruise control: Ja Elektrische ruiten: Ja Mistlichten: Ja Multifunctioneel stuur: Ja Radio: Ja Andere opties: Voorzien van laadklep D'Hollandia zonder sleutel DAB tuner reservewiel Inschrijvingsbewijs: Niet aanwezig: de koper</p>	100€




		<p>ontvangt een attest van verlies van inschrijvingsbewijs Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig CARPASS: Ja, aanwezig Identificatieverslag: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 27/03/2023 Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: barst voorruit Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
	14	<p>Merk: Peugeot Model: Boxer Bouwjaar (jjjj): 2013 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 01/03/2013 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 126648 Chassisnummer: VF3YBUMFB12356670 Aantal sleutels: 2 Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t. Opbouw: Gesloten bestelwagen Aantal assen: 2 Transmissie: Manuele transmissie Cilinderinhoud cc: 2198 Motorvermogen kW: 110 Emissieklasse: Euro 5 Co2 uitstoot gr/km: 199 Kleur exterieur: Wit Metaalkleur: Nee Kleur interieur: Grijs Bekleding: Stof Airconditioning: Manuele airco Centrale vergrendeling: Ja Elektrisch inklapbare spiegels: Ja Elektrische achterklep: Ja Elektrische ruiten: Ja Parkeersensoren achteraan: Ja Radio: Ja</p>	100€




		<p>Inschrijvingsbewijs: Niet aanwezig: de koper ontvangt een attest van verlies van inschrijvingsbewijs Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig CARPASS: Ja, aanwezig Identificatieverslag: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 27/11/2024 Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: diverse schades Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
	15	<p>Merk: Peugeot Model: Boxer Bouwjaar (jjjj): 2013 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 12/11/2013 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 183896 Chassisnummer: VF3YCTMFB12490272 Aantal sleutels: 1 Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t. Opbouw: Gesloten bestelwagen Aantal assen: 2 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 3500 Transmissie: Manuele transmissie Cilinderinhoud cc: 2198 Motorvermogen kW: 96 Emissieklasse: Euro 5 Co2 uitstoot gr/km: 199 Kleur exterieur: Wit Metaalkleur: Nee Kleur interieur: Grijs Bekleding: Stof Airconditioning: Manuele airco Centrale vergrendeling: Ja Elektrisch inklapbare spiegels: Ja Elektrische ruiten: Ja</p>	100€



		<p>Radio: Ja Andere opties: ingerichte laadruimte Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Identificatieverslag: Ja, aanwezig Keuringsattest: Niet aanwezig Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: diverse schades waaronder versnellingspook etc. Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
	16	<p>Merk: Ford Model: Transit Uitvoering: 125 T350 Bouwjaar (jjjj): 2012 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 07/09/2012 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 191269 Chassisnummer: WF0XXTTFXCD09299 Aantal sleutels: 3 Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t. Opbouw: Gesloten bestelwagen Aantal assen: 2 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 3500 Transmissie: Manuele transmissie Cilinderinhoud cc: 2198 Motorvermogen kW: 92 Emissieklasse: Euro 5 Co2 uitstoot gr/km: 209 Kleur exterieur: Wit Metaalkleur: Nee Kleur interieur: Grijs Bekleding: Stof Airconditioning: Manuele airco Centrale vergrendeling: Ja Cruise control: Ja Elektrische ruiten: Ja Multifunctioneel stuur: Ja</p>	100€



		<p>Radio: Ja Trekhaak: Ja Andere opties: ingerichte laadruimte Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Identificatieverslag: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 18/09/2024 Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: diverse schades Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
	18	<p>Merk: Peugeot Model: Boxer Bouwjaar (jjjj): 2009 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 14/01/2009 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 115162 Chassisnummer: VF3YBBMFB11542557 Aantal sleutels: 1 Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t. Opbouw: Gesloten bestelwagen Aantal assen: 2 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 3300 Transmissie: Manuele transmissie Cilinderinhoud cc: 2198 Motorvermogen kW: 88 Emissieklasse: Euro 4 Kleur exterieur: Wit Metaalkleur: Nee Kleur interieur: Grijs Bekleding: Stof Airconditioning: Manuele airco Centrale vergrendeling: Ja Elektrische ruiten: Ja Radio: Ja Bijkomende informatie: Voertuig start niet, motor-</p>	100€



		<p>en transmissieproblemen! Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Identificatieverslag: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 21/01/2023 Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: Voertuig start niet, motor- en transmissieproblemen! diverse schades Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
	19	<p>Merk: Anssems Model: PLTT0 Bouwjaar (jjjj): 2021 Categorie aanhangwagen: O1: max. massa <750kg Type aanhangwagen: Open aanhangwagen Chassisnummer: XLJLT030400271199 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 740 Binnenmaat (L x B x H) in mm: 3000x1500 Bijkomende informatie: Ongeremd Voorzien van kooi Gelijkvormigheidsattest trailer: Ja, aanwezig Keuringsattest: Niet van toepassing Aantal assen: 2 Zichtbare voertuigschade: Neen, uitgezonderd algemene gebruiksschade. (Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en de kilometer- of urenstand verwacht mag worden.) Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	100€





21

Merk: Renault
Model: Kangoo
Bouwjaar (jjjj): 2013
Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 11/04/2013
Brandstof: Diesel
Gelezen tellerstand (km's): 242362
Chassisnummer: VF1FW14BD48889850
Aantal sleutels: 1
Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t.
Opbouw: Gesloten bestelwagen
Aantal assen: 2
Maximaal Toegelaten Massa (kg): 1884
Transmissie: Manuele transmissie
Cilinderinhoud cc: 1461
Motorvermogen kW: 55
Emissieklasse: Euro 5
Kleur exterieur: Zwart
Metaalkleur: Nee
Kleur interieur: Zwart
Bekleding: Stof
Airconditioning: Manuele airco
Elektrische ruiten: Ja
Radio: Ja
Andere opties: Dakdrager
Inschrijvingsbewijs: Niet aanwezig: de koper ontvangt een attest van verlies van inschrijvingsbewijs
Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig
CARPASS: Ja, aanwezig
Identificatieverslag: Ja, aanwezig
Keuringsattest: Ja, aanwezig
Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 22/03/2024
Onderhoudsboekje: Niet aanwezig
Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen.
Voertuigschade omschrijving: meldingen dashboard
gaatje passagierszetel
deurhendel
Conditie: Gebruikt
Aantal: 1

100€



	23	<p>Merk: BW Model: 3500T Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 27/06/2012 Categorie aanhangwagen: O2: max. massa >750kg - <3500kg Type aanhangwagen: Kipper Chassisnummer: YB8BWT35020125012 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 3500 Binnenmaat (L x B x H) in mm: L3980xB1870 Bijkomende informatie: voorzien van reservewiel Inschrijvingsbewijs trailer: Niet aanwezig: de koper ontvangt een attest van verlies van inschrijvingsbewijs Gelijkvormigheidsattest trailer: Niet aanwezig: de koper ontvangt een attest van verlies van gelijkvormigheidsattest Keuringsattest: Niet aanwezig Aantal assen: 2 Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: inclusief resterende inhoud (afval) Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	100€
	24	<p>Merk: Mercedes-Benz Model: Sprinter Uitvoering: 314 CDI Bouwjaar (jjjj): 2016 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 07/09/2016 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 251796 Chassisnummer: WDB9062331N687810 Aantal sleutels: 2 Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t. Opbouw: bestelwagen met open laadbak Aantal assen: 2 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 3200 Transmissie: Manuele transmissie</p>	100€




		<p>Cilinderinhoud cc: 2143 Motorvermogen kW: 105 Emissieklasse: Euro 6 Kleur exterieur: Zwart Metaalkleur: Nee Kleur interieur: Zwart Bekleding: Stof Airconditioning: Manuele airco Elektrische ruiten: Ja Radio: Ja Andere opties: dubbele cabine voorzien van net Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Niet aanwezig: de koper ontvangt een attest van verlies van gelijkvormigheidsattest Identificatieverslag: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 18/03/2025 Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: ster voorruit melding remblokkenslijtage Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
	115	<p>Merk: Renault Model: Kangoo Bouwjaar (jjjj): 2013 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 10/12/2013 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 319152 Chassisnummer: VF1FW18H549974114 Aantal sleutels: 1 Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t. Opbouw: Gesloten bestelwagen Aantal assen: 2 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 2200 Transmissie: Manuele transmissie</p>	100€



		<p>Cilinderinhoud cc: 1461 Kleur exterieur: Wit Metaalkleur: Nee Kleur interieur: Zwart Bekleding: Stof Airconditioning: Manuele airco Centrale vergrendeling: Ja Elektrische ruiten: Ja Radio: Ja Trekhaak: Ja Andere opties: dakdrager Inschrijvingsbewijs: Niet aanwezig: de koper ontvangt een attest van verlies van inschrijvingsbewijs Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Identificatieverslag: Ja, aanwezig Keuringsattest: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: melding dashboard diverse schades Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
	116	<p>Merk: Volkswagen Model: Caddy Bouwjaar (jjjj): 2007 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 12/12/2007 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 167151 Chassisnummer: WV1ZZZ2KZ8X049337 Aantal sleutels: 1 Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t. Opbouw: Gesloten bestelwagen Aantal assen: 2 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 2205 Transmissie: Manuele transmissie Cilinderinhoud cc: 1968 Motorvermogen kW: 51 Emissieklasse: Euro 4 Kleur exterieur: Grijs</p>	100€



		<p>Metaalkleur: Nee Kleur interieur: Grijs Bekleding: Stof Airconditioning: Manuele airco Boordcomputer: Ja Centrale vergrendeling: Ja Elektrisch inklapbare spiegels: Ja Elektrische ruiten: Ja Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig CARPASS: Ja, aanwezig Identificatieverslag: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 04/08/2024 Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
	117	<p>Merk: Renault Model: Master Uitvoering: DCI 150 F3500 Bouwjaar (jjjj): 2011 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 27/10/2011 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 228197 Chassisnummer: VF1MB14F245883104 Aantal sleutels: 1 Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t. Opbouw: Bakwagen Aantal assen: 2 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 3500 Transmissie: Manuele transmissie Cilinderinhoud cc: 2299 Motorvermogen kW: 107 Emissieklasse: Euro 5 Kleur exterieur: Wit Metaalkleur: Nee Kleur interieur: Zwart</p>	100€



		<p>Bekleding: Stof Airconditioning: Manuele airco Boordcomputer: Ja Centrale vergrendeling: Ja Elektrische ruiten: Ja Radio: Ja Trekhaak: Ja Bijkomende informatie: Voertuig start en rijdt niet!</p> <p>Inclusief resterende inhoud waaronder gedemonteerd bed en afval. Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig CARPASS: Ja, aanwezig Identificatieverslag: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 13/10/2023 Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: Voertuig start en rijdt niet! Diverse schades Diverse meldingen dashboard Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
--	--	---	--