



CATALOGUS

Transport & Interne Logistiek



OMSCHRIJVING

Veiling van transport, logistiek, heftruks en intern

STARTDATUM

22 juni 2024 om 08:00 [UTC]

EINDATUM

2 juli 2024 vanaf 09:00 [UTC]

BEZICHTIGING

- ---
Woensdag 26 Juni 2024 van 15:00 tot 17:00
BE-2630 Aartselaar, Helststraat 47

AUCTIM PARTNER

MOYERSOEN NV

Helststraat 47, 2630 Aartselaar, België
+32 3 827 21 31 - info.moyersoен@auctim.be
BTW BE 0452 153 622


AFGIFTE - COLLECTION

- ---
Woensdag 10 Juli 2024 van 10:00 tot 12:00
BE-2630 Aartselaar, Helststraat 47


Bieden uitsluitend via internet!

Catalogus aangemaakt op 2 juli 2024 om 04:00




	Item	Omschrijving	Openingsbod
	5	<p>Merk: MAN Model: TGS Uitvoering: 18.360 Bouwjaar (jjjj): 2012 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 27/04/2012 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 597331 Chassisnummer: WMA10SZZ9CP034180 Aantal sleutels: 1 Categorie: N3: max. massa >12t. Type vrachtwagen: Plateauwagen Aantal assen: 2 Lengte (meter): 9,8 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 19000 Transmissie: Automatische transmissie Cilinderinhoud cc: 10518 Motorvermogen kW: 265 Kleur exterieur: Rood Kleur interieur: Zwart Bekleding: Stof Airconditioning: Semi-automatische airco Centrale vergrendeling: Ja Cruise control: Ja Elektrische ruiten: Ja Multifunctioneel stuur: Ja Radio: Ja Tachograaf: Ja Andere opties: Voorzien van werkende onderschuiflaadklep D'Hollandia met sleutel Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Identificatieverslag: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 07/11/2023 Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: ster voorruit laadvloer</p>	100€




		Conditie: Gebruikt Aantal: 1	
	6	Merk: DAF Model: CF 85 FAN Uitvoering: 85.360 Bouwjaar (jjjj): 2008 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 22/09/2008 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 606170 Chassisnummer: XLRAS85MC0E832956 Aantal sleutels: 2 Categorie: N3: max. massa >12t. Type vrachtwagen: Kraanwagen Aantal assen: 3 Lengte (meter): 10 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 26000 Transmissie: Automatische transmissie Cilinderinhoud cc: 12902 Motorvermogen kW: 265 Emissieklasse: Euro 4 Kleur exterieur: Grijs Kleur interieur: Grijs Bekleding: Stof Achteruitrijcamera: Ja Airconditioning: Manuele airco Cruise control: Ja Elektrische ruiten: Ja Multifunctioneel stuur: Ja Radio: Ja Slaapplaats: Ja Tachograaf: Ja Andere opties: Voorzien van kraan HIAB, type 288E6 HIPRO, serie nr. BL288HP00176, bouwjaar 2015 met draadloze afstandsbediening (Olsbergs). Voorzien van stabilisatoren MAXISTAB. Voorzien van open laadbak. Reservewiel. Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Identificatieverslag: Ja, aanwezig	100€




		<p>Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 15/03/2024 Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
	7	<p>Merk: MAN Model: TGS Uitvoering: 35.400 Bouwjaar (jjjj): 2008 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 30/06/2008 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 219731 Chassisnummer: WMA37SZZ48M524572 Aantal sleutels: 3 Categorie: N3: max. massa >12t. Type vrachtwagen: Kraanwagen Aantal assen: 4 Lengte (meter): 9 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 32000 Transmissie: Manuele transmissie Cilinderinhoud cc: 10518 Kleur exterieur: Wit Kleur interieur: Grijs Bekleding: Stof Airconditioning: Volautomatische airco Cruise control: Ja Elektrische ruiten: Ja Multifunctioneel stuur: Ja Radio: Ja Tachograaf: Ja Andere opties: Voorzien van radiogestuurde kraan Palfinger PK 33000C, bouwjaar 1995, serienr. H 9461618 met draadloze afstandsbediening. Voorzien van open containersysteem/ laadbak (10m³) met haakarm Leebur, capaciteit 26 ton. Koelvak.</p>	100€




		<p>Steunpoten. Bladgeveerd. Bijkomende informatie: Voorzien van nieuwe hydraulische leiding koppeling. Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Identificatieverslag: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 20/10/2024 Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
	10	<p>Merk: Mitsubishi Model: SBP12N2 Productcategorie: Stapelaar Bouwjaar (jjjj): 2020 Tellerstand (uren): Nvt Serienummer: RFB11A 51935 Brandstof: Elektrisch Aantal sleutels: 1 Kleur exterieur: Groen Maximale hefcapaciteit (kg): 1200 Doorrijhoogte (mm): 215 Hefmast: Triplex Max. Hefhoogte (mm): 4700 Vrije heffing (mm): Geen Vorklengte (mm): 1150 Eigen gewicht (kg): 1100 Batterij (voltage): 24 Batterijlader: Ja Cabine: Open cabine Zichtbare schade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	10€



	14	<p>Merk: Scania Model: PRT Uitvoering: R440 Bouwjaar (jjjj): 2011 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 07/03/2011 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 1113651 Chassisnummer: XLER4X20005258723 Aantal sleutels: 1 Categorie: N3: max. massa >12t. Type trekker: Standaard trekker Aantal assen: 2 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 20500 Transmissie: Automatische transmissie Cilinderinhoud cc: 12740 Motorvermogen kW: 324 Emissieklasse: Euro 5 Kleur exterieur: Groen Kleur interieur: Grijs Bekleding: Stof Cruise control: Ja Elektrische ruiten: Ja Mistlichten: Ja Multifunctioneel stuur: Ja Radio: Ja Andere opties: 2 slaappleatsen tachograaf Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Identificatieverslag: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 04/10/2024 Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: ster voorruit slot kapot Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	100€
-----------------------------------------------------------------------------------	----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------




	16	<p>Merk: Renault Model: Midlum Uitvoering: 180 DCI Bouwjaar (jjjj): 2006 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 20/02/2006 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 618745 Chassisnummer: VF642AEA000004572 Aantal sleutels: 1 Categorie: N3: max. massa >12t. Type vrachtwagen: Bakwagen Aantal assen: 2 Transmissie: Manuele transmissie Kleur exterieur: Rood Kleur interieur: Grijs Bekleding: Stof Elektrische ruiten: Ja Radio: Ja Tachograaf: Ja Andere opties: Voorzien van laadklep D'Hollandia zonder sleutel. Bijkomende informatie: Voertuig start niet! Inschrijvingsbewijs: Niet aanwezig: de koper ontvangt een attest van verlies van inschrijvingsbewijs Gelijkvormigheidsattest: Niet aanwezig: de koper ontvangt een attest van verlies van gelijkvormigheidsattest Keuringsattest: Niet aanwezig Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: Voertuig start niet! Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	100€
-----------------------------------------------------------------------------------	----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------




	17	<p>Merk: Renault Model: Premium Uitvoering: 380 EEV Bouwjaar (jjjj): 2010 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 04/10/2010 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 1012316 Chassisnummer: VF624GPD000002237 Aantal sleutels: 1 Categorie: N3: max. massa >12t. Type trekker: Standaard trekker Aantal assen: 2 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 19000 Transmissie: Automatische transmissie Cilinderinhoud cc: 10837 Motorvermogen kW: 286 Emissieklasse: Euro 5 Kleur exterieur: Wit Kleur interieur: Grijs Bekleding: Stof Airconditioning: Manuele airco Cruise control: Ja Elektrische ruiten: Ja Radio: Ja Andere opties: Tachograaf Reservewiel Bijkomende informatie: Probleem stuurbevoegdiging : voertuig start en rijdt maar stuur draait niet.</p> <p>Starten met booster! Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Identificatieverslag: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 12/10/2024 Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: Probleem stuurbevoegdiging : voertuig start en rijdt maar stuur draait niet. Wielkappen gebroken.</p>	100€
-----------------------------------------------------------------------------------	----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------




		Conditie: Gebruikt Aantal: 1	
	30	Merk: Iveco Model: Stralis Uitvoering: 420 Bouwjaar (jjjj): 2019 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 16/07/2019 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 356467 Chassisnummer: WJMM62AS60C416299 Aantal sleutels: 3 Categorie: N3: max. massa >12t. Type trekker: Standaard trekker Aantal assen: 2 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 19000 Transmissie: Automatische transmissie Cilinderinhoud cc: 11120 Motorvermogen kW: 309 Emissieklasse: Euro 6 Kleur exterieur: Wit Kleur interieur: Zwart Bekleding: Stof Airconditioning: Manuele airco Boordcomputer: Ja Elektrische ruiten: Ja Mistlichten: Ja Multifunctioneel stuur: Ja Radio: Ja Zetelverwarming: Ja Andere opties: Tachograaf reservewiel Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Identificatieverslag: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 26/07/2024 Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen.	100€




		Voertuigschade omschrijving: opstap bestuurder diverse schades Conditie: Gebruikt Aantal: 1	
	31	Merk: Renault Model: Premium Uitvoering: 380 DXI EEV Bouwjaar (jjjj): 2010 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 04/10/2010 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 1199426 Chassisnummer: VF624GPD000002232 Aantal sleutels: 1 Categorie: N3: max. massa >12t. Type trekker: Standaard trekker Aantal assen: 2 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 19000 Transmissie: Automatische transmissie Cilinderinhoud cc: 10837 Motorvermogen kW: 286 Emissieklasse: Euro 5 Kleur exterieur: Wit Kleur interieur: Grijs Bekleding: Stof Airconditioning: Manuele airco Centrale vergrendeling: Ja Cruise control: Ja Elektrische ruiten: Ja Radio: Ja Andere opties: Tachograaf Reservewiel Bijkomende informatie: starten met booster! Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Identificatieverslag: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 08/10/2024 Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade	100€



		kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: starten met booster! Conditie: Gebruikt Aantal: 1	
	118	<p>Merk: Renault Model: Premium Uitvoering: 370 DCI Bouwjaar (jjjj): 2004 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 07/06/2004 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 613492 Chassisnummer: VF622GVA000139439 Aantal sleutels: 3 Categorie: N3: max. massa >12t. Type trekker: Standaard trekker Aantal assen: 2 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 19000 Transmissie: Automatische transmissie Cilinderinhoud cc: 11116 Motorvermogen kW: 266 Emissieklasse: Euro 3 Kleur exterieur: Rood Kleur interieur: Grijs Bekleding: Stof Airconditioning: Manuele airco Elektrische ruiten: Ja Radio: Ja Andere opties: Tachograaf</p> <p>Bijkomende informatie: Starten met booster! Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Identificatieverslag: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 30/04/2023 Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen.</p>	100€



		<p>Voertuigschade omschrijving: Wielkappen gebroken Diverse schades Starten met booster! Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
	119	<p>Merk: Iveco Model: Stralis Uitvoering: 420 Bouwjaar (jjjj): 2019 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 24/06/2019 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): onbekend Chassisnummer: WJMM62AS00C415309 Aantal sleutels: 0 Categorie: N3: max. massa >12t. Type trekker: Standaard trekker Aantal assen: 2 Kleur exterieur: Wit Kleur interieur: Zwart Bekleding: Stof Bijkomende informatie: Voertuig wordt verkocht als wrak zonder boorddocumenten, diverse schades!</p> <p>Inschrijvingsbewijs: Niet aanwezig, zie bijkomende informatie Gelijkvormigheidsattest: Niet aanwezig, zie bijkomende informatie Keuringsattest: Niet aanwezig Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: Voertuig wordt verkocht als wrak zonder boorddocumenten, diverse schades!</p> <p>Conditie: Gebruikt</p>	10€



		Aantal: 1	
--	--	-----------	--