

CATALOGUS

Land & tuinbouw



OMSCHRIJVING

Veiling van Land & tuinbouw

STARTDATUM

6 april 2025 om 08:00 [UTC]

EINDATUM

29 april 2025 vanaf 10:30 [UTC]

BEZICHTIGING

- Kavels: 1-5

Vrijdag 11 April 2025 van 10:00 tot 11:00
BE-9080 Zaffelare, Oude-veldstraat 47

AUCTIM PARTNER

MOYERSOEN NV

Helststraat 47, 2630 Aartselaar, België
+32 3 827 21 31 - info.moyersoens@auctim.be
BTW BE 0452 153 622

AFGIFTE - COLLECTION

- Kavels: 1-5
Aanmelden tussen
Dinsdag 06 Mei 2025 van 10:00 tot 11:00
BE-9080 Zaffelare, Oude-veldstraat 47

Bieden uitsluitend via internet!

Catalogus aangemaakt op 29 april 2025 om 04:00

AUCTIM - MOYERSOEN NV

Helststraat 47
2630 Aartselaar, België
BTW BE 0452 153 622

www.auctim.com
info.moyersoens@auctim.be




	Item	Omschrijving	Openingsbod
	1	Merk: Claas Jaguar Model: 498 Productcategorie: Hakselaar Bouwjaar (jjjj): 2017 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 04/04/2017 Tellerstand (uren): 3783 Serienummer: 49800124 Brandstof: Diesel Aantal sleutels: 1 Kleur exterieur: Groen Accessoires: batterij sleutel Bijkomende informatie: 625PK Standaard banden 800/70R38 en 620/70R30 Differentieel blokkering Koelvak onder passagierszetel Pijpverlenging maisbek Premium line harde slijdelen Shredledge cracker met V20 messentrommel (liggende op pallet) atifill zijkant en achter monitor Synchro pijpverlichting Gps Camera Inschrijvingsbewijs: Niet aanwezig: de koper ontvangt een attest van verlies van inschrijvingsbewijs Gelijkvormigheidsattest: Niet aanwezig: de koper ontvangt een attest van verlies van gelijkvormigheidsattest Keuringsattest: Niet aanwezig Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1	1.000€



	2	Merk: Fendt Model: 720 Profi Productcategorie: Tractor Bouwjaar (jjjj): 2019 Tellerstand (uren): 2196 Serienummer: WAM74121J00F09521 Brandstof: Diesel Aantal sleutels: 1 Kleur exterieur: Groen Inschrijvingsbewijs: Niet aanwezig: de koper ontvangt een attest van verlies van inschrijvingsbewijs Gelijkvormigheidsattest: Niet aanwezig: de koper ontvangt een attest van verlies van gelijkvormigheidsattest Keuringsattest: Niet aanwezig Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1	1.000€
	3	Merk: KHV Model: 3 assen Productcategorie: Mengmestkar Bouwjaar (jjjj): 2018 Serienummer: ongekend Aantal sleutels: 0 Kleur exterieur: Zwart Inschrijvingsbewijs: Niet aanwezig: de koper ontvangt een attest van verlies van inschrijvingsbewijs Gelijkvormigheidsattest: Niet aanwezig: de koper ontvangt een attest van verlies van gelijkvormigheidsattest Keuringsattest: Niet aanwezig Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt	1.000€

		Aantal: 1	
	4	Merk: Amazone Model: ED 6000-2C special Productcategorie: Maaiszaaier Bouwjaar (jjjj): 2018 Serienummer: ED30000557 Aantal sleutels: 0 Kleur exterieur: Groen Eigen gewicht (kg): 2877 Inschrijvingsbewijs: Niet aanwezig: de koper ontvangt een attest van verlies van inschrijvingsbewijs Gelijkvormigheidsattest: Niet aanwezig: de koper ontvangt een attest van verlies van gelijkvormigheidsattest Keuringsattest: Niet aanwezig Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Neen, uitgezonderd algemene gebruiksschade. (Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en de kilometer- of urenstand verwacht mag worden.) Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1	1.000€
	5	Merk: Case construction Model: CX 145 D SR Productcategorie: Bulldozer Bouwjaar (jjjj): onbekend Serienummer: NKE7E1517 Brandstof: Diesel Aantal sleutels: 1 Kleur exterieur: Geel Inschrijvingsbewijs: Niet aanwezig: de koper ontvangt een attest van verlies van inschrijvingsbewijs Gelijkvormigheidsattest: Niet aanwezig: de koper ontvangt een attest van verlies van	1.000€



		gelijkvormigheidsattest Keuringsattest: Niet aanwezig Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1	
	5	Merk: Case construction Model: CX 145 D SR Productcategorie: Bulldozer Bouwjaar (jjjj): onbekend Serienummer: NKE7E1517 Brandstof: Diesel Aantal sleutels: 1 Kleur exterieur: Geel Inschrijvingsbewijs: Niet aanwezig: de koper ontvangt een attest van verlies van inschrijvingsbewijs Gelijkvormigheidsattest: Niet aanwezig: de koper ontvangt een attest van verlies van gelijkvormigheidsattest Keuringsattest: Niet aanwezig Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1	1.000€