

CATALOGUS

Bedrijfsvoertuigen

OMSCHRIJVING	Veiling bedrijfsvoertuigen uit diverse faillissementen, inbeslagnames, contractbreuken e.a.
STARTDATUM	20 november 2025 om 09:00 [UTC]
EINDATUM	27 november 2025 vanaf 17:00 [UTC]
BEZICHTIGING	--- Woensdag 26 November 2025 van 15:00 tot 17:00 BE-2630 Aartselaar, Helststraat 47
AUCTIM PARTNER	MOYERSOEN NV Helststraat 47, 2630 Aartselaar, België +32 3 827 21 31 - info.moyersoen@auctim.be BTW BE 0452 153 622
AFGIFTE - COLLECTION	--- Woensdag 03 December 2025 van 10:00 tot 12:00 BE-2630 Aartselaar, Helststraat 47

Bieden uitsluitend via internet!

Catalogus aangemaakt op 27 november 2025 om 04:11



	Item	Omschrijving	Openingsbod
	24	Merk: Iveco Model: 35S18 Uitvoering: Daily HiMatic Bouwjaar (jjjj): 2022 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 22/03/2023 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 169288 Chassisnummer: ZCFC535C905529994 Aantal sleutels: 2 Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t. Opbouw: Gesloten bestelwagen Aantal zitplaatsen: 3 Aantal assen: 2 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 3500 Transmissie: Automatische transmissie Cilinderinhoud cc: 2998 Motorvermogen kW: 129 Emissieklasse: Euro 6 Kleur exterieur: Grijs Metaalkleur: Nee Kleur interieur: Zwart Bekleding: Stof Achteruitrijcamera: Ja Airconditioning: Volautomatische airco Boordcomputer: Ja Centrale vergrendeling: Ja Cruise control: Ja Elektrische ruiten: Ja Multifunctioneel stuur: Ja Navigatie: Ja Radio: Ja Trekhaak: Ja Bijkomende informatie: starten met booster! Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Identificatieverslag: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 23/03/2025 Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade	100€



		kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: zijspiegel, laadruimte, achterlicht Conditie: Gebruikt Aantal: 1	
	39	Merk: Iveco Model: Daily 35S Uitvoering: 3.0 Agile Bouwjaar (jjjj): 2010 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 30/07/2010 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 131250 Chassisnummer: ZCFC35D2005835363 Aantal sleutels: 2 Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t. Opbouw: Gesloten bestelwagen Aantal zitplaatsen: 3 Aantal assen: 2 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 3500 Transmissie: Automatische transmissie Cilinderinhoud cc: 2998 Motorvermogen kW: 130 Emissieklasse: Euro 4 Kleur exterieur: Zilver Metaalkleur: Nee Kleur interieur: Zwart Bekleding: Stof Boordcomputer: Ja Centrale vergrendeling: Ja Elektrische ruiten: Ja Radio: Ja Trekhaak: Ja Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig CARPASS: Ja, aanwezig Identificatieverslag: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 04/08/2025 Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een	100€



		gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1	
	41	Merk: Renault Model: Trafic Uitvoering: 1.6 DCI 120 Energy Bouwjaar (jjjj): 2015 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 11/06/2015 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 336979 Chassisnummer: VF12FL10453165536 Aantal sleutels: 1 Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t. Opbouw: bestelwagen met dubbele cabine Aantal zitplaatsen: 6 Aantal assen: 2 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 2800 Transmissie: Manuele transmissie Cilinderinhoud cc: 1598 Motorvermogen kW: 88 Emissieklasse: Euro 5b Kleur exterieur: Groen Metaalkleur: Nee Kleur interieur: Zwart Bekleding: Stof Airconditioning: Manuele airco Boordcomputer: Ja Centrale vergrendeling: Ja Elektrische ruiten: Ja Radio: Ja Trekhaak: Ja Andere opties: dubbele cabine Inschrijvingsbewijs: Niet aanwezig: de koper ontvangt een attest van verlies van inschrijvingsbewijs Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Identificatieverslag: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 22/04/2026	100€



		Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1	
	47	Merk: Mercedes-Benz Model: Vito Uitvoering: 116 CDI Bouwjaar (jjjj): 2022 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 07/03/2023 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 83616 Chassisnummer: W1VVLBEZ7P4194943 Aantal sleutels: 2 Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t. Opbouw: Gesloten bestelwagen Aantal zitplaatsen: 3 Aantal assen: 2 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 2800 Transmissie: Automatische transmissie Cilinderinhoud cc: 1950 Motorvermogen kW: 120 Emissieklasse: Euro 6 Kleur exterieur: Wit Metaalkleur: Nee Kleur interieur: Zwart Bekleding: Stof Achteruitrijcamera: Ja Airconditioning: Manuele airco Boordcomputer: Ja Centrale vergrendeling: Ja Cruise control: Ja Elektrische ruiten: Ja Mistlichten: Ja Multifunctioneel stuur: Ja Radio: Ja Trekhaak: Ja Andere opties: ingerichte laadruimte Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig	100€



		Keuringsattest: Niet aanwezig Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: diverse shades Conditie: Gebruikt Aantal: 1	
	55	Merk: Citroën Model: Berlingo Uitvoering: XL Heavy Dub. Cab. Bouwjaar (jjjj): 2024 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 05/03/2025 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 27247 Chassisnummer: VR7EDYHZ7RJ976535 Aantal sleutels: 2 Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t. Opbouw: bestelwagen met dubbele cabine Aantal zitplaatsen: 5 Aantal assen: 2 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 2400 Transmissie: Automatische transmissie Cilinderinhoud cc: 1499 Motorvermogen kW: 96 Emissieklasse: Euro 6e Kleur exterieur: Zwart Metaalkleur: Nee Kleur interieur: Zwart Bekleding: Stof Achteruitrijcamera: Ja Airconditioning: Manuele airco Boordcomputer: Ja Centrale vergrendeling: Ja Cruise control: Ja Elektrisch inklapbare spiegels: Ja Elektrische ruiten: Ja Multifunctioneel stuur: Ja Parkeersensoren achteraan: Ja Radio: Ja Trekhaak: Ja	100€



		Zetelverwarming: Ja Andere opties: stuurverwarming Bijkomende informatie: onderhoud uit te voeren Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Keuringsattest: Niet aanwezig Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: onderhoud uit te voeren Factuurbedrag (€ incl. BTW): 30099,27 Factuurdatum (dd-mm-jjjj): 31-01-2025 Conditie: Gebruikt Aantal: 1	
	56	Merk: Fuso Model: Canter Uitvoering: 3C15 Bouwjaar (jjjj): 2016 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 01/06/2016 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 561876 Chassisnummer: TYBFEB01ELDY04366 Aantal sleutels: 1 Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t. Opbouw: Bakwagen Aantal zitplaatsen: 3 Aantal assen: 2 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 3500 Transmissie: Manuele transmissie Cilinderinhoud cc: 2998 Motorvermogen kW: 110 Emissieklasse: Euro 5b Kleur exterieur: Wit Metaalkleur: Nee Kleur interieur: Zwart Bekleding: Stof Airconditioning: Manuele airco Elektrische ruiten: Ja Mistlichten: Ja	100€



		Radio: Ja Andere opties: voorzien van laadklep D'Hollandia zonder sleutel. Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Identificatieverslag: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 14/05/2025 Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: melding dashboard motor Conditie: Gebruikt Aantal: 1	
	58	Merk: Peugeot Model: Boxer Bouwjaar (jjjj): 2020 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 27/04/2020 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 94268 Chassisnummer: VF3YDBNFC12N45314 Aantal sleutels: 1 Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t. Opbouw: Gesloten bestelwagen Aantal zitplaatsen: 3 Aantal assen: 2 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 3500 Transmissie: Manuele transmissie Cilinderinhoud cc: 2179 Motorvermogen kW: 103 Emissieklasse: Euro 6 Kleur exterieur: Wit Metaalkleur: Nee Kleur interieur: Zwart Bekleding: Stof Achteruitrijcamera: Ja Airconditioning: Manuele airco Boordcomputer: Ja	100€



		Centrale vergrendeling: Ja Cruise control: Ja Elektrisch inklapbare spiegels: Ja Elektrische ruiten: Ja Mistlichten: Ja Multifunctioneel stuur: Ja Navigatie: Ja Parkeersensoren achteraan: Ja Radio: Ja Trekhaak: Ja Andere opties: voorzien van professionele glasdrager; afmetingen: 4000x215x2700mm; max. ladingsgewicht: 350kg dakdrager Mobietec ladder ingerichte laadruimte Bijkomende informatie: inclusief resterende inhoud afval Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig CARPASS: Ja, aanwezig Identificatieverslag: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 09/02/2024 Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: diverse schades melding dashboard Factuurbedrag (€ incl. BTW): 30855 Factuurdatum (dd-mm-jjjj): 18-02-2023 Conditie: Gebruikt Aantal: 1	
	65	Merk: Renault Model: Master Uitvoering: Z.E. Bouwjaar (jjjj): 2018 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 26/08/2020 Brandstof: Elektrisch	100€



		Gelezen tellerstand (km's): 37806 Chassisnummer: VF1VAE00X62208866 Aantal sleutels: 1 Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t. Opbouw: Gesloten bestelwagen Aantal zitplaatsen: 3 Aantal assen: 2 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 3100 Transmissie: Automatische transmissie Motorvermogen kW: 57 Kleur exterieur: Wit Metaalkleur: Nee Kleur interieur: Zwart Bekleding: Stof Airconditioning: Manuele airco Boordcomputer: Ja Centrale vergrendeling: Ja Elektrische ruiten: Ja Radio: Ja Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Identificatieverslag: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 22/07/2025 Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: diverse schades Conditie: Gebruikt Aantal: 1	
	101	Merk: Maxus Model: eDeliver3 Bouwjaar (jjjj): 2020 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 24/12/2020 Brandstof: Elektrisch Gelezen tellerstand (km's): 46184 Chassisnummer: LSH14C4CXLA079934 Aantal sleutels: 2 Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t.	100€

		Opbouw: Gesloten bestelwagen Aantal zitplaatsen: 2 Aantal assen: 2 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 2460 Transmissie: Automatische transmissie Motorvermogen kW: 90 Kleur exterieur: Wit Metaalkleur: Nee Kleur interieur: Zwart Bekleding: Stof Achteruitrijcamera: Ja Airconditioning: Semi-automatische airco Boordcomputer: Ja Centrale vergrendeling: Ja Cruise control: Ja Elektrische ruiten: Ja Multifunctioneel stuur: Ja Parkeersensoren achteraan: Ja Radio: Ja Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Identificatieverslag: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: diverse schades Conditie: Gebruikt Aantal: 1	
	102	Merk: Maxus Model: eDeliver3 Bouwjaar (jjjj): 2020 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 24/12/2020 Brandstof: Elektrisch Gelezen tellerstand (km's): 33504 Chassisnummer: LSH14C4C5LA080022 Aantal sleutels: 2 Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t. Opbouw: Gesloten bestelwagen Aantal zitplaatsen: 2	100€



		Aantal assen: 2 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 2630 Transmissie: Automatische transmissie Motorvermogen kW: 90 Kleur exterieur: Wit Metaalkleur: Nee Kleur interieur: Zwart Bekleding: Stof Achteruitrijcamera: Ja Airconditioning: Manuele airco Boordcomputer: Ja Centrale vergrendeling: Ja Cruise control: Ja Elektrische ruiten: Ja Mistlichten: Ja Multifunctioneel stuur: Ja Parkeersensoren achteraan: Ja Radio: Ja Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Identificatieverslag: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 02/03/2026 Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: diverse schades Conditie: Gebruikt Aantal: 1	
	103	Merk: Renault Model: Master Uitvoering: CCAB L3 Bouwjaar (jjjj): 2019 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 23/05/2019 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 308581 Chassisnummer: VF6VG000662934848 Aantal sleutels: 1 Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t.	100€



Opbouw: Bakwagen
Aantal zitplaatsen: 3
Aantal assen: 2
Maximaal Toegelaten Massa (kg): 3500
Transmissie: Manuele transmissie
Cilinderinhoud cc: 2299
Motorvermogen kW: 125
Emissieklasse: Euro 6b
Kleur exterieur: Wit
Metaalkleur: Nee
Kleur interieur: Zwart
Bekleding: Stof
Airconditioning: Manuele airco
Boordcomputer: Ja
Cruise control: Ja
Elektrische ruiten: Ja
Radio: Ja
Trekhaak: Ja
Andere opties: voorzien van laadklep D'Hollandia zonder sleutel
Bijkomende informatie: Voertuig start en rijdt
Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig
Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig
Identificatieverslag: Ja, aanwezig
Keuringsattest: Ja, aanwezig
Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj)::
03/10/2025
Onderhoudsboekje: Niet aanwezig
Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen.
Voertuigschade omschrijving: Probleem motor: defecte inspuiting.
Motor rookt, voertuig na te kijken!
Diverse schades.
Conditie: Gebruikt
Aantal: 1



104

Merk: Opel
Model: Movano
Uitvoering: L3H1 F3500
Bouwjaar (jjjj): 2019
Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 19/09/2019
Brandstof: Diesel
Gelezen tellerstand (km's): 634089
Chassisnummer: W0VVS609KB170845
Aantal sleutels: 1
Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t.
Opbouw: Bakwagen
Aantal zitplaatsen: 3
Aantal assen: 2
Maximaal Toegelaten Massa (kg): 3500
Transmissie: Manuele transmissie
Cilinderinhoud cc: 2299
Motorvermogen kW: 96
Emissieklasse: Euro 6b
Kleur exterieur: Wit
Metaalkleur: Nee
Kleur interieur: Zwart
Bekleding: Stof
Airconditioning: Manuele airco
Centrale vergrendeling: Ja
Cruise control: Ja
Elektrische ruiten: Ja
Multifunctioneel stuur: Ja
Radio: Ja
Andere opties: voorzien van laadklep D'Hollandia zonder sleutel
Bijkomende informatie: Voertuig start niet!
Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig
Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig
Identificatieverslag: Ja, aanwezig
Keuringsattest: Niet aanwezig
Onderhoudsboekje: Niet aanwezig
Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen.
Voertuigschade omschrijving: Voertuig start niet!
Diverse schades!
Conditie: Gebruikt
Aantal: 1

100€



	105	Merk: Opel Model: Movano Uitvoering: Citybox F3500 Bouwjaar (jjjj): 2021 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 15/11/2021 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): onbekend (min. 200.000km) Chassisnummer: W0VVS2607MB257224 Aantal sleutels: 1 Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t. Opbouw: Bakwagen Aantal zitplaatsen: 3 Aantal assen: 2 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 3500 Transmissie: Manuele transmissie Cilinderinhoud cc: 2299 Motorvermogen kW: 120 Emissieklasse: Euro 6 Kleur exterieur: Zwart Metaalkleur: Nee Kleur interieur: Zwart Bekleding: Stof Elektrische ruiten: Ja Andere opties: voorzien van laadklep D'Hollandia Bijkomende informatie: Voertuig start niet! Kilometerstand onbekend, batterij defect Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Identificatieverslag: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 03/12/2024 Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: Voertuig start niet! Kilometerstand onbekend, batterij defect. Conditie: Gebruikt Aantal: 1	10€
---	-----	--	-----



	106	Merk: Renault Model: Master Uitvoering: 2.3D L3H2 Bouwjaar (jjjj): 2021 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 30/08/2021 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): Onbekend (min. 200.000km) Chassisnummer: VF1MA000X66660873 Aantal sleutels: 1 Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t. Opbouw: Gesloten bestelwagen Aantal zitplaatsen: 3 Aantal assen: 2 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 3500 Transmissie: Manuele transmissie Cilinderinhoud cc: 2299 Motorvermogen kW: 100 Emissieklasse: Euro 6 Kleur exterieur: Wit Metaalkleur: Nee Kleur interieur: Zwart Bekleding: Stof Airconditioning: Manuele airco Boordcomputer: Ja Centrale vergrendeling: Ja Cruise control: Ja Radio: Ja Bijkomende informatie: Voertuig start niet! Kilometerstand onbekend, batterij defect! Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig CARPASS: Ja, aanwezig Identificatieverslag: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 13/03/2025 Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: Voertuig start niet! Kilometerstand onbekend, batterij defect! diverse schades Versnellingsbak defect	10€
---	-----	---	-----

		Conditie: Gebruikt Aantal: 1	
	107	Merk: Citroën Model: Jumpy Uitvoering: XL Dub. Cab. 2.0 BlueHDi 145 S&S Bouwjaar (jjjj): 2021 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 29/11/2021 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 31676 Chassisnummer: VF7VFEHTMM7852390 Aantal sleutels: 1 Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t. Opbouw: bestelwagen met dubbele cabine Aantal zitplaatsen: 5 Aantal assen: 2 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 3030 Transmissie: Manuele transmissie Cilinderinhoud cc: 1997 Motorvermogen kW: 106 Emissieklasse: Euro 6 Kleur exterieur: Grijs Metaalkleur: Ja Kleur interieur: Zwart Bekleding: Stof Achteruitrijcamera: Ja Airconditioning: Volautomatische airco Boordcomputer: Ja Centrale vergrendeling: Ja Cruise control: Ja Elektrisch inklapbare spiegels: Ja Elektrische ruiten: Ja Mistlichten: Ja Multifunctioneel stuur: Ja Navigatie: Ja Parkeersensoren achteraan: Ja Parkeersensoren vooraan: Ja Radio: Ja Bijkomende informatie: onderhoud uit te voeren Inschrijvingsbewijs: Niet aanwezig: de koper ontvangt een attest van verlies van inschrijvingsbewijs	100€



		Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig CARPASS: Ja, aanwezig Identificatieverslag: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 28/03/2026 Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: onderhoud uit te voeren diverse schades Factuurbedrag (€ incl. BTW): 32815,68 Factuurdatum (dd-mm-jjjj): 25-11-2021 Conditie: Gebruikt Aantal: 1	
	108	Merk: Ford Model: Ranger Uitvoering: Dub Cab - Wildtrak - 2.0 BiTDCi Bouwjaar (jjjj): 2022 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 20/04/2023 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 85238 Chassisnummer: 6FPPXXMJ2PNP59048 Aantal sleutels: 2 Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t. Opbouw: Pick-up Aantal assen: 2 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 3270 Transmissie: Automatische transmissie Cilinderinhoud cc: 1996 Motorvermogen kW: 156 Emissieklasse: Euro 6 Aantal deuren: 5-deurs Kleur exterieur: Zilver Metaalkleur: Ja Kleur interieur: Zwart Bekleding: Volledig leder Achteruitrijcamera: Ja Airconditioning: Volautomatische airco	100€

		Boordcomputer: Ja Centrale vergrendeling: Ja Cruise control: Ja Elektrische ruiten: Ja Lichtmetalen velgen: Ja Mistlichten: Ja Multifunctioneel stuur: Ja Navigatie: Ja Parkeersensoren achteraan: Ja Parkeersensoren vooraan: Ja Radio: Ja Trekhaak: Ja Zetelverwarming: Ja Andere opties: dubbele cabine Wildtrak uitvoering Bijkomende informatie: onderhoud uit te voeren Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Identificatieverslag: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 15/01/2026 Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: onderhoud uit te voeren Factuurbedrag (€ incl. BTW): 46564,15 Factuurdatum (dd-mm-jjjj): 21-04-2023 Conditie: Gebruikt Aantal: 1	
	109	Merk: Ford Model: Transit Uitvoering: L4 Trend Electric Bouwjaar (jjjj): 2023 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 28/02/2024 Brandstof: Elektrisch Gelezen tellerstand (km's): 56596 Chassisnummer: WF0EXXTTRBPP38839 Aantal sleutels: 2	100€



Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t.
Opbouw: Gesloten bestelwagen
Aantal zitplaatsen: 3
Aantal assen: 2
Maximaal Toegelaten Massa (kg): 3500
Transmissie: Automatische transmissie
Motorvermogen kW: 198
Kleur exterieur: Wit
Metaalkleur: Nee
Kleur interieur: Zwart
Bekleding: Stof
Achteruitrijcamera: Ja
Airconditioning: Volautomatische airco
Boordcomputer: Ja
Centrale vergrendeling: Ja
Cruise control: Ja
Elektrisch inklapbare spiegels: Ja
Elektrische ruiten: Ja
Mistlichten: Ja
Multifunctioneel stuur: Ja
Navigatie: Ja
Radio: Ja
Zetelverwarming: Ja
Voorzien van elektrische laadkabel: Aanwezig
Inschrijvingsbewijs: Niet aanwezig: de koper ontvangt een attest van verlies van inschrijvingsbewijs
Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig
Identificatieverslag: Ja, aanwezig
Keuringsattest: Ja, aanwezig
Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 07/03/2026
Onderhoudsboekje: Niet aanwezig
Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen.
Voertuigschade omschrijving: diverse schades
Factuurbedrag (€ incl. BTW): 60769,60
Factuurdatum (dd-mm-jjjj): 19-03-2024
Conditie: Gebruikt
Aantal: 1



	110	Merk: Maxus Model: eDeliver3 Bouwjaar (jjjj): 2020 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 24/12/2020 Brandstof: Elektrisch Gelezen tellerstand (km's): 51538 Chassisnummer: LSH14C4CXLA079917 Aantal sleutels: 2 Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t. Opbouw: Gesloten bestelwagen Aantal zitplaatsen: 2 Aantal assen: 2 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 2460 Transmissie: Automatische transmissie Motorvermogen kW: 90 Kleur exterieur: Wit Metaalkleur: Nee Kleur interieur: Zwart Bekleding: Stof Airconditioning: Volautomatische airco Boordcomputer: Ja Centrale vergrendeling: Ja Cruise control: Ja Elektrische ruiten: Ja Multifunctioneel stuur: Ja Parkeersensoren achteraan: Ja Radio: Ja Bijkomende informatie: camera defect! starten met booster! Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Identificatieverslag: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 17/03/2026 Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: camera defect! starten met booster! diverse schades! Conditie: Gebruikt Aantal: 1	100€
---	-----	--	------



	111	Merk: Maxus Model: eDeliver3 Bouwjaar (jjjj): 2020 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 24/12/2020 Brandstof: Elektrisch Gelezen tellerstand (km's): 38177 Chassisnummer: LSH14C4C7LA080040 Aantal sleutels: 2 Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t. Opbouw: Gesloten bestelwagen Aantal zitplaatsen: 2 Aantal assen: 2 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 2630 Transmissie: Automatische transmissie Motorvermogen kW: 90 Kleur exterieur: Wit Metaalkleur: Nee Kleur interieur: Zwart Bekleding: Stof Airconditioning: Semi-automatische airco Boordcomputer: Ja Centrale vergrendeling: Ja Cruise control: Ja Elektrische ruiten: Ja Multifunctioneel stuur: Ja Parkeersensoren achteraan: Ja Radio: Ja Bijkomende informatie: starten met booster! Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Identificatieverslag: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 01/03/2026 Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: camera defect starten met booster! diverse schades	100€
---	-----	--	------



		Conditie: Gebruikt Aantal: 1	
	112	Merk: Maxus Model: eDeliver3 Bouwjaar (jjjj): 2020 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 24/12/2020 Brandstof: Elektrisch Gelezen tellerstand (km's): 47571 Chassisnummer: LSH14C4C9LA079908 Aantal sleutels: 2 Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t. Opbouw: Gesloten bestelwagen Aantal zitplaatsen: 2 Aantal assen: 2 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 2460 Transmissie: Automatische transmissie Motorvermogen kW: 90 Kleur exterieur: Wit Metaalkleur: Nee Kleur interieur: Zwart Bekleding: Stof Achteruitrijcamera: Ja Airconditioning: Semi-automatische airco Boordcomputer: Ja Centrale vergrendeling: Ja Cruise control: Ja Elektrische ruiten: Ja Multifunctioneel stuur: Ja Parkeersensoren achteraan: Ja Radio: Ja Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Identificatieverslag: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 01/03/2026 Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: diverse schades	100€



		melding dashboard slip Conditie: Gebruikt Aantal: 1	
	113	Merk: Maxus Model: eDeliver3 Bouwjaar (jjjj): 2020 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 24/12/2020 Brandstof: Elektrisch Gelezen tellerstand (km's): 45247 Chassisnummer: LSH14C4C5LA079937 Aantal sleutels: 2 Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t. Opbouw: Gesloten bestelwagen Aantal zitplaatsen: 2 Aantal assen: 2 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 2460 Transmissie: Automatische transmissie Motorvermogen kW: 90 Kleur exterieur: Wit Metaalkleur: Nee Kleur interieur: Zwart Bekleding: Stof Achteruitrijcamera: Ja Airconditioning: Semi-automatische airco Boordcomputer: Ja Centrale vergrendeling: Ja Cruise control: Ja Elektrische ruiten: Ja Multifunctioneel stuur: Ja Parkeersensoren achteraan: Ja Radio: Ja Bijkomende informatie: starten met booster! Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Identificatieverslag: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 08/03/2026 Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade	100€



		kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: starten met booster! diverse schades Conditie: Gebruikt Aantal: 1	
	114	Merk: Renault Model: Trafic Uitvoering: Fourgon Confort L2H1 Energy Blue Bouwjaar (jjjj): 2022 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 13/12/2022 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 67369 Chassisnummer: VF1FL000170175903 Aantal sleutels: 2 Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t. Opbouw: Gesloten bestelwagen Aantal zitplaatsen: 3 Aantal assen: 2 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 3070 Transmissie: Manuele transmissie Cilinderinhoud cc: 1997 Motorvermogen kW: 96 Emissieklasse: Euro 6 Kleur exterieur: Wit Metaalkleur: Nee Kleur interieur: Zwart Bekleding: Stof Achteruitrijcamera: Ja Airconditioning: Manuele airco Boordcomputer: Ja Centrale vergrendeling: Ja Cruise control: Ja Elektrische ruiten: Ja Mistlichten: Ja Multifunctioneel stuur: Ja Parkeersensoren achteraan: Ja Radio: Ja Inschrijvingsbewijs: Niet aanwezig: de koper ontvangt een attest van verlies van inschrijvingsbewijs	100€



		Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Identificatieverslag: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 06/02/2024 Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Factuurbedrag (€ incl. BTW): 32718,99 Factuurdatum (dd-mm-jjjj): 12-12-2022 Conditie: Gebruikt Aantal: 1	
	118	Merk: Opel Model: Vivaro Bouwjaar (jjjj): 2015 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 24/07/2015 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 257407 Chassisnummer: W0L4F7002FV645474 Aantal sleutels: 2 Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t. Opbouw: Gesloten bestelwagen Aantal zitplaatsen: 3 Aantal assen: 2 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 2740 Transmissie: Manuele transmissie Cilinderinhoud cc: 1598 Motorvermogen kW: 66 Emissieklasse: Euro 5b Co2 uitstoot gr/km: 170 Kleur exterieur: Rood Metaalkleur: Nee Kleur interieur: Zwart Bekleding: Stof Centrale vergrendeling: Ja Elektrische ruiten: Ja Radio: Ja Andere opties: ingerichte laadruimte Bijkomende informatie: Voertuig start en rijdt enkel met een startbooster, batterij defect!	100€

		Diverse schades Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Identificatieverslag: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 06/08/2024 Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: Voertuig start en rijdt enkel met een startbooster, batterij defect! Conditie: Gebruikt Aantal: 1	
	131	Merk: MAN Model: TGL Uitvoering: 12.180 Bouwjaar (jjjj): 2014 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 28/01/2014 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 141364 Chassisnummer: WMAN15ZZ0EY308072 Aantal sleutels: 4 Categorie: N2: max. massa >3,5t. - <12t. Type vrachtwagen: Complete combinatie Aantal assen: 2 Lengte (meter): 6,7 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 11990 Transmissie: Automatische transmissie Cilinderinhoud cc: 4580 Motorvermogen kW: 132 Emissieklasse: Euro 5 Kleur exterieur: Wit Kleur interieur: Zwart Bekleding: Gedeeltelijk leder Achteruitrijcamera: Ja Airconditioning: Manuele airco Centrale vergrendeling: Ja Cruise control: Ja Elektrische ruiten: Ja Luchtgeveerde zetel: Ja	100€

		Radio: Ja Tachograaf: Ja Andere opties: voorzien van laadklep D'Hollandia zonder sleutel. voorzien van signalisatie, haspel, wielblokken en reservewiel. Uitgerust met een ingerichte laadruimte met werkbank met bankschroef en kasten met lades. Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Identificatieverslag: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 17/02/2026 Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: bestuurderszetel gebruiksschade Conditie: Gebruikt Aantal: 1	
	148	Merk: Fiat Model: Ducato Uitvoering: 130 Multijet Bouwjaar (jjjj): 2015 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 17/06/2015 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): onbekend Chassisnummer: ZFA25000002875839 Aantal sleutels: 0 Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t. Opbouw: Gesloten bestelwagen Aantal zitplaatsen: 3 Aantal assen: 2 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 3500 Transmissie: Manuele transmissie Cilinderinhoud cc: 2287 Motorvermogen kW: 96 Emissieklasse: Euro 5b	10€



		Co2 uitstoot gr/km: 183 Kleur exterieur: Wit Metaalkleur: Nee Kleur interieur: Zwart Bekleding: Stof Andere opties: ingerichte laadruimte Würth Bijkomende informatie: geen sleutel aanwezig! Voertuig start niet! Voertuig is total loss, diverse schades! Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Identificatieverslag: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 25/06/2025 Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: geen sleutel aanwezig! Voertuig start niet! Voertuig is total loss, diverse schades! (DK) De registratie van de auto: De auto is zonder Deense registratiebelasting Conditie: Gebruikt Aantal: 1	
	405	Merk: Citroën Model: Jumper Bouwjaar (jjjj): 2010 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 06/10/2010 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 200174 Chassisnummer: VF7YCBMFC11785704 Aantal sleutels: 2 Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t. Opbouw: Gesloten bestelwagen Aantal zitplaatsen: 3 Aantal assen: 2	100€



		Maximaal Toegelaten Massa (kg): 3500 Transmissie: Manuele transmissie Cilinderinhoud cc: 2198 Motorvermogen kW: 88 Emissieklasse: Euro 4 Kleur exterieur: Wit Metaalkleur: Nee Kleur interieur: Zwart Bekleding: Stof Airconditioning: Manuele airco Centrale vergrendeling: Ja Elektrische ruiten: Ja Trekhaak: Ja Bijkomende informatie: starten met booster! Inschrijvingsbewijs: Niet aanwezig: de koper ontvangt een attest van verlies van inschrijvingsbewijs Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig CARPASS: Ja, aanwezig Keuringsattest: Niet aanwezig Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: diverse schades starten met booster! Conditie: Gebruikt Aantal: 1	
--	--	---	--