

CATALOGUS

Dumper BELL B40E

OMSCHRIJVING	In deze veiling wordt een BELL ADT B40E 6x6 dumper uit 2020 aangeboden. Deze machine is uitgerust met een Mercedes OM 471 motor, Allison transmissie en 6x6 aandrijving, en wordt wereldwijd ingezet in zware industrie en grondverzet.
STARTDATUM	4 november 2025 om 09:00 [UTC]
EINDATUM	14 november 2025 vanaf 14:00 [UTC]
BEZICHTIGING	Enkel op afspraak via organisator. Woensdag 12 November 2025 van 14:30 tot 15:00 BE-6220 HEPPIGNIES, ROUTE DE GOSSLIES 568
AUCTIM PARTNER	MOYERSOEN NV Helststraat 47, 2630 Aartselaar, België +32 3 827 21 31 - info.moyersoen@auctim.be BTW BE 0452 153 622
AFGIFTE - COLLECTION	--- Donderdag 20 November 2025 van 10:00 tot 12:00 BE-6220 HEPPIGNIES, ROUTE DE GOSSLIES 568

Bieden uitsluitend via internet!

Catalogus aangemaakt op 14 november 2025 om 04:00

	Item	Omschrijving	Openingsbod
	1	Merk: BELL Model: ADT B40E 6X6 Type dumper: Knikdumper Bouwjaar (jjjj): 2020 Tellerstand (uren): 4297 Serienummer: B93A640EL03007443 Brandstof: Diesel Motorvermogen kW: 361 Aantal sleutels: 1 Kleur exterieur: Geel Achteruitrijcamera: Ja Airconditioning: Manuele airco Verlichting: Ja Verwarming: Ja Andere opties: voorzien van radio, achteruitkijkspiegel en boordcomputer Bijkomende informatie: Motor: MERCEDES OM 471 LA Serienummer: 471 945 C 0586827 Transmission: Model: Allison 4700 ORS Serienummer: 6620037951 Transfer case: Model: W3866 Serienummer: 809472 Front differential Model: SC 461 Serienummer: HNO 7810738 Mid differential: Model: TC 461 Serienummer: HNO 7799326 Rear differential: Model: SC 461 Serienummer: HNO 7810732 6x Bandenmaat: 39.5R25-GP40 onderhoudsboekje: Een volledige historie is op aanvraag beschikbaar. in bijlage 1 vindt u de brochure FR inschrijvingsbewijs niet van toepassing: dit voertuig kan niet worden geregistreerd, het wordt alleen in uitzonderlijk konvooi vervoerd. Het werkt	37.500€



		in steengroeven, zandputten of afgesloten bouwplaatsen, nooit op de openbare weg. Inschrijvingsbewijs: Niet aanwezig, zie bijkomende informatie Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Keuringsattest: Niet van toepassing Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1	
--	--	--	--