

CATALOGUS BEDRIJFSVOERTUIGEN

OMSCHRIJVING	Veiling bedrijfsvoertuigen uit diverse faillissementen, inbeslagnames, contractbreuken e.a.
STARTDATUM	8 januari 2026 om 09:00 [UTC]
EINDATUM	15 januari 2026 vanaf 17:00 [UTC]
BEZICHTIGING	--- Woensdag 14 januari 2026 van 10:00 tot 12:00 Helststraat 47, 2630 Aartselaar
AUCTIM PARTNER	MOYERSOEN NV Helststraat 47, 2630 Aartselaar, België +32 3 827 21 31 - info.moyersoen@auctim.be BTW BE 0452 153 622
AFGIFTE - COLLECTION	--- Woensdag 21 januari 2026 van 10:00 tot 12:00 Helststraat 47, 2630 Aartselaar

Bieden uitsluitend via internet!

Catalogus aangemaakt op 11 januari 2026 om 04:23

	Item	Omschrijving	Openingsbod
	5	Merk: Renault Model: Master Bouwjaar (jjjj): 2024 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 01/12/2024 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 31922 Chassisnummer: VF1RDA00173906750 Aantal sleutels: 3 Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t. Opbouw: Gesloten bestelwagen Aantal zitplaatsen: 3 Aantal assen: 2 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 3500 Transmissie: Manuele transmissie Cilinderinhoud cc: 1997 Motorvermogen kW: 110 Emissieklasse: Euro 6e Kleur exterieur: Grijs Metaalkleur: Nee Kleur interieur: Zwart Bekleding: Stof Achteruitrijcamera: Ja Airconditioning: Semi-automatische airco Boordcomputer: Ja Centrale vergrendeling: Ja Cruise control: Ja Elektrische ruiten: Ja Multifunctioneel stuur: Ja Navigatie: Ja Parkeersensoren achteraan: Ja Parkeersensoren vooraan: Ja Radio: Ja Trekhaak: Ja Andere opties: dakdrager Q-Top ladder Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Identificatieverslag: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 04/12/2025 Onderhoudsboekje: Niet aanwezig	100€



		Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: achterzijde links Conditie: Gebruikt Aantal: 1	
	11	Merk: Nissan Model: NV300 Uitvoering: L2H1 2.0 dCi 145 Bouwjaar (jjjj): 2021 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 21/06/2021 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 155491 Chassisnummer: VNVF4000267037186 Aantal sleutels: 1 Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t. Opbouw: Gesloten bestelwagen Aantal zitplaatsen: 3 Aantal assen: 2 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 2900 Transmissie: Automatische transmissie Cilinderinhoud cc: 1997 Motorvermogen kW: 107 Emissieklasse: Euro 6 Kleur exterieur: Grijs Metaalkleur: Nee Kleur interieur: Zwart Bekleding: Stof Achteruitrijcamera: Ja Airconditioning: Manuele airco Boordcomputer: Ja Centrale vergrendeling: Ja Cruise control: Ja Elektrische ruiten: Ja Multifunctioneel stuur: Ja Navigatie: Ja Parkeersensoren achteraan: Ja Radio: Ja Andere opties: dakdrager met lange dakkoffer Renault Bijkomende informatie: inclusief resterende	100€



		inhoud afval Inschrijvingsbewijs: Niet aanwezig: de koper ontvangt een attest van verlies van inschrijvingsbewijs Gelijkvormigheidsattest: Niet aanwezig: de koper ontvangt een attest van verlies van gelijkvormigheidsattest Keuringsattest: Niet aanwezig Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: voorruit gebarsten zijruit ontbreekt melding onderhoud Factuurbedrag (€ incl. BTW): 27907,08 Factuurdatum (dd-mm-jjjj): 09-06-2021 Conditie: Gebruikt Aantal: 1	
	12	Merk: Renault Model: Trafic Uitvoering: Confort L1H1 dCi Bouwjaar (jjjj): 2024 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 24/05/2024 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 50232 Chassisnummer: VF1FL000572916915 Aantal sleutels: 1 Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t. Opbouw: bestelwagen met dubbele cabine Aantal zitplaatsen: 3 Aantal assen: 2 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 3010 Transmissie: Manuele transmissie Cilinderinhoud cc: 1997 Motorvermogen kW: 96 Emissieklasse: Euro 6e Co2 uitstoot gr/km: 184 Kleur exterieur: Wit Metaalkleur: Nee Kleur interieur: Zwart	100€



		Bekleding: Stof Achteruitrijcamera: Ja Airconditioning: Manuele airco Boordcomputer: Ja Centrale vergrendeling: Ja Cruise control: Ja Elektrisch inklapbare spiegels: Ja Elektrische ruiten: Ja Multifunctioneel stuur: Ja Navigatie: Ja Parkeersensoren achteraan: Ja Parkeersensoren vooraan: Ja Radio: Ja Trekhaak: Ja Andere opties: dubbele cabine Inschrijvingsbewijs: Niet aanwezig: de koper ontvangt een attest van verlies van inschrijvingsbewijs Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Identificatieverslag: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 22/07/2025 Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: lekke band linksachter Conditie: Gebruikt Aantal: 1	
	13	Merk: Mercedes-Benz Model: V 300 d Uitvoering: Avantgarde Bouwjaar (jjjj): 2021 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 01/06/2021 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 151332 Chassisnummer: WDF44781313661688 Aantal sleutels: 2 Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t. Opbouw: Gesloten bestelwagen	100€



Aantal zitplaatsen: 3
Aantal assen: 2
Maximaal Toegelaten Massa (kg): 2820
Transmissie: Automatische transmissie
Cilinderinhoud cc: 1950
Motorvermogen kW: 176
Emissieklasse: Euro 6
Co2 uitstoot gr/km: 154
Kleur exterieur: Wit
Metaalkleur: Nee
Kleur interieur: Zwart
Bekleding: Volledig leder
Achteruitrijcamera: Ja
Airconditioning: Volautomatische airco
Boordcomputer: Ja
Centrale vergrendeling: Ja
Cruise control: Ja
Elektrisch inklapbare spiegels: Ja
Elektrische achterklep: Ja
Elektrische ruiten: Ja
Lichtmetalen velgen: Ja
Mistlichten: Ja
Multifunctioneel stuur: Ja
Navigatie: Ja
Parkeersensoren achteraan: Ja
Parkeersensoren vooraan: Ja
Radio: Ja
Trekhaak: Ja
Zetelverwarming: Ja
Bijkomende informatie: Voertuigcategorie: N1 - Bestelwagen!
Achterbanken met stoelen wel aanwezig!
Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig
Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig
CARPASS: Ja, aanwezig
Identificatieverslag: Ja, aanwezig
Keuringsattest: Ja, aanwezig
Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj)::
13/06/2026
Onderhoudsboekje: Niet aanwezig
Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen.
Voertuigschade omschrijving: diverse schades
Conditie: Gebruikt



		Aantal: 1	
	14	Merk: Fiat Model: Ducato Uitvoering: Fourgon Tole L2H2 - 2.2 Turbo Bouwjaar (jjjj): 2024 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 24/09/2024 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 20374 Chassisnummer: ZFA250004R2Z86734 Aantal sleutels: 2 Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t. Opbouw: Gesloten bestelwagen Aantal zitplaatsen: 3 Aantal assen: 2 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 3500 Transmissie: Manuele transmissie Cilinderinhoud cc: 2184 Motorvermogen kW: 103 Emissieklasse: Euro 6e Kleur exterieur: Wit Metaalkleur: Nee Kleur interieur: Grijs Bekleding: Stof Achteruitrijcamera: Ja Airconditioning: Volautomatische airco Boordcomputer: Ja Centrale vergrendeling: Ja Cruise control: Ja Elektrische ruiten: Ja Multifunctioneel stuur: Ja Navigatie: Ja Parkeersensoren achteraan: Ja Radio: Ja Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Identificatieverslag: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 18/10/2026 Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een	100€



		gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Factuurbedrag (€ incl. BTW): 33753,07 Factuurdatum (dd-mm-jjjj): 23-09-2024 Conditie: Gebruikt Aantal: 1	
	17	Merk: Ford Model: Transit Uitvoering: 2.0 TDCI Bouwjaar (jjjj): 2021 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 11/01/2022 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 84819 Chassisnummer: WF0FXXTTTFMD37104 Aantal sleutels: 1 Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t. Opbouw: Gesloten bestelwagen Aantal zitplaatsen: 3 Aantal assen: 2 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 3500 Transmissie: Automatische transmissie Cilinderinhoud cc: 1995 Motorvermogen kW: 125 Emissieklasse: Euro 6 Kleur exterieur: Grijs Metaalkleur: Ja Kleur interieur: Zwart Bekleding: Stof Achteruitrijcamera: Ja Airconditioning: Manuele airco Boordcomputer: Ja Centrale vergrendeling: Ja Cruise control: Ja Elektrisch inklapbare spiegels: Ja Elektrische ruiten: Ja Lichtmetalen velgen: Ja Mistlichten: Ja Multifunctioneel stuur: Ja Parkeersensoren achteraan: Ja Parkeersensoren vooraan: Ja Radio: Ja	100€

		Trekhaak: Ja Andere opties: dubbele cabine Inschrijvingsbewijs: Niet aanwezig: de koper ontvangt een attest van verlies van inschrijvingsbewijs Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig CARPASS: Ja, aanwezig Identificatieverslag: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 14/12/2025 Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1	
	18	Merk: Iveco Model: 35S18 Uitvoering: HA8 Bouwjaar (jjjj): 2023 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 15/04/2024 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 47981 Chassisnummer: ZCFC535C405547545 Aantal sleutels: 1 Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t. Opbouw: bestelwagen met dubbele cabine Aantal zitplaatsen: 3 Aantal assen: 2 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 3500 Transmissie: Manuele transmissie Cilinderinhoud cc: 2998 Motorvermogen kW: 129 Emissieklasse: Euro 6 Kleur exterieur: Grijs Metaalkleur: Nee Kleur interieur: Zwart Bekleding: Volledig leder Achteruitrijcamera: Ja	100€



		Airconditioning: Volautomatische airco Boordcomputer: Ja Centrale vergrendeling: Ja Cruise control: Ja Elektrische ruiten: Ja Lichtmetalen velgen: Ja Mistlichten: Ja Multifunctioneel stuur: Ja Navigatie: Ja Radio: Ja Trekhaak: Ja Andere opties: extra signalisatie extra deursloten met sleutel dubbele cabine Bijkomende informatie: starten met booster! Inschrijvingsbewijs: Niet aanwezig: de koper ontvangt een attest van verlies van inschrijvingsbewijs Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Identificatieverslag: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 07/01/2026 Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: starten met booster! Factuurbedrag (€ incl. BTW): 67760 Factuurdatum (dd-mm-jjjj): 11/04/2024 Conditie: Gebruikt Aantal: 1	
	19	Merk: Iveco Model: 35C21 Bouwjaar (jjjj): 2024 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 14/08/2024 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 15113 Chassisnummer: ZCFCE35F605653277 Aantal sleutels: 1	100€



Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t.
Opbouw: bestelwagen met open laadbak
Aantal zitplaatsen: 7
Aantal assen: 2
Maximaal Toegelaten Massa (kg): 3500
Transmissie: Automatische transmissie
Cilinderinhoud cc: 2998
Motorvermogen kW: 152
Emissieklasse: Euro 6
Kleur exterieur: Wit
Metaalkleur: Ja
Kleur interieur: Zwart
Bekleding: Volledig leder
Achteruitrijcamera: Ja
Airconditioning: Semi-automatische airco
Boordcomputer: Ja
Centrale vergrendeling: Ja
Cruise control: Ja
Elektrische ruiten: Ja
Mistlichten: Ja
Multifunctioneel stuur: Ja
Navigatie: Ja
Radio: Ja
Trekhaak: Ja
Bijkomende informatie: voorzien van
touchscreenscherf, signalisatieverlichting
systeem en open laadbak, afm: 4100 x 2100 x
400mm met alu zijpanelen en adfedkzeil
Inschrijvingsbewijs: Niet aanwezig: de koper
ontvangt een attest van verlies van
inschrijvingsbewijs
Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig
Identificatieverslag: Ja, aanwezig
Keuringsattest: Ja, aanwezig
Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj)::
26/08/2025
Onderhoudsboekje: Niet aanwezig
Zichtbare voertuigschade: Neen, uitgezonderd
algemene gebruiksschade. (Onder algemene
gebruiksschade valt alle schade die gezien de
leeftijd en de kilometer- of urenstand verwacht
mag worden.) Voor een gedetailleerd overzicht
kan u steeds de fotoreportage raadplegen.
Conditie: Gebruikt
Aantal: 1

	21	Merk: Man Model: Tgl 12.180 Bouwjaar (jjjj): 2014 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 27/11/2014 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 93336 Chassisnummer: WMAN15ZZ9FY323106 Aantal sleutels: 5 Categorie: N2: max. massa >3,5t. - <12t. Aantal assen: 2 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 11990 Transmissie: Automatische transmissie Cilinderinhoud cc: 4580 Motorvermogen kW: 132 Emissieklasse: Euro 6 Kleur exterieur: Wit Kleur interieur: Zwart Bekleding: Volledig leder Achteruitrijcamera: Ja Airconditioning: Manuele airco Centrale vergrendeling: Ja Cruise control: Ja Elektrische ruiten: Ja Luchtgeveerde zetel: Ja Radio: Ja Tachograaf: Ja Bijkomende informatie: Ingericht met diverse opslagkasten en werktafel met bankschroef Code rolluik 3333 Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Identificatieverslag: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1	100€
---	----	---	------



40

Merk: Mercedes-Benz
Model: Sprinter
Uitvoering: 317 CDI L3
Bouwjaar (jjjj): 2023
Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 17/10/2023
Brandstof: Diesel
Gelezen tellerstand (km's): 113458
Chassisnummer: W1V3KCFZ1RP629875
Aantal sleutels: 2
Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t.
Opbouw: Gesloten bestelwagen
Aantal zitplaatsen: 3
Aantal assen: 2
Maximaal Toegelaten Massa (kg): 3500
Transmissie: Automatische transmissie
Cilinderinhoud cc: 1950
Motorvermogen kW: 125
Emissieklasse: Euro 6
Kleur exterieur: Wit
Metaalkleur: Nee
Kleur interieur: Zwart
Bekleding: Stof
Achteruitrijcamera: Ja
Airconditioning: Manuele airco
Boordcomputer: Ja
Centrale vergrendeling: Ja
Cruise control: Ja
Elektrisch inklapbare spiegels: Ja
Elektrische ruiten: Ja
Mistlichten: Ja
Multifunctioneel stuur: Ja
Parkeersensoren achteraan: Ja
Parkeersensoren vooraan: Ja
Radio: Ja
Trekhaak: Ja
Zetelverwarming: Ja
Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig
Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig
Identificatieverslag: Ja, aanwezig
Keuringsattest: Ja, aanwezig
Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj)::
19/10/2025
Onderhoudsboekje: Niet aanwezig
Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een
gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade

100€



		kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: melding bandenspanning sterretje voorruit diverse schades! Factuurbedrag (€ incl. BTW): 58806 Factuurdatum (dd-mm-jjjj): 23-10-2023 Conditie: Gebruikt Aantal: 1	
	41	Merk: Addax Model: MTN Bouwjaar (jjjj): 2021 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 22/03/2021 Brandstof: Elektrisch Gelezen tellerstand (km's): 7425 Chassisnummer: YBDNUL600FA000298 Aantal sleutels: 2 Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t. Opbouw: utilitair voertuig Aantal zitplaatsen: 2 Aantal assen: 2 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 1840 Transmissie: Automatische transmissie Motorvermogen kW: 12,50 Emissieklasse: Euro 6 Kleur exterieur: Wit Metaalkleur: Nee Kleur interieur: Zwart Bekleding: Kunstleder Achteruitrijcamera: Ja Boordcomputer: Ja Centrale vergrendeling: Ja Radio: Ja Andere opties: voorzien van 2 roldeuren en 2 achterdeuren. Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Identificatieverslag: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 27/03/2026	100€

		Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Neen, uitgezonderd algemene gebruiksschade. (Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en de kilometer- of urenstand verwacht mag worden.) Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1	
	44	Merk: Ford Model: Transit Uitvoering: 2T 350L L3 Trend Electric Bouwjaar (jjjj): 2022 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 29/02/2024 Brandstof: Elektrisch Gelezen tellerstand (km's): 41239 Chassisnummer: WF0EXXTTRBNA89551 Aantal sleutels: 4 Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t. Opbouw: Gesloten bestelwagen Aantal zitplaatsen: 3 Aantal assen: 2 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 3500 Transmissie: Automatische transmissie Motorvermogen kW: 135 Kleur exterieur: Wit Metaalkleur: Nee Kleur interieur: Zwart Bekleding: Stof Achteruitrijcamera: Ja Airconditioning: Volautomatische airco Boordcomputer: Ja Centrale vergrendeling: Ja Cruise control: Ja Elektrisch inklapbare spiegels: Ja Elektrische ruiten: Ja Mistlichten: Ja Multifunctioneel stuur: Ja Navigatie: Ja Parkeersensoren achteraan: Ja Parkeersensoren vooraan: Ja	100€



		Radio: Ja Zetelverwarming: Ja Voorzien van elektrische laadkabel: Aanwezig Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Identificatieverslag: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 22/10/2025 Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: diverse schades ster in de voorruit Factuurbedrag (€ incl. BTW): 59651 Factuurdatum (dd-mm-jjjj): 14-03-2024 Conditie: Gebruikt Aantal: 1	
	105	Merk: Opel Model: Movano Uitvoering: Citybox F3500 Bouwjaar (jjjj): 2021 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 15/11/2021 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): onbekend (min. 200.000km) Chassisnummer: W0VVS2607MB257224 Aantal sleutels: 1 Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t. Opbouw: Bakwagen Aantal zitplaatsen: 3 Aantal assen: 2 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 3500 Transmissie: Manuele transmissie Cilinderinhoud cc: 2299 Motorvermogen kW: 120 Emissieklasse: Euro 6 Kleur exterieur: Zwart Metaalkleur: Nee Kleur interieur: Zwart	10€



		Bekleding: Stof Elektrische ruiten: Ja Andere opties: voorzien van laadklep D'Hollandia Bijkomende informatie: Voertuig start niet! Motorschade: gat in de motor! Kilometerstand onbekend, batterij defect Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Identificatieverslag: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 03/12/2024 Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: Motorschade: gat in de motor!! Voertuig start niet! Kilometerstand onbekend, batterij defect. Conditie: Gebruikt Aantal: 1	
	213	Merk: Citroën Model: Jumper Bouwjaar (jjjj): 2019 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 03/04/2019 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 173469 Chassisnummer: VF7YD3MFC12K34409 Aantal sleutels: 2 Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t. Opbouw: Gesloten bestelwagen Aantal zitplaatsen: 6 Aantal assen: 2 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 3500 Transmissie: Manuele transmissie Cilinderinhoud cc: 1997 Motorvermogen kW: 120 Emissieklasse: Euro 6b Kleur exterieur: Wit Metaalkleur: Nee	100€

		Kleur interieur: Zwart Bekleding: Stof Airconditioning: Manuele airco Boordcomputer: Ja Centrale vergrendeling: Ja Cruise control: Ja Elektrisch inklapbare spiegels: Ja Elektrische ruiten: Ja Navigatie: Ja Parkeersensoren achteraan: Ja Radio: Ja Trekhaak: Ja Andere opties: dubbele cabine Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 26/05/2026 Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: ster in de voorruit bestuurderszetel Conditie: Gebruikt Aantal: 1	
	214	Merk: Ford Model: Transit Uitvoering: Custom Bouwjaar (jjjj): 2018 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 12/02/2019 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 348513 Chassisnummer: WF0YXXTTGYJA65748 Aantal sleutels: 2 Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t. Opbouw: Gesloten bestelwagen Aantal zitplaatsen: 3 Aantal assen: 2 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 3200 Transmissie: Manuele transmissie	100€



		Cilinderinhoud cc: 1995 Motorvermogen kW: 96 Emissieklasse: Euro 6b Kleur exterieur: Wit Metaalkleur: Nee Kleur interieur: Zwart Bekleding: Stof Achteruitrijcamera: Ja Airconditioning: Manuele airco Boordcomputer: Ja Centrale vergrendeling: Ja Cruise control: Ja Elektrische ruiten: Ja Mistlichten: Ja Multifunctioneel stuur: Ja Navigatie: Ja Parkeersensoren achteraan: Ja Parkeersensoren vooraan: Ja Radio: Ja Trekhaak: Ja Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Identificatieverslag: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 11/07/2025 Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: diverse schades ster in de voorruit Conditie: Gebruikt Aantal: 1	
	229	Merk: Citroën Model: Jumper Bouwjaar (jjjj): 2018 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 19/04/2018 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 357607 Chassisnummer: VF7YC3MFC12G34036	100€



Aantal sleutels: 1
Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t.
Opbouw: Gesloten bestelwagen
Aantal zitplaatsen: 3
Aantal assen: 2
Maximaal Toegelaten Massa (kg): 3500
Transmissie: Manuele transmissie
Cilinderinhoud cc: 1997
Motorvermogen kW: 120
Emissieklasse: Euro 6b
Co2 uitstoot gr/km: 159
Kleur exterieur: Wit
Metaalkleur: Nee
Kleur interieur: Zwart
Bekleding: Stof
Achteruitrijcamera: Ja
Airconditioning: Manuele airco
Boordcomputer: Ja
Centrale vergrendeling: Ja
Cruise control: Ja
Elektrisch inklapbare spiegels: Ja
Elektrische ruiten: Ja
Mistlichten: Ja
Multifunctioneel stuur: Ja
Navigatie: Ja
Parkeersensoren achteraan: Ja
Radio: Ja
Trekhaak: Ja
Andere opties: ingerichte laadruimte
Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig
Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig
Identificatieverslag: Ja, aanwezig
Keuringsattest: Ja, aanwezig
Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj)::
23/04/2026
Onderhoudsboekje: Niet aanwezig
Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een
gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade
kan u steeds de fotoreportage raadplegen.
Voertuigschade omschrijving: sleutel past niet in
het slot, wel op het contact.
diverse schades
Conditie: Gebruikt
Aantal: 1



	230	Merk: Ford Model: Transit Uitvoering: Custom Bouwjaar (jjjj): 2015 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 05/06/2015 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 360836 Chassisnummer: WF0ZXXTTGZEB85244 Aantal sleutels: 1 Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t. Opbouw: Gesloten bestelwagen Aantal zitplaatsen: 6 Aantal assen: 2 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 2900 Transmissie: Manuele transmissie Cilinderinhoud cc: 2198 Motorvermogen kW: 114 Emissieklasse: Euro 5b Co2 uitstoot gr/km: 191 Kleur exterieur: Zwart Metaalkleur: Nee Kleur interieur: Zwart Bekleding: Stof Airconditioning: Volautomatische airco Boordcomputer: Ja Centrale vergrendeling: Ja Cruise control: Ja Elektrische ruiten: Ja Lichtmetalen velgen: Ja Mistlichten: Ja Multifunctioneel stuur: Ja Parkeersensoren achteraan: Ja Parkeersensoren vooraan: Ja Radio: Ja Trekhaak: Ja Andere opties: dubbele cabine Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Identificatieverslag: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 05/07/2026	100€
---	-----	---	------



		Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: sterretjes in de voorruit diverse schades Conditie: Gebruikt Aantal: 1	
	248	Merk: Renault Model: Master Bouwjaar (jjjj): 2019 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 29/05/2019 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 166294 Chassisnummer: VF1MA000562634012 Aantal sleutels: 1 Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t. Opbouw: Gesloten bestelwagen Aantal zitplaatsen: 3 Aantal assen: 2 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 3500 Transmissie: Manuele transmissie Cilinderinhoud cc: 2299 Motorvermogen kW: 96 Emissieklasse: Euro 6b Kleur exterieur: Wit Metaalkleur: Nee Kleur interieur: Zwart Bekleding: Stof Airconditioning: Manuele airco Centrale vergrendeling: Ja Elektrische ruiten: Ja Trekhaak: Ja Andere opties: ladder dakdrager ingerichte laadruimte Bijkomende informatie: Voertuig start niet! Inschrijvingsbewijs: Niet aanwezig: de koper ontvangt een attest van verlies van inschrijvingsbewijs	10€



		Gelijkvormigheidsattest: Niet aanwezig: de koper ontvangt een attest van verlies van gelijkvormigheidsattest Keuringsattest: Niet aanwezig Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: Voertuig start niet! Diverse schades! Conditie: Gebruikt Aantal: 1	
--	--	---	--