

CATALOGUS

Bedrijfsvoertuigen

OMSCHRIJVING	Veiling bedrijfsvoertuigen uit diverse faillissementen, inbeslagnames, contractbreuken e.a.
STARTDATUM	29 januari 2026 om 09:00 [UTC]
EINDATUM	5 februari 2026 vanaf 17:00 [UTC]
BEZICHTIGING	--- - Woensdag 04 Februari 2026 van 15:00 tot 17:00 BE-2630 AARTSELAAR, HELSTSTRAAT 47
AUCTIM PARTNER	MOYERSOEN NV Helststraat 47, 2630 Aartselaar, België +32 3 827 21 31 - info.moyersoen@auctim.be BTW BE 0452 153 622
AFGIFTE - COLLECTION	--- - Woensdag 11 Februari 2026 van 10:00 tot 12:00 BE-2630 AARTSELAAR, HELSTSTRAAT 47

Bieden uitsluitend via internet!

Catalogus aangemaakt op 5 februari 2026 om 04:07



	Item	Omschrijving	Openingsbod
	43	Merk: Peugeot Model: Expert Bouwjaar (jjjj): 2020 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 05/06/2020 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 144599 Chassisnummer: VF3VFAHKKL7017695 Aantal sleutels: 2 Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t. Opbouw: Gesloten bestelwagen Aantal zitplaatsen: 3 Aantal assen: 2 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 3100 Transmissie: Manuele transmissie Cilinderinhoud cc: 1997 Motorvermogen kW: 90 Emissieklasse: Euro 6 Kleur exterieur: Wit Metaalkleur: Nee Kleur interieur: Zwart Bekleding: Gedeeltelijk leder Achteruitrijcamera: Ja Airconditioning: Manuele airco Boordcomputer: Ja Centrale vergrendeling: Ja Cruise control: Ja Elektrisch inklapbare spiegels: Ja Elektrische ruiten: Ja Multifunctioneel stuur: Ja Navigatie: Ja Parkeersensoren achteraan: Ja Radio: Ja Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig CARPASS: Ja, aanwezig Identificatieverslag: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 17/02/2026 Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade	100€



		kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: diverse schades Conditie: Gebruikt Aantal: 1	
	44	Merk: Ford Model: Transit Uitvoering: 2T 350L L3 Trend Electric Bouwjaar (jjjj): 2022 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 29/02/2024 Brandstof: Elektrisch Gelezen tellerstand (km's): 41239 Chassisnummer: WF0EXXTTRBNA89551 Aantal sleutels: 4 Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t. Opbouw: Gesloten bestelwagen Aantal zitplaatsen: 3 Aantal assen: 2 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 3500 Transmissie: Automatische transmissie Motorvermogen kW: 135 Kleur exterieur: Wit Metaalkleur: Nee Kleur interieur: Zwart Bekleding: Stof Achteruitrijcamera: Ja Airconditioning: Volautomatische airco Boordcomputer: Ja Centrale vergrendeling: Ja Cruise control: Ja Elektrisch inklapbare spiegels: Ja Elektrische ruiten: Ja Mistlichten: Ja Multifunctioneel stuur: Ja Navigatie: Ja Parkeersensoren achteraan: Ja Parkeersensoren vooraan: Ja Radio: Ja Zetelverwarming: Ja Voorzien van elektrische laadkabel: Aanwezig Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig	100€



		Identificatieverslag: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 22/10/2025 Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: diverse schades ster in de voorruit Factuurbedrag (€ incl. BTW): 59651 Factuurdatum (dd-mm-jjjj): 14-03-2024 Conditie: Gebruikt Aantal: 1	
	51	Merk: Dodge Model: Ram 1500 Uitvoering: E-Torque Limited Bouwjaar (jjjj): 2022 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 02/06/2022 Brandstof: LPG/benzine Gelezen tellerstand (km's): 82759 Chassisnummer: 1C6SRFHT1NN135134 Aantal sleutels: 2 Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t. Opbouw: Pick-up Aantal zitplaatsen: 5 Aantal assen: 2 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 3500 Transmissie: Automatische transmissie Cilinderinhoud cc: 5654 Motorvermogen kW: 295 Emissieklasse: Euro 6d-TEMP Kleur exterieur: Zwart Metaalkleur: Nee Kleur interieur: Zwart Bekleding: Volledig leder Achteruitrijcamera: Ja Airconditioning: Volautomatische airco Boordcomputer: Ja Centrale vergrendeling: Ja Cruise control: Ja	100€



		Elektrisch inklapbare spiegels: Ja Elektrische ruiten: Ja Elektrische zetels: Ja Head up display: Ja Lichtmetalen velgen: Ja Mistlichten: Ja Multifunctioneel stuur: Ja Navigatie: Ja Open dak: Ja Panoramisch dak: Ja Parkeersensoren achteraan: Ja Parkeersensoren vooraan: Ja Radio: Ja Stoelventilatie: Ja Trekhaak: Ja Zetelverwarming: Ja Andere opties: stuurverwarming elektrische opstaptrede elektrische zetels met geheugenfunctie Diamondback Cover Harman/Kardon sound system Bijkomende informatie: Voorzien van LPG installatie Prins 120 liter Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig CARPASS: Ja, aanwezig Identificatieverslag: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 30/07/2026 Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Factuurbedrag (€ incl. BTW): 93525 Factuurdatum (dd-mm-jjjj): 19-04-2022 Conditie: Gebruikt Aantal: 1	
--	--	---	--



52

Merk: Fiat
Model: Ducato
Uitvoering: 150 Multijet
Bouwjaar (jjjj): 2011
Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 04/01/2012
Brandstof: Diesel
Gelezen tellerstand (km's): 285193
Chassisnummer: ZFA25000002124486
Aantal sleutels: 2
Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t.
Opbouw: Gesloten bestelwagen
Aantal zitplaatsen: 3
Aantal assen: 2
Maximaal Toegelaten Massa (kg): 3300
Transmissie: Manuele transmissie
Cilinderinhoud cc: 2287
Motorvermogen kW: 109
Emissieklasse: Euro 5
Kleur exterieur: Wit
Metaalkleur: Nee
Kleur interieur: Zwart
Bekleding: Stof
Centrale vergrendeling: Ja
Elektrische ruiten: Ja
Radio: Ja
Andere opties: dakdrager Alurack
Bijkomende informatie: Voertuig start niet!
zijdeur hangt los
Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig
Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig
Identificatieverslag: Ja, aanwezig
Keuringsattest: Ja, aanwezig
Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj)::
10/01/2026
Onderhoudsboekje: Niet aanwezig
Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een
gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade
kan u steeds de fotoreportage raadplegen.
Voertuigschade omschrijving: Voertuig start niet!
zijdeur hangt los
Conditie: Gebruikt
Aantal: 1

100€



54

Merk: Mercedes-Benz
Model: Sprinter
Uitvoering: 319 CDI GB L3 RWD
Bouwjaar (jjjj): 2024
Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 13/02/2024
Brandstof: Diesel
Gelezen tellerstand (km's): 53899
Chassisnummer: W1V3MCFZ8RP675214
Aantal sleutels: 1
Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t.
Opbouw: bestelwagen met dubbele cabine
Aantal zitplaatsen: 6
Aantal assen: 2
Maximaal Toegelaten Massa (kg): 3500
Transmissie: Automatische transmissie
Cilinderinhoud cc: 1950
Motorvermogen kW: 140
Emissieklasse: Euro 6
Co2 uitstoot gr/km: 280
Kleur exterieur: Grijs
Metaalkleur: Ja
Kleur interieur: Zwart
Bekleding: Kunstleder
Achteruitrijcamera: Ja
Airconditioning: Volautomatische airco
Boordcomputer: Ja
Centrale vergrendeling: Ja
Cruise control: Ja
Elektrisch inklapbare spiegels: Ja
Elektrische ruiten: Ja
Led verlichting: Ja
Mistlichten: Ja
Multifunctioneel stuur: Ja
Navigatie: Ja
Parkeersensoren achteraan: Ja
Parkeersensoren vooraan: Ja
Radio: Ja
Trekhaak: Ja
Bijkomende informatie: Voertuig start moeizaam
Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig
Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig
Identificatieverslag: Ja, aanwezig
Keuringsattest: Ja, aanwezig
Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj)::
15/02/2026

100€



		Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: Voertuig start moeizaam Factuurbedrag (€ incl. BTW): 79618 Factuurdatum (dd-mm-jjjj): 19-02-2024 Conditie: Gebruikt Aantal: 1	
	55	Merk: Opel Model: Movano Uitvoering: BI Turbo F3500 Bouwjaar (jjjj): 2018 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 28/06/2018 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 221108 Chassisnummer: W0VMRS601JB151497 Aantal sleutels: 1 Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t. Opbouw: Gesloten bestelwagen Aantal zitplaatsen: 3 Aantal assen: 2 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 3500 Transmissie: Manuele transmissie Emissieklasse: Euro 6b Kleur exterieur: Wit Metaalkleur: Nee Kleur interieur: Zwart Bekleding: Kunstleder Achteruitrijcamera: Ja Airconditioning: Manuele airco Boordcomputer: Ja Centrale vergrendeling: Ja Elektrische ruiten: Ja Mistlichten: Ja Navigatie: Ja Parkeersensoren achteraan: Ja Radio: Ja Stoelventilatie: Ja Trekhaak: Ja	100€



		Andere opties: voertuig ingericht met diverse leggers voor gereedschap voertuig voorzien van deursloten (zonder sleutel) Bijkomende informatie: Voertuig wordt verkocht onder toezicht van gerechtsdeurwaarder Johan Vanquatem. Inschrijvingsbewijs: Niet aanwezig: de koper ontvangt een attest van verlies van inschrijvingsbewijs Gelijkvormigheidsattest: Niet aanwezig: de koper ontvangt een attest van verlies van gelijkvormigheidsattest Keuringsattest: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: schuifdeur handvat beschadigd + deursloten (deur gaat niet open) diverse schades! diverse meldingen dashboard Conditie: Gebruikt Aantal: 1	
	90	Merk: Nissan Model: Interstar Uitvoering: X62FGBN35-10 Bouwjaar (jjjj): 2023 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 27/03/2024 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 32749 Chassisnummer: VNVM1000871655990 Aantal sleutels: 1 Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t. Opbouw: Gesloten bestelwagen Aantal zitplaatsen: 3 Aantal assen: 2 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 3500 Transmissie: Manuele transmissie Cilinderinhoud cc: 2299 Motorvermogen kW: 110 Emissieklasse: Euro 6e Kleur exterieur: Wit	100€

		Metaalkleur: Nee Kleur interieur: Grijs Bekleding: Stof Achteruitrijcamera: Ja Airconditioning: Manuele airco Boordcomputer: Ja Centrale vergrendeling: Ja Cruise control: Ja Elektrische ruiten: Ja Multifunctioneel stuur: Ja Navigatie: Ja Radio: Ja Trekhaak: Ja Bijkomende informatie: inclusief resterende inhoud: oude diepvriezerkist en afval. Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Identificatieverslag: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 03/04/2025 Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: diverse schades Conditie: Gebruikt Aantal: 1	
	103	Merk: Citroën Model: Jumpy Bouwjaar (jjjj): 2014 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 30/06/2014 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 309452 Chassisnummer: VF7XS9HM0EZ016016 Aantal sleutels: 1 Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t. Opbouw: Gesloten bestelwagen Aantal zitplaatsen: 2 Aantal assen: 2 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 2661	100€



		Transmissie: Manuele transmissie Cilinderinhoud cc: 1560 Motorvermogen kW: 66 Emissieklasse: Euro 5b Kleur exterieur: Groen Metaalkleur: Nee Kleur interieur: Grijs Bekleding: Stof Airconditioning: Manuele airco Elektrische ruiten: Ja Radio: Ja Bijkomende informatie: zij- en achterdeur openen niet! hendel zijdeur defect Inschrijvingsbewijs: Niet aanwezig: de koper ontvangt een attest van verlies van inschrijvingsbewijs Gelijkvormigheidsattest: Niet aanwezig: de koper ontvangt een attest van verlies van gelijkvormigheidsattest Keuringsattest: Niet aanwezig Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: diverse shades Conditie: Gebruikt Aantal: 1	
--	--	---	--