

CATALOGUS

Bedrijfsvoertuigen

OMSCHRIJVING	Veiling Bedrijfsvoertuigen uit diverse faillissementen, inbeslagnames, contractbreuken, einde leasing e.a.
STARTDATUM	23 april 2026 om 08:00 [UTC]
EINDATUM	30 april 2026 vanaf 16:30 [UTC]
BEZICHTIGING	<ul style="list-style-type: none">• Kavels: 3,20,31,34,35,38 --- Woensdag 29 April 2026 van 15:00 tot 17:00 BE-2630 AARTSELAAR, HELSTSTRAAT 47• Kavels: 33 Enkel op afspraak via organisator. Dinsdag 28 April 2026 van 11:00 tot 12:00 BE-1480 Tubize
AUCTIM PARTNER	MOYERSOEN NV Helststraat 47, 2630 Aartselaar, België +32 3 827 21 31 - info.moyersoen@auctim.be BTW BE 0452 153 622
AFGIFTE - COLLECTION	<ul style="list-style-type: none">• Kavels: 3,20,31,34,35,38 --- Woensdag 06 Mei 2026 van 10:00 tot 12:00 BE-2630 AARTSELAAR, HELSTSTRAAT 47• Kavels: 33 Aanmelden tussen Maandag 11 Mei 2026 van 09:00 tot 10:00 BE-1480 Tubize

Bieden uitsluitend via internet!



AUCTIM
ONLINE AUCTIONS

Catalogus aangemaakt op 24 april 2026 om 04:13


AUCTIM - MOYERSON NV
Helststraat 47
2630 Aartselaar, België
BTW BE 0452 153 622

www.auctim.com
info.moyersoem@auctim.be




	Item	Omschrijving	Openingsbod
	3	<p>Merk: Fiat Model: Ducato Bouwjaar (jjjj): 2025 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 30/10/2025 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 9421 Chassisnummer: ZFA250005SMB70354 Aantal sleutels: 1 Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t. Opbouw: Gesloten bestelwagen Aantal zitplaatsen: 3 Aantal assen: 2 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 3500 Transmissie: Manuele transmissie Cilinderinhoud cc: 2184 Motorvermogen kW: 103 Emissieklasse: Euro 6e Co2 uitstoot gr/km: 213 Kleur exterieur: Wit Metaalkleur: Nee Kleur interieur: Zwart Bekleding: Stof Achteruitrijcamera: Ja Airconditioning: Volautomatische airco Boordcomputer: Ja Centrale vergrendeling: Ja Cruise control: Ja Elektrische ruiten: Ja Multifunctioneel stuur: Ja Navigatie: Ja Parkeersensoren achteraan: Ja Radio: Ja Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Niet aanwezig: de koper ontvangt een attest van verlies van gelijkvormigheidsattest Keuringsattest: Niet aanwezig Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Neen, uitgezonderd algemene gebruiksschade. (Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en de kilometer- of urenstand verwacht</p>	100€




		<p>mag worden.) Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
	12	<p>Merk: Fiat Model: Doblo Uitvoering: Cargo 1.6 Multijet Bouwjaar (jjjj): 2021 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 30/03/2021 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 102991 Chassisnummer: ZFA26300006U16539 Aantal sleutels: 0 Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t. Opbouw: Gesloten bestelwagen Aantal zitplaatsen: 3 Aantal assen: 2 Transmissie: Manuele transmissie Cilinderinhoud cc: 1598 Kleur exterieur: Wit Metaalkleur: Nee Kleur interieur: Zwart Bekleding: Stof Airconditioning: Manuele airco Boordcomputer: Ja Centrale vergrendeling: Ja Cruise control: Ja Elektrische ruiten: Ja Mistlichten: Ja Multifunctioneel stuur: Ja Navigatie: Ja Parkeersensoren achteraan: Ja Radio: Ja Bijkomende informatie: geen sleutel aanwezig! laadruimte op slot stuurslot aan Inschrijvingsbewijs: Niet aanwezig: de koper ontvangt een attest van verlies van inschrijvingsbewijs Gelijkvormigheidsattest: Niet aanwezig: de koper ontvangt een attest van verlies van</p>	100€




		<p>gelijkvormigheidsattest Keuringsattest: Niet aanwezig Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: geen sleutel aanwezig! laadruimte op slot zijspiegels bumpers Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
	13	<p>Merk: Fiat Model: Doblo Uitvoering: Cargo 1.6 Multijet Bouwjaar (jjjj): 2021 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 18/06/2021 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 105179 Chassisnummer: ZFA26300006U15943 Aantal sleutels: 0 Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t. Opbouw: Gesloten bestelwagen Aantal zitplaatsen: 3 Aantal assen: 2 Transmissie: Manuele transmissie Cilinderinhoud cc: 1598 Kleur exterieur: Wit Metaalkleur: Nee Kleur interieur: Zwart Bekleding: Stof Airconditioning: Manuele airco Boordcomputer: Ja Centrale vergrendeling: Ja Cruise control: Ja Elektrische ruiten: Ja Multifunctioneel stuur: Ja Navigatie: Ja Parkeersensoren achteraan: Ja Radio: Ja</p>	100€




		<p>Bijkomende informatie: geen sleutel aanwezig! laadruimte op slot stuurslot aan Inschrijvingsbewijs: Niet aanwezig: de koper ontvangt een attest van verlies van inschrijvingsbewijs Gelijkvormigheidsattest: Niet aanwezig: de koper ontvangt een attest van verlies van gelijkvormigheidsattest Keuringsattest: Niet aanwezig Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: geen sleutel aanwezig! laadruimte op slot stuurslot aan</p> <p>diverse schades! Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
	20	<p>Merk: Helem Model: Colibus Bouwjaar (jjjj): 2018 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 04/12/2018 Brandstof: Elektrisch Gelezen tellerstand (km's): 12607 Chassisnummer: VF9H1KS00J0995016 Aantal sleutels: 2 Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t. Opbouw: Gesloten bestelwagen Aantal zitplaatsen: 1 Aantal assen: 2 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 1900 Transmissie: Automatische transmissie Motorvermogen kW: 15 Kleur exterieur: Grijs Metaalkleur: Nee Kleur interieur: Zwart Bekleding: Gedeeltelijk leder</p>	100€




		<p>Navigatie: Ja Parkeersensoren achteraan: Ja Radio: Ja Voorzien van elektrische laadkabel: Aanwezig Andere opties: elektrische schuifdeur aan de zijkant manuele schuifdeur achteraan Bijkomende informatie: voorzien van Nederlands kentekenbewijs Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Keuringsattest: Niet aanwezig Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: diverse schades Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
	22	<p>Merk: Renault Model: Kangoo Bouwjaar (jjjj): 2020 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 20/11/2020 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 104194 Chassisnummer: VF1WF000966332130 Aantal sleutels: 1 Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t. Opbouw: Gesloten bestelwagen Aantal zitplaatsen: 2 Aantal assen: 2 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 1980 Transmissie: Manuele transmissie Cilinderinhoud cc: 1461 Motorvermogen kW: 59 Emissieklasse: Euro 6 Kleur exterieur: Wit Metaalkleur: Nee Kleur interieur: Zwart Bekleding: Stof Airconditioning: Manuele airco</p>	100€



		<p>Centrale vergrendeling: Ja Elektrische ruiten: Ja Radio: Ja Bijkomende informatie: inclusief resterende inhoud (afval)</p> <p>starten met booster! Inschrijvingsbewijs: Niet aanwezig: de koper ontvangt een attest van verlies van inschrijvingsbewijs Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig CARPASS: Ja, aanwezig Identificatieverslag: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 03/06/2025 Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: melding dashboard motor meldingen inspuiting en uitlaatgassen zijspiegel motorkap</p> <p>starten met booster! Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
	31	<p>Merk: Mercedes-Benz Model: Citan Uitvoering: 110 CDI L2 Bouwjaar (jjjj): 2024 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 17/09/2024 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 55943 Chassisnummer: W1VTBBDZ7RU381291 Aantal sleutels: 1 Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t. Opbouw: Gesloten bestelwagen Aantal zitplaatsen: 2</p>	100€




		<p>Aantal assen: 2 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 2324 Transmissie: Manuele transmissie Cilinderinhoud cc: 1461 Emissieklasse: Euro 6 Kleur exterieur: Wit Metaalkleur: Nee Kleur interieur: Zwart Bekleding: Stof Achteruitrijcamera: Ja Airconditioning: Manuele airco Boordcomputer: Ja Centrale vergrendeling: Ja Cruise control: Ja Elektrische ruiten: Ja Multifunctioneel stuur: Ja Navigatie: Ja Parkeersensoren achteraan: Ja Radio: Ja Inschrijvingsbewijs: Niet aanwezig: de koper ontvangt een attest van verlies van inschrijvingsbewijs Gelijkvormigheidsattest: Niet aanwezig: de koper ontvangt een attest van verlies van gelijkvormigheidsattest Keuringsattest: Niet aanwezig Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Factuurbedrag (€ incl. BTW): 27467 Factuurdatum (dd-mm-jjjj): 18-09-2024 Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
	34	<p>Merk: Renault Model: Master Uitvoering: Grand Confort L3H2 dCi Bouwjaar (jjjj): 2023 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 09/06/2023 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 83579</p>	100€




Chassisnummer: VF1MA000569522379
Aantal sleutels: 1
Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t.
Opbouw: Gesloten bestelwagen
Aantal zitplaatsen: 2
Aantal assen: 2
Maximaal Toegelaten Massa (kg): 3500
Transmissie: Automatische transmissie
Cilinderinhoud cc: 2299
Motorvermogen kW: 110
Emissieklasse: Euro 6d-TEMP
Kleur exterieur: Grijs
Metaalkleur: Nee
Kleur interieur: Zwart
Bekleding: Stof
Achteruitrijcamera: Ja
Airconditioning: Manuele airco
Boordcomputer: Ja
Centrale vergrendeling: Ja
Elektrische ruiten: Ja
Mistlichten: Ja
Navigatie: Ja
Parkeersensoren achteraan: Ja
Radio: Ja
Trekhaak: Ja
Zetelverwarming: Ja
Bijkomende informatie: voorzien van ladder en dakdrager Q-Top
Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig
Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig
Identificatieverslag: Ja, aanwezig
Keuringsattest: Ja, aanwezig
Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj)::
13/09/2026
Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen.
Factuurbedrag (€ incl. BTW): 40923,71
Factuurdatum (dd-mm-jjjj): 14-06-2023
Conditie: Gebruikt
Aantal: 1



	35	<p>Merk: Fiat Model: Scudo Uitvoering: L2 2.0 Mjet Bouwjaar (jjjj): 2024 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 17/12/2024 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 16235 Chassisnummer: VXFVLEHT7R7849289 Aantal sleutels: 2 Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t. Opbouw: Gesloten bestelwagen Aantal zitplaatsen: 3 Aantal assen: 2 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 3500 Transmissie: Manuele transmissie Cilinderinhoud cc: 1997 Motorvermogen kW: 106 Kleur exterieur: Wit Metaalkleur: Nee Kleur interieur: Zwart Bekleding: Stof Achteruitrijcamera: Ja Airconditioning: Manuele airco Boordcomputer: Ja Centrale vergrendeling: Ja Cruise control: Ja Elektrische ruiten: Ja Multifunctioneel stuur: Ja Parkeersensoren achteraan: Ja Radio: Ja Trekhaak: Ja Inschrijvingsbewijs: Niet aanwezig: de koper ontvangt een attest van verlies van inschrijvingsbewijs Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 20/12/2025 Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: linkerzijspiegel beschadigd lichte deuken Factuurbedrag (€ incl. BTW): 33795,80</p>	100€
---	----	---	------



		Factuurdatum (dd-mm-jjjj): 20-12-2024 Conditie: Gebruikt Aantal: 1	
	38	Merk: Peugeot Model: Expert Uitvoering: Long Premium L3 2.0 BlueHDI Bouwjaar (jjjj): 2021 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 19/05/2021 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 132954 Chassisnummer: VF3VFAHXKMZ032213 Aantal sleutels: 1 Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t. Opbouw: Gesloten bestelwagen Aantal zitplaatsen: 3 Aantal assen: 2 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 3100 Transmissie: Manuele transmissie Cilinderinhoud cc: 1997 Motorvermogen kW: 110 Emissieklasse: Euro 6 Kleur exterieur: Grijs Metaalkleur: Nee Kleur interieur: Zwart Bekleding: Gedeeltelijk leder Achteruitrijcamera: Ja Airconditioning: Manuele airco Boordcomputer: Ja Centrale vergrendeling: Ja Cruise control: Ja Elektrische ruiten: Ja Multifunctioneel stuur: Ja Parkeersensoren achteraan: Ja Radio: Ja Trekhaak: Ja Bijkomende informatie: starten met booster! Inschrijvingsbewijs: Niet aanwezig: de koper ontvangt een attest van verlies van inschrijvingsbewijs Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig CARPASS: Ja, aanwezig	100€



		<p>Identificatieverslag: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 30/11/2025 Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: starten met booster! Factuurbedrag (€ incl. BTW): 28990 Factuurdatum (dd-mm-jjjj): 08-12-2022 Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
--	--	--	--