

## CATALOGUS

Oldtimers, scooters, persoon- en bedrijfsvoertuigen



<b>OMSCHRIJVING</b>	Veiling van diverse personenwagens, bedrijfsvoertuigen, oldtimers, motors en scooters, aangevuld met een hoogtewerker, een vrachtwagen en een campervan.
<b>STARTDATUM</b>	28 april 2026 om 08:00 [UTC]
<b>EINDATUM</b>	5 mei 2026 vanaf 16:00 [UTC]
<b>BEZICHTIGING</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kavels: 1-59 Enkel op afspraak via organisator. Donderdag 30 April 2026 van 10:00 tot 11:00 BE-8210 Zedelgem</li><li>• Kavels: 200-212 Enkel op afspraak via organisator. Woensdag 29 April 2026 van 10:00 tot 11:00 BE-2160 Wommelgem</li></ul>
<b>AUCTIM PARTNER</b>	<b>MOYERSOEN NV</b> Helststraat 47, 2630 Aartselaar, België +32 3 827 21 31 - info.moyersoen@auctim.be BTW BE 0452 153 622
<b>AFGIFTE - COLLECTION</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kavels: 1-59 Aanmelden tussen Dinsdag 12 Mei 2026 van 10:00 tot 12:00 BE-8210 Zedelgem</li><li>• Kavels: 200-212 Aanmelden tussen Woensdag 13 Mei 2026 van 10:00 tot 12:00 BE-2160 Wommelgem</li></ul>

**Bieden uitsluitend via internet!**




**AUCTIM**  
ONLINE AUCTIONS

Catalogus aangemaakt op 24 april 2026 om 04:16

	Item	Omschrijving	Openingsbod
	1	<p>Merk: Porsche            Model: 911 coupé 3.6 i TARGA            Bouwjaar (jjjj): 2002            Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 2002-02-05            Brandstof: Benzine            Gelezen tellerstand (km's): 130000            Chassisnummer: ongekend            Aantal sleutels: 1            Voertuigcategorie: M1: personenwagen            Type wagen: Berline            Aantal deuren: 3-deurs            Transmissie: Manuele transmissie            Cilinderinhoud cc: 3596            Motorvermogen kW: 235            Emissieklasse: Euro 3            Kleur exterieur: Brons            Metaalkleur: Ja            Kleur interieur: Beige            Bekleding: Volledig leder            Cruise control: Ja            Elektrisch inklapbare spiegels: Ja            Elektrische ruiten: Ja            Panoramisch dak: Ja            Radio: Ja            Inschrijvingsbewijs: Niet aanwezig, zie bijkomende informatie            Gelijkvormigheidsattest: Niet aanwezig, zie bijkomende informatie            Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen.            Conditie: Gebruikt            Aantal: 1</p>	8.750€
	3	<p>Merk: Ford            Model: Transit            Uitvoering: 2.2 dcti 115t260            Bouwjaar (jjjj): 2011            Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 2011-07-15            Brandstof: Diesel</p>	1.125€




		<p>Gelezen tellerstand (km's): 212522 Chassisnummer: WF0XXTTFXBE18120/74 Aantal sleutels: 1 Opbouw: Gesloten bestelwagen Transmissie: Manuele transmissie Cilinderinhoud cc: 2198 Motorvermogen kW: 85 Kleur exterieur: Wit Metaalkleur: Nee Kleur interieur: Grijs Bekleding: Stof Centrale vergrendeling: Ja Elektrische ruiten: Ja Radio: Ja Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Identificatieverslag: Ja, aanwezig Zichtbare voertuigschade: Neen, uitgezonderd algemene gebruiksschade. (Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en de kilometer- of urenstand verwacht mag worden.) Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
	4	<p>Merk: Hummer Model: H2 Uitvoering: 6.2 Sut Bouwjaar (jjjj): 2009 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 2009-03-13 Brandstof: Benzine Gelezen tellerstand (km's): 118000 Chassisnummer: 5GRGN228X8H106370 Aantal sleutels: 1 Opbouw: Pick-up Transmissie: Automatische transmissie Cilinderinhoud cc: 6162 Motorvermogen kW: 296 Kleur exterieur: Blauw Metaalkleur: Ja Kleur interieur: Zwart</p>	9.250€





		<p>Bekleding: Volledig leder Achteruitrijcamera: Ja Boordcomputer: Ja Centrale vergrendeling: Ja Elektrische ruiten: Ja Elektrische zetels: Ja Trekhaak: Ja Zetelverwarming: Ja Bijkomende informatie: Belgische documenten Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Niet aanwezig, zie bijkomende informatie Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 2026-09-04 Zichtbare voertuigschade: Neen, uitgezonderd algemene gebruiksschade. (Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en de kilometer- of urenstand verwacht mag worden.) Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
	5	<p>Merk: Renault Model: Traffic Uitvoering: 1.6 DCI Bouwjaar (jjjj): 2019 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 2019-09-23 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 221677 Chassisnummer: VF1FL000563524123(01) Aantal sleutels: 1 Opbouw: Gesloten bestelwagen Transmissie: Manuele transmissie Cilinderinhoud cc: 1598 Motorvermogen kW: 92 Emissieklasse: Euro 6b Kleur exterieur: Wit Kleur interieur: Zwart Bekleding: Stof Boordcomputer: Ja</p>	1.625€



		<p>Centrale vergrendeling: Ja Elektrische ruiten: Ja Navigatie: Ja Radio: Ja Trekhaak: Ja Bijkomende informatie: Belgische documenten Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Identificatieverslag: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 2026-04-04 Zichtbare voertuigschade: Neen, uitgezonderd algemene gebruiksschade. (Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en de kilometer- of urenstand verwacht kan worden.) Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
	6	<p>Merk: Volkswagen Model: Transporter Uitvoering: 7HC Bouwjaar (jjjj): 2006 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 2006-02-10 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 448640 Chassisnummer: WV2ZZZ7H6H079478(01) Aantal sleutels: 1 Opbouw: bestelwagen met dubbele cabine Transmissie: Automatische transmissie Cilinderinhoud cc: 2461 Motorvermogen kW: 96 Kleur exterieur: Zilver Metaalkleur: Ja Kleur interieur: Grijs Bekleding: Stof Boordcomputer: Ja Centrale vergrendeling: Ja Bijkomende informatie: Belgische documenten Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig</p>	875€





		<p>Gelijkvormigheidsattest: Niet aanwezig, zie bijkomende informatie Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 2026- 03-09 Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: Carosserieschade - zie foto's Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
	8	<p>Merk: JLG Model: 1930ES Productcategorie: Schaarlift Kleur exterieur: Oranje Cabine: Open cabine Zichtbare schade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	1.125€
	9	<p>Merk: Mercedes-Benz Model: 380 SL Uitvoering: 107 V8 Bouwjaar (jjjj): 1985 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 1985-09-15 Brandstof: Benzine Gelezen tellerstand (miles): 107387 Chassisnummer: WDBBA45C3FA029381(01) Aantal sleutels: 1 Voertuigcategorie: M1: personenwagen Type wagen: Cabriolet Transmissie: Automatische transmissie Cilinderinhoud cc: 3800 Motorvermogen kW: 240 Kleur exterieur: Grijs Metaalkleur: Ja</p>	8.000€




		<p>Kleur interieur: Beige Bekleding: Volledig leder Open dak: Ja Radio: Ja Bijkomende informatie: Belgische documenten Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Niet aanwezig. Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 42827 Zichtbare voertuigschade: Neen, uitgezonderd algemene gebruiksschade. (Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en de kilometer- of urenstand verwacht mag worden.) Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
	10	<p>Merk: Harley Davidson Model: Sportster 1200 Uitvoering: XL 1200C Bouwjaar (jjjj): 2000 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 2000-06-26 Brandstof: Benzine Gelezen tellerstand (km's): 29857 Chassisnummer: 1HD1CGP16YK134996(01) Type motorfiets: Scooter Transmissie: Manuele transmissie Cilinderinhoud cc: 1199 Motorvermogen kW: 43 Kleur exterieur: Zwart Aantal sleutels: 1 Bijkomende informatie: Belgische documenten Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Zichtbare voertuigschade: Neen, uitgezonderd algemene gebruiksschade. (Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en de kilometer- of urenstand verwacht mag worden.) Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt</p>	1.175€





		Aantal: 1	
	11	<p>Merk: Mercedes-Benz Model: 560 SL Bouwjaar (jjjj): 1989 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 1989-05-01 Brandstof: Benzine Gelezen tellerstand (km's): 116957 Chassisnummer: WDB1070481A097531(01) Aantal sleutels: 2 Voertuigcategorie: M1: personenwagen Type wagen: Cabriolet Transmissie: Automatische transmissie Cilinderinhoud cc: 5491 Motorvermogen kW: 170 Kleur exterieur: Blauw Metaalkleur: Ja Kleur interieur: Zwart Bekleding: Volledig leder Open dak: Ja Radio: Ja Bijkomende informatie: Belgische documenten Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Niet aanwezig. Zichtbare voertuigschade: Neen, uitgezonderd algemene gebruiksschade. (Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en de kilometer- of urenstand verwacht mag worden.) Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	10.750€
	12	<p>Merk: Peugeot Model: Boxer Uitvoering: Y Bouwjaar (jjjj): 2023 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 2023-09-20 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 60910</p>	4.625€




		<p>Chassisnummer: VF3YDCPAU12X82432 Aantal sleutels: 1 Opbouw: Gesloten bestelwagen Transmissie: Manuele transmissie Cilinderinhoud cc: 2179 Motorvermogen kW: 103 Kleur exterieur: Wit Kleur interieur: Zwart Bekleding: Stof Radio: Ja Bijkomende informatie: Duitse documenten Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Zichtbare voertuigschade: Neen, uitgezonderd algemene gebruiksschade. (Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en de kilometer- of urenstand verwacht mag worden.) Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
	13	<p>Merk: SYM Model: VS125 Bouwjaar (jjjj): niet gekend Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): niet gekend Brandstof: Benzine Gelezen tellerstand (km's): 35129 Chassisnummer: niet gekend Type motorfiets: Scooter Transmissie: Automatische transmissie Kleur exterieur: Zwart Aantal sleutels: 1 Inschrijvingsbewijs: Niet aanwezig, zie bijkomende informatie Gelijkvormigheidsattest: Niet aanwezig, zie bijkomende informatie Zichtbare voertuigschade: Neen, uitgezonderd algemene gebruiksschade. (Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en de kilometer- of urenstand verwacht mag worden.) Voor een gedetailleerd overzicht</p>	250€




		kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1	
	14	Merk: Brute Model: Bigbrute Bouwjaar (jjjj): 2000 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 2000-09-15 Brandstof: Benzine Gelezen tellerstand (km's): 10000 Chassisnummer: BBV8VC1099A780106 Type motorfiets: Scooter Transmissie: Automatische transmissie Kleur exterieur: Zwart Aantal sleutels: 1 Bijkomende informatie: Belgische documenten Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Niet aanwezig, zie bijkomende informatie Zichtbare voertuigschade: Neen, uitgezonderd algemene gebruiksschade. (Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en de kilometer- of urenstand verwacht mag worden.) Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1	13.750€
	15	Merk: Chevrolet Model: Express 3500 Bouwjaar (jjjj): 2006 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 2008-12-10 Brandstof: LPG Gelezen tellerstand (miles): 168671 Chassisnummer: 1GAHG39U471105319 Aantal sleutels: 1 Opbouw: bestelwagen met dubbele cabine Transmissie: Automatische transmissie Cilinderinhoud cc: 5967 Motorvermogen kW: 224	2.500€





		<p>Kleur exterieur: Brons Kleur interieur: Grijs Bekleding: Stof Bijkomende informatie: Nederlandse documenten, carosserieschade - zie foto's Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Niet aanwezig, zie bijkomende informatie Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: Carosserieschade - zie foto's Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
	17	<p>Merk: Chevrolet Model: Suburban Uitvoering: 5.3i Bouwjaar (jjjj): 2009 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 2009-03-12 Brandstof: LPG Gelezen tellerstand (km's): 131420 Chassisnummer: 3GNFK16398G302932 Aantal sleutels: 1 Opbouw: Pick-up Transmissie: Automatische transmissie Cilinderinhoud cc: 5328 Motorvermogen kW: 238 Kleur exterieur: zwart Kleur interieur: Zwart Bekleding: Volledig leder Elektrische ruiten: Ja Radio: Ja Bijkomende informatie: Belgische documenten Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Niet aanwezig, zie bijkomende informatie Identificatieverslag: Ja, aanwezig Zichtbare voertuigschade: Neen, uitgezonderd algemene gebruiksschade. (Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de</p>	4.750€




		leeftijd en de kilometer- of urenstand verwacht mag worden.) Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1	
	18	<p>Merk: Ford Model: Transit Uitvoering: FCD Bouwjaar (jjjj): 2020 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 2020-02-14 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 204000 Chassisnummer: WF0EXXTTREKP41184(01) Aantal sleutels: 1 Opbouw: Gesloten bestelwagen Transmissie: Manuele transmissie Cilinderinhoud cc: 1995 Motorvermogen kW: 95 Kleur exterieur: Wit Kleur interieur: Zwart Bekleding: Stof Boordcomputer: Ja Centrale vergrendeling: Ja Elektrische ruiten: Ja Radio: Ja Trekhaak: Ja Bijkomende informatie: Belgische documenten Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Identificatieverslag: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 2025-05-04 Zichtbare voertuigschade: Neen, uitgezonderd algemene gebruiksschade. (Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en de kilometer- of urenstand verwacht mag worden.) Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	2.750€




	19	<p>Merk: BMW Model: K1200RS Bouwjaar (jjjj): 1998 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 1998-06-02 Gelezen tellerstand (km's): 12737 Chassisnummer: WB10544A0WZA26131 Type motorfiets: Scooter Transmissie: Manuele transmissie Cilinderinhoud cc: 1171 Motorvermogen kW: 96 Kleur exterieur: Geel Aantal sleutels: 1 Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Zichtbare voertuigschade: Neen, uitgezonderd algemene gebruiksschade. (Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en de kilometer- of urenstand verwacht mag worden.) Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	750€
	20	<p>Merk: Peugeot Model: 208 Uitvoering: C Bouwjaar (jjjj): 2018 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 2018-02-09 Brandstof: Benzine Gelezen tellerstand (km's): 50000 Chassisnummer: VF3CAHMP6JW005490/18 Aantal sleutels: 1 Voertuigcategorie: M1: personenwagen Type wagen: Berline Aantal deuren: 3-deurs Transmissie: Manuele transmissie Cilinderinhoud cc: 1199 Motorvermogen kW: 50 Kleur exterieur: Oranje</p>	1.750€




		<p>Kleur interieur: Zwart Bekleding: Stof Elektrische ruiten: Ja Radio: Ja Bijkomende informatie: Belgische documenten Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 44150 Zichtbare voertuigschade: Neen, uitgezonderd algemene gebruiksschade. (Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en de kilometer- of urenstand verwacht mag worden.) Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
	22	<p>Merk: Chevrolet Model: Express G1500 V8 Bouwjaar (jjjj): 2003 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 15/09/2003 Brandstof: LPG Gelezen tellerstand (miles): 253000 Chassisnummer: 1GBFG15T631236346(01) Aantal sleutels: 1 Opbouw: Gesloten bestelwagen Transmissie: Automatische transmissie Cilinderinhoud cc: 5328 Motorvermogen kW: 213 Kleur exterieur: Wit Kleur interieur: Beige Bekleding: Volledig leder Radio: Ja Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Niet aanwezig, zie bijkomende informatie Identificatieverslag: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 18/06/2026 Zichtbare voertuigschade: Neen, uitgezonderd</p>	4.500€



		<p>algemene gebruiksschade. (Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en de kilometer- of urenstand verwacht mag worden.) Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
	23	<p>Merk: Ford Model: Transit Courier 1.5 D Trend Bouwjaar (jjjj): 2021 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 2021-07-13 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 58510 Chassisnummer: WF0WXXTACWMJ66445(01) Aantal sleutels: 1 Voertuigcategorie: M1: personenwagen Type wagen: Berline Aantal deuren: 5-deurs Transmissie: Manuele transmissie Cilinderinhoud cc: 1499 Motorvermogen kW: 55 Kleur exterieur: Grijs Kleur interieur: Grijs Bekleding: Stof Boordcomputer: Ja Centrale vergrendeling: Ja Elektrische ruiten: Ja Radio: Ja Bijkomende informatie: Belgische documenten Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Identificatieverslag: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 44732 Zichtbare voertuigschade: Neen, uitgezonderd algemene gebruiksschade. (Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en de kilometer- of urenstand verwacht mag worden.) Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	3.000€




	24	<p>Merk: Peugeot Model: Boxer Bouwjaar (jjjj): 2019 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 2019-10-09 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 129424 Chassisnummer: VF3YC2MFC12L45866 Aantal sleutels: 1 Opbouw: Gesloten bestelwagen Transmissie: Manuele transmissie Cilinderinhoud cc: 1997 Motorvermogen kW: 96 Kleur exterieur: Wit Kleur interieur: Zwart Bekleding: Stof Boordcomputer: Ja Centrale vergrendeling: Ja Elektrische ruiten: Ja Radio: Ja Bijkomende informatie: Belgische documenten Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Identificatieverslag: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 2025-10-14 Zichtbare voertuigschade: Neen, uitgezonderd algemene gebruiksschade. (Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en de kilometer- of urenstand verwacht mag worden.) Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	3.250€




	25	<p>Merk: Mini Cooper Model: Cooper D Uitvoering: Mini-N Bouwjaar (jjjj): 2009 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 2009-02-11 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 203852 Chassisnummer: WMWVG31060TV82968(01) Aantal sleutels: 2 Voertuigcategorie: M1: personenwagen Type wagen: Berline Aantal deuren: 3-deurs Transmissie: Manuele transmissie Cilinderinhoud cc: 1560 Motorvermogen kW: 80 Emissieklasse: Euro 4 Kleur exterieur: grijs Metaalkleur: Ja Kleur interieur: Zwart Bekleding: Stof Centrale vergrendeling: Ja Elektrische ruiten: Ja Radio: Ja Bijkomende informatie: Belgische documenten Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: klein krasje zichtbaar Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	725€
	26	<p>Merk: Citroën Model: C5 Bouwjaar (jjjj): 2012 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 2012-04-11 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 213438 Chassisnummer: VF7RWRHR8CL511154-01 Aantal sleutels: 1 Voertuigcategorie: M1: personenwagen</p>	700€




		<p>Type wagen: Berline Aantal deuren: 5-deurs Transmissie: Manuele transmissie Cilinderinhoud cc: 1987 Motorvermogen kW: 100 Emissieklasse: Euro 5 Kleur exterieur: Blauw Kleur interieur: Zwart Bekleding: Volledig leder Boordcomputer: Ja Centrale vergrendeling: Ja Elektrische ruiten: Ja Multifunctioneel stuur: Ja Navigatie: Ja Radio: Ja Zetelverwarming: Ja Bijkomende informatie: Belgische documenten Rode keuringskaart wegens roetfilter Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 44534 Zichtbare voertuigschade: Neen, uitgezonderd algemene gebruiksschade. (Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en de kilometer- of urenstand verwacht mag worden.) Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
	27	<p>Merk: Mercedes Model: B-klasse Bouwjaar (jjjj): 2007 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 2007-09-01 Brandstof: Benzine Gelezen tellerstand (km's): 276235 Chassisnummer: WDD2452331J226361 Aantal sleutels: 1 Voertuigcategorie: M1: personenwagen Type wagen: Berline Aantal deuren: 5-deurs Transmissie: Manuele transmissie</p>	250€




		<p>Cilinderinhoud cc: 2035 Motorvermogen kW: 100 Emissieklasse: Euro 4 Kleur exterieur: Zwart Kleur interieur: Zwart Bekleding: Volledig leder Boordcomputer: Ja Centrale vergrendeling: Ja Elektrische ruiten: Ja Multifunctioneel stuur: Ja Radio: Ja Trekhaak: Ja Bijkomende informatie: Nederlandse documenten, RDW document niet aanwezig 1 kaartje identificatiebewijs Inschrijvingsbewijs: Niet aanwezig, zie bijkomende informatie Gelijkvormigheidsattest: Niet aanwezig, zie bijkomende informatie Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: Alternateur defect, Caroserieschade: deuk zijflank, zie foto Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
	28	<p>Merk: BMW Model: 318L Uitvoering: 346L Bouwjaar (jjjj): 2002 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 2002-06-21 Brandstof: Benzine Gelezen tellerstand (km's): 249146 Chassisnummer: WBAAY71090KC02568(01) Aantal sleutels: 1 Voertuigcategorie: M1: personenwagen Type wagen: Berline Aantal deuren: 5-deurs Transmissie: Automatische transmissie Cilinderinhoud cc: 1995 Motorvermogen kW: 110</p>	500€




		<p>Kleur exterieur: Blauw Kleur interieur: Grijs Bekleding: Stof Boordcomputer: Ja Centrale vergrendeling: Ja Elektrische ruiten: Ja Lichtmetalen velgen: Ja Multifunctioneel stuur: Ja Navigatie: Ja Radio: Ja Bijkomende informatie: Belgische documenten Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 44724 Zichtbare voertuigschade: Neen, uitgezonderd algemene gebruiksschade. (Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en de kilometer- of urenstand verwacht mag worden.) Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: Auto start en rijdt, bij draaiende motor komt er lichte witte rook uit de uitlaat Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
	29	<p>Merk: Volkswagen Model: Sharan Uitvoering: 7N Bouwjaar (jjjj): 2011 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 2011-10-14 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 174313 Chassisnummer: WVVZZZ7NZCV013558(01) Aantal sleutels: 1 Voertuigcategorie: M1: personenwagen Type wagen: Berline Aantal deuren: 5-deurs Transmissie: Automatische transmissie Cilinderinhoud cc: 1968 Motorvermogen kW: 103</p>	2.250€




		<p>Emissieklasse: Euro 5 Kleur exterieur: Brons Metaalkleur: Ja Kleur interieur: Zwart Bekleding: Stof Boordcomputer: Ja Centrale vergrendeling: Ja Elektrische ruiten: Ja Lichtmetalen velgen: Ja Multifunctioneel stuur: Ja Navigatie: Ja Parkeersensoren achteraan: Ja Radio: Ja Trekhaak: Ja Bijkomende informatie: Belgische documenten, Kilometerstand op dashboard 174 000 - Kilometerteller veranderd - reële kilometerstand 300 000 Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: Klein beetje steenslag Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
	30	<p>Merk: Mercedes Model: Vito Bouwjaar (jjjj): 2008 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 2008-11-06 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 258064 Chassisnummer: WDF63960313486809(01) Aantal sleutels: 2 Opbouw: Gesloten bestelwagen Transmissie: Manuele transmissie Cilinderinhoud cc: 2148 Kleur exterieur: Wit Kleur interieur: Zwart Bekleding: Stof Centrale vergrendeling: Ja</p>	875€




		<p>Elektrische ruiten: Ja Lichtmetalen velgen: Ja Radio: Ja Bijkomende informatie: Belgische documenten Rode keuringskaart wegens spiegels en spiraalveer. Spiegels werden intussen vervangen Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: Carosserieschade, zie foto's Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
	31	<p>Merk: Peugeot Model: Partner Uitvoering: 7 Bouwjaar (jjjj): 2012 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 2012-10-01 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 310051 Chassisnummer: VF37B9HF8CJ68974/59 Aantal sleutels: 1 Voertuigcategorie: M1: personenwagen Type wagen: Berline Aantal deuren: 5-deurs Transmissie: Automatische transmissie Cilinderinhoud cc: 1560 Motorvermogen kW: 66 Emissieklasse: Euro 5 Co2 uitstoot gr/km: 123 Kleur exterieur: Grijs Metaalkleur: Ja Kleur interieur: Grijs Bekleding: Stof Centrale vergrendeling: Ja Elektrische ruiten: Ja Lichtmetalen velgen: Ja Multifunctioneel stuur: Ja Radio: Ja Bijkomende informatie: Belgische documenten,</p>	650€




		<p>inschrijvingsbewijs enkel deel 1 aanwezig Inschrijvingsbewijs: Niet aanwezig, zie bijkomende informatie Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: Carosserieschade, zie foto's Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
	32	<p>Merk: Hyundai Model: Tucson Uitvoering: JM Bouwjaar (jjjj): 2005 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 2005-05-11 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 206474 Chassisnummer: KMHJN81VP5U162157/56 Aantal sleutels: 1 Voertuigcategorie: M1: personenwagen Type wagen: Berline Aantal deuren: 5-deurs Transmissie: Manuele transmissie Cilinderinhoud cc: 1991 Motorvermogen kW: 83 Emissieklasse: Euro 3 Co2 uitstoot gr/km: 184 Kleur exterieur: Grijs Kleur interieur: Grijs Bekleding: Stof Centrale vergrendeling: Ja Elektrische ruiten: Ja Lichtmetalen velgen: Ja Radio: Ja Bijkomende informatie: Belgische documenten, auto start en rijdt maar gaat moeilijk in 1e versnelling Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig</p>	450€





		<p>Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 44246 Zichtbare voertuigschade: Neen, uitgezonderd algemene gebruiksschade. (Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en de kilometer- of urenstand verwacht mag worden.) Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
	33	<p>Merk: Harley Davidson Model: D FLLHTCUI Bouwjaar (jjjj): 2003 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 2003-10-29 Brandstof: Benzine Gelezen tellerstand (km's): 71780 Chassisnummer: 5HD1FCW433Y637668/29 Type motorfiets: Scooter Transmissie: Manuele transmissie Cilinderinhoud cc: 1449 Motorvermogen kW: 50 Kleur exterieur: Grijs Aantal sleutels: 1 Bijkomende informatie: Belgische documenten Speciale uitvoering - 100 jaar model Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Niet aanwezig. (Invoer binnen Europese Unie) Zichtbare voertuigschade: Neen, uitgezonderd algemene gebruiksschade. (Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en de kilometer- of urenstand verwacht mag worden.) Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	2.750€
	34	<p>Merk: Gilera Model: DNA50 Bouwjaar (jjjj): niet gekend</p>	300€




		<p>Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): nietgekend Brandstof: Benzine Gelezen tellerstand (km's): 209 Chassisnummer: ZPAC2700000007497 Type motorfiets: Scooter Transmissie: Automatische transmissie Kleur exterieur: Rood Aantal sleutels: 1 Bijkomende informatie: Geen documenten aanwezig, bewijs van verlies aanwezig Inschrijvingsbewijs: Niet aanwezig, zie bijkomende informatie Gelijkvormigheidsattest: Niet aanwezig, zie bijkomende informatie Zichtbare voertuigschade: Neen, uitgezonderd algemene gebruiksschade. (Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en de kilometer- of urenstand verwacht mag worden.) Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
	35	<p>Merk: Kymco Model: Super 8 Bouwjaar (jjjj): niet gekend Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): niet gekend Brandstof: Benzine Gelezen tellerstand (km's): 6947 Chassisnummer: LC2U9000091106108 Type motorfiets: Scooter Transmissie: Automatische transmissie Kleur exterieur: Rood Aantal sleutels: 1 Bijkomende informatie: Geen documenten aanwezig, bewijs van verlies aanwezig - moet nagekeken worden voor opmaak Inschrijvingsbewijs: Niet aanwezig, zie bijkomende informatie Gelijkvormigheidsattest: Niet aanwezig, zie bijkomende informatie Zichtbare voertuigschade: Neen, uitgezonderd</p>	88€





		<p>algemene gebruiksschade. (Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en de kilometer- of urenstand verwacht mag worden.) Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
	36	<p>Merk: Peugeot Model: Kisbee Uitvoering: K1 Bouwjaar (jjjj): 2022 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 2022-05-11 Brandstof: Benzine Gelezen tellerstand (km's): 4349 Chassisnummer: VGAK1AAMAJ023764 Type motorfiets: Scooter Transmissie: Automatische transmissie Kleur exterieur: Rood Aantal sleutels: 1 Inschrijvingsbewijs: Niet aanwezig, zie bijkomende informatie Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Zichtbare voertuigsschade: Neen, uitgezonderd algemene gebruiksschade. (Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en de kilometer- of urenstand verwacht mag worden.) Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	125€
	37	<p>Merk: Keeway Model: niet gekend Bouwjaar (jjjj): niet gekend Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): niet gekend Brandstof: Benzine Gelezen tellerstand (km's): 325 Chassisnummer: TSYTABMP28B433261 Type motorfiets: Scooter</p>	75€




		<p>Transmissie: Automatische transmissie Kleur exterieur: Zwart Aantal sleutels: 1 Bijkomende informatie: Moet nagekeken worden voor opmaak Inschrijvingsbewijs: Niet aanwezig, zie bijkomende informatie Gelijkvormigheidsattest: Niet aanwezig, zie bijkomende informatie Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: Carosserieschade Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
	38	<p>Merk: SYM Model: Symply 50 Bouwjaar (jjjj): niet gekend Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): niet gekend Brandstof: Benzine Gelezen tellerstand (km's): 11241 Chassisnummer: RFGAV05WXCX015070 Type motorfiets: Scooter Transmissie: Automatische transmissie Kleur exterieur: Zwart Aantal sleutels: 1 Bijkomende informatie: Batterijcover niet aanwezig - moet nagekeken worden voor opmaak Inschrijvingsbewijs: Niet aanwezig, zie bijkomende informatie Gelijkvormigheidsattest: Niet aanwezig, zie bijkomende informatie Zichtbare voertuigschade: Neen, uitgezonderd algemene gebruiksschade. (Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en de kilometer- of urenstand verwacht mag worden.) Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	75€




	39	<p>Merk: SYM Model: Trackrunner Bouwjaar (jjjj): 2005 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 2005-10-20 Brandstof: Benzine Gelezen tellerstand (km's): 5489 Chassisnummer: RFGUA18AX5E000858 Type motorfiets: Scooter Transmissie: Automatische transmissie Cilinderinhoud cc: 172 Motorvermogen kW: 11 Kleur exterieur: Geel Aantal sleutels: 1 Bijkomende informatie: Belgische documenten Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Zichtbare voertuigschade: Neen, uitgezonderd algemene gebruiksschade. (Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en de kilometer- of urenstand verwacht mag worden.) Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	250€
	40	<p>Merk: Alfa Romeo Model: Mito Bouwjaar (jjjj): 2009 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 2009-08-21 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 145771 Chassisnummer: ZAR95500001053652/41 Aantal sleutels: 1 Voertuigcategorie: M1: personenwagen Type wagen: Berline Aantal deuren: 5-deurs Transmissie: Manuele transmissie Cilinderinhoud cc: 1248 Motorvermogen kW: 66 Kleur exterieur: Rood</p>	500€




		<p>Bijkomende informatie: Belgische documenten Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: Carosserieschade, zie foto's, Rollement achter maakt lawaai Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
	42	<p>Merk: Ford Model: Business Bouwjaar (jjjj): 1939 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 1939-09-15 Brandstof: Benzine Gelezen tellerstand (miles): 40000 Chassisnummer: 184974485(01) Aantal sleutels: 1 Voertuigcategorie: M1: personenwagen Type wagen: Coupé Transmissie: Automatische transmissie Cilinderinhoud cc: 5700 Kleur exterieur: Blauw Kleur interieur: Beige Bekleding: Stof Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Niet aanwezig. Zichtbare voertuigschade: Neen, uitgezonderd algemene gebruiksschade. (Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en de kilometer- of urenstand verwacht mag worden.) Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	11.250€
	44	<p>Merk: BMW Model: M3 Bouwjaar (jjjj): 2002</p>	5.750€





		<p>Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 2002-08-22 Brandstof: Benzine Gelezen tellerstand (miles): 212791 Chassisnummer: WBSBL93412JR18378 Aantal sleutels: 1 Voertuigcategorie: M1: personenwagen Type wagen: Berline Aantal deuren: 3-deurs Transmissie: Automatische transmissie Cilinderinhoud cc: 3246 Motorvermogen kW: 248 Kleur exterieur: Wit Kleur interieur: Zwart Bekleding: Volledig leder Boordcomputer: Ja Centrale vergrendeling: Ja Elektrisch inklapbare spiegels: Ja Elektrische ruiten: Ja Elektrische zetels: Ja Lichtmetalen velgen: Ja Mistlichten: Ja Radio: Ja Inschrijvingsbewijs: Niet aanwezig, zie bijkomende informatie Gelijkvormigheidsattest: Niet aanwezig, zie bijkomende informatie Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
	45	<p>Merk: Mercedes Model: Atego Uitvoering: 1229 RL/11.9 Bouwjaar (jjjj): 2010 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 11/06/2010 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 268443 Chassisnummer: WDB9702571L478767(01) Aantal sleutels: 1 Categorie: N2: max. massa &gt;3,5t. - &lt;12t.</p>	8.000€



		<p>Transmissie: Manuele transmissie Cilinderinhoud cc: 6374 Motorvermogen kW: 210 Emissieklasse: Euro 5 Kleur exterieur: Grijs Kleur interieur: Grijs Bekleding: Stof Tachograaf: Nee Bijkomende informatie: 2 zitplaatsen, nachtchauffage, laadbrug, kraan HIAB, technisch toegelaten massa: 11 990 kg, MTM sleep 28 000 kg vrachtwagen carrosserie + interieur in nieuwe staat, kraan en laadbrug werken perfect Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 4/03/2026 Zichtbare voertuigschade: Neen, uitgezonderd algemene gebruiksschade. (Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en de kilometer- of urenstand verwacht mag worden.) Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
	46	<p>Merk: Renault Model: Megane Uitvoering: M Bouwjaar (jjjj): 2008 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 2008-06-18 Brandstof: Benzine Gelezen tellerstand (km's): 253817 Chassisnummer: VF1CM1S0H40017334 Aantal sleutels: 1 Voertuigcategorie: M1: personenwagen Type wagen: Berline Aantal deuren: 3-deurs Transmissie: Manuele transmissie Cilinderinhoud cc: 1390</p>	375€



		<p>Motorvermogen kW: 72 Emissieklasse: Euro 4 Kleur exterieur: Blauw Kleur interieur: Zwart Bekleding: Stof Centrale vergrendeling: Ja Andere opties: F1 uitvoering Bijkomende informatie: Belgische documenten Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 44114 Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: Lichte carosserieschade, zie foto's Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
	47	<p>Merk: Suzuki Model: AD Bouwjaar (jjjj): 2001 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 2001-05-29 Brandstof: Benzine Gelezen tellerstand (km's): 29264 Chassisnummer: JS1AD111100114385 Type motorfiets: Scooter Transmissie: Automatische transmissie Cilinderinhoud cc: 600 Motorvermogen kW: 78 Kleur exterieur: Wit Aantal sleutels: 1 Bijkomende informatie: Belgische documenten - Moet nagekeken worden Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: Krassen op linkerzijde</p>	375€

		Conditie: Gebruikt Aantal: 1	
	48	Merk: Yamaha Model: FZR1000 Bouwjaar (jjjj): 1993 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 1993-02-01 Brandstof: Benzine Gelezen tellerstand (km's): 55760 Chassisnummer: 3GM041730(01) Type motorfiets: Scooter Transmissie: Manuele transmissie Cilinderinhoud cc: 1002 Kleur exterieur: Zwart Aantal sleutels: 1 Bijkomende informatie: Belgische documenten, moet nagekeken worden staat al 5 jaar stil Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: Carrosserieschade, zie foto's Conditie: Gebruikt Aantal: 1	188€
	49	Merk: Kawasaki Model: KSV700 Bouwjaar (jjjj): 2004 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 2004-12-17 Brandstof: Benzine Chassisnummer: JKASV6B164B501269(01) Type motorfiets: Scooter Transmissie: Manuele transmissie Cilinderinhoud cc: 697 Motorvermogen kW: 15 Kleur exterieur: Zwart Aantal sleutels: 1 Bijkomende informatie: Belgische documenten -	500€




		<p>op te knappen Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
	50	<p>Merk: Range Rover Model: 2P 5VEL 2.4D Bouwjaar (jjjj): 1989 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 1989-07-10 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 30461 Chassisnummer: SALLHABE8FA393483 Aantal sleutels: 1 Voertuigcategorie: M1: personenwagen Type wagen: SUV / 4x4 Transmissie: Manuele transmissie Cilinderinhoud cc: 2393 Motorvermogen kW: 78 Kleur exterieur: Wit Elektrische ruiten: Ja Bijkomende informatie: Spaanse documenten Inschrijvingsbewijs: Niet aanwezig, zie bijkomende informatie Gelijkvormigheidsattest: Niet aanwezig. Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: Carosserieschade, zie foto's Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	2.500€
	51	<p>Merk: Volvo Model: C30 Bouwjaar (jjjj): 2008 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 2008-07-04</p>	575€



		<p>Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 186088 Chassisnummer: YV1MK76529212153(01) Aantal sleutels: 1 Voertuigcategorie: M1: personenwagen Type wagen: Berline Transmissie: Manuele transmissie Cilinderinhoud cc: 1580 Motorvermogen kW: 80 Emissieklasse: Euro 5 Kleur exterieur: Goud Kleur interieur: Zwart Bekleding: Leder Centrale vergrendeling: Ja Bijkomende informatie: Belgische documenten Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 44745 Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: Carosserieschade, zie foto's Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
	52	<p>Merk: Peugeot Model: 206 Bouwjaar (jjjj): 2001 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 2001-03-16 Brandstof: Benzine Gelezen tellerstand (km's): 198608 Chassisnummer: VF32CKFWF41492790/22 Aantal sleutels: 1 Voertuigcategorie: M1: personenwagen Type wagen: Berline Transmissie: Manuele transmissie Cilinderinhoud cc: 1360 Motorvermogen kW: 55 Emissieklasse: Euro 3 Kleur exterieur: Blauw Bekleding: stof</p>	100€




		<p>Bijkomende informatie: Belgische documenten - kopakking moet vervangen worden Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: Carosserieschade, zie foto's Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
	53	<p>Merk: Nissan Model: Micra Bouwjaar (jjjj): 1996 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 1996-02-05 Brandstof: Benzine Gelezen tellerstand (km's): 109417 Chassisnummer: SJNEAAK11U0445962 Aantal sleutels: 1 Voertuigcategorie: M1: personenwagen Type wagen: Berline Aantal deuren: 3-deurs Transmissie: Automatische transmissie Cilinderinhoud cc: 998 Motorvermogen kW: 40 Kleur exterieur: not used Kleur interieur: Grijs Bekleding: Stof Bijkomende informatie: Belgische documenten Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: Lichte carosserieschade, zie foto's Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	288€



	54	<p>Merk: Opel Model: Meriva Bouwjaar (jjjj): 2004 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 2004-01-27 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 232267 Chassisnummer: W0L0XCE7544174874(01) Aantal sleutels: 1 Voertuigcategorie: M1: personenwagen Type wagen: Berline Transmissie: Manuele transmissie Cilinderinhoud cc: 1686 Motorvermogen kW: 55 Emissieklasse: Euro 3 Kleur exterieur: not used Kleur interieur: Zwart Bekleding: Stof Centrale vergrendeling: Ja Bijkomende informatie: Belgische documenten, probleem met remmen Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: Carosserieschade, zie foto's Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	125€
	55	<p>Merk: BMW Model: Z4 Coupé Bouwjaar (jjjj): 2007 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 2007-05-16 Brandstof: Benzine Gelezen tellerstand (km's): 244659 Chassisnummer: WBADU51000LJ23990 Aantal sleutels: 2 Voertuigcategorie: M1: personenwagen Type wagen: Berline Aantal deuren: 3-deurs Transmissie: Automatische transmissie</p>	3.375€




		<p>Cilinderinhoud cc: 2996 Motorvermogen kW: 195 Emissieklasse: Euro 4 Kleur exterieur: Zilver Metaalkleur: Ja Kleur interieur: zwart Bekleding: Leder Centrale vergrendeling: Ja Elektrische ruiten: Ja Elektrische zetels: Ja Lichtmetalen velgen: Ja Multifunctioneel stuur: Ja Navigatie: Ja Radio: Ja Bijkomende informatie: Belgische documenten Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Zichtbare voertuigschade: Neen, uitgezonderd algemene gebruiksschade. (Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en de kilometer- of urenstand verwacht mag worden.) Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
	56	<p>Merk: KIA Model: Optima Bouwjaar (jjjj): 2013 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 2013-02-18 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 245000 Chassisnummer: KNAGN414BC5237919(01) Aantal sleutels: 2 Voertuigcategorie: M1: personenwagen Type wagen: Berline Aantal deuren: 5-deurs Transmissie: Automatische transmissie Cilinderinhoud cc: 1685 Motorvermogen kW: 100 Emissieklasse: Euro 5 Kleur exterieur: not used</p>	1.750€



		<p>Kleur interieur: Zwart Bekleding: Leder Centrale vergrendeling: Ja Bijkomende informatie: Belgische documenten Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 43513 Zichtbare voertuigschade: Neen, uitgezonderd algemene gebruiksschade. (Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en de kilometer- of urenstand verwacht mag worden.) Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
	57	<p>Merk: Sym Model: A1 Bouwjaar (jjjj): 2013 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 2013-06-19 Brandstof: Benzine Gelezen tellerstand (km's): 10882 Chassisnummer: LXMFWA101BX022128(01) Type motorfiets: Scooter Transmissie: Automatische transmissie Cilinderinhoud cc: 230 Motorvermogen kW: 49 Kleur exterieur: not used Aantal sleutels: 2 Bijkomende informatie: Belgische documenten - staat al 3 jaar stil Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: Carosserieschade, zie foto's Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	100€




	58	<p>Merk: Ford Model: Transit Uitvoering: 2.0 TDCi L4 Bouwjaar (jjjj): 2023 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 2023-04-27 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 73000 Chassisnummer: WF0XTTGYPD17801 Aantal sleutels: 1 Opbouw: Gesloten bestelwagen Transmissie: Manuele transmissie Cilinderinhoud cc: 2000 Emissieklasse: Euro 6d-TEMP Kleur exterieur: Wit Kleur interieur: Zwart Bekleding: Stof Achteruitrijcamera: Ja Boordcomputer: Ja Centrale vergrendeling: Ja Cruise control: Ja Elektrische ruiten: Ja Multifunctioneel stuur: Ja Navigatie: Ja Radio: Ja Zetelverwarming: Ja Inschrijvingsbewijs: Niet aanwezig, zie bijkomende informatie Gelijkvormigheidsattest: Niet aanwezig, zie bijkomende informatie Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	4.750€
	59	<p>Merk: Ducati Model: SS900 ie Bouwjaar (jjjj): 1999 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 1999-04-12 Brandstof: Benzine</p>	1.500€




		<p>Gelezen tellerstand (km's): 35552 Chassisnummer: ZDMV100AAWB001536 Type motorfiets: Scooter Transmissie: Manuele transmissie Cilinderinhoud cc: 904 Kleur exterieur: not used Aantal sleutels: 1 Bijkomende informatie: Belgische documenten Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Zichtbare voertuigschade: Neen, uitgezonderd algemene gebruiksschade. (Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en de kilometer- of urenstand verwacht mag worden.) Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
	200	<p>Merk: Ford Model: Transit Custom Bouwjaar (jjjj): 2023 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 2023-06-08 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 40445 Chassisnummer: WF0YXXTTGYPD17801(01) Aantal sleutels: 1 Opbouw: Gesloten bestelwagen Transmissie: Manuele transmissie Cilinderinhoud cc: 1995 Motorvermogen kW: 95.6 Kleur exterieur: Blauw Metaalkleur: Ja Kleur interieur: Zwart Bekleding: Stof Boordcomputer: Ja Centrale vergrendeling: Ja Elektrische ruiten: Ja Lichtmetalen velgen: Ja Radio: Ja Bijkomende informatie: Belgische documenten Start niet</p>	2.375€



		<p>Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: Carosserieschade zijkant, zie foto's - start niet Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
	201	<p>Merk: Ford Model: S-max Bouwjaar (jjjj): 2020 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 2020-12-01 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 87542 Chassisnummer: WF0JXXWPCJLC59979 Aantal sleutels: 1 Voertuigcategorie: M1: personenwagen Type wagen: Berline Aantal deuren: 5-deurs Transmissie: Automatische transmissie Cilinderinhoud cc: 1995 Emissieklasse: Euro 6 Kleur exterieur: Zilver Metaalkleur: Ja Kleur interieur: Zwart Bekleding: Stof Bijkomende informatie: Duitse documenten, versnellingsbak schakelt maar hapert af en toe Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Zichtbare voertuigschade: Neen, uitgezonderd algemene gebruiksschade. (Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en de kilometer- of urenstand verwacht mag worden.) Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	3.250€



	202	<p>Merk: Citroën Model: Jumper Bouwjaar (jjjj): 2023 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 2023-12-05 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 72049 Chassisnummer: VF7YDCPFCPG046427/81 Aantal sleutels: 1 Opbouw: Gesloten bestelwagen Transmissie: Manuele transmissie Cilinderinhoud cc: 2179 Motorvermogen kW: 121 Kleur exterieur: Wit Kleur interieur: Grijs Bekleding: Stof Boordcomputer: Ja Centrale vergrendeling: Ja Elektrische ruiten: Ja Multifunctioneel stuur: Ja Radio: Ja Bijkomende informatie: Belgische documenten, geen inschrijvingsbewijs - wel bewijs van verlies, Carosserieschade - zie foto's, motor start niet! Inschrijvingsbewijs: Niet aanwezig: de koper ontvangt een attest van verlies van inschrijvingsbewijs Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 2025-12-11 Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: Carosserieschade, zie foto's. Motor start niet Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	2.800€
---	-----	---	--------




	203	<p>Merk: Opel Model: Vivaro Uitvoering: F Bouwjaar (jjjj): 2022 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 2022-05-05 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 77974 Chassisnummer: VXEVFEHTMNZ022076 Aantal sleutels: 1 Opbouw: Gesloten bestelwagen Transmissie: Manuele transmissie Cilinderinhoud cc: 1997 Motorvermogen kW: 106 Kleur exterieur: Zilver Metaalkleur: Ja Kleur interieur: Zwart Bekleding: Stof Boordcomputer: Ja Centrale vergrendeling: Ja Elektrische ruiten: Ja Multifunctioneel stuur: Ja Radio: Ja Bijkomende informatie: Duitse documenten Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Zichtbare voertuigschade: Neen, uitgezonderd algemene gebruiksschade. (Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en de kilometer- of urenstand verwacht mag worden.) Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	4.125€
	204	<p>Merk: Jaguar Model: F-pace Bouwjaar (jjjj): 2019 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): ongekend Brandstof: Benzine Gelezen tellerstand (miles): 131633 Chassisnummer: SADCJ2FXKA602026 Aantal sleutels: 1</p>	2.000€




		<p>Voertuigcategorie: M1: personenwagen Type wagen: Berline Transmissie: Automatische transmissie Kleur exterieur: Zwart Kleur interieur: Zwart Bekleding: Volledig leder Boordcomputer: Ja Centrale vergrendeling: Ja Elektrische ruiten: Ja Multifunctioneel stuur: Ja Radio: Ja Bijkomende informatie: Amerikaanse documenten - importwagen, invoerrechten werden betaald - start niet Inschrijvingsbewijs: Niet aanwezig, zie bijkomende informatie Gelijkvormigheidsattest: Niet aanwezig, zie bijkomende informatie Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: Carosserieschade, zie foto's. Start niet Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
	205	<p>Merk: Mangosteent Model: M1 Bouwjaar (jjjj): 2021 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 2021-10-26 Brandstof: Elektrisch Gelezen tellerstand (km's): 103820 Chassisnummer: niet gekend Type motorfiets: Scooter Transmissie: Automatische transmissie Aantal sleutels: 1 Bijkomende informatie: Nederlandse documenten, Elektrische scooter, oplader niet aanwezig Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Niet aanwezig, zie bijkomende informatie Zichtbare voertuigschade: Neen, uitgezonderd</p>	300€





		<p>algemene gebruiksschade. (Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en de kilometer- of urenstand verwacht mag worden.) Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
	206	<p>Merk: Volkswagen Model: Kombi Transporter Bouwjaar (jjjj): 2018 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 2019-02-13 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 349000 Chassisnummer: WV2ZZZ7HZKH003109(01) Aantal sleutels: 1 Opbouw: Gesloten bestelwagen Transmissie: Automatische transmissie Cilinderinhoud cc: 1968 Motorvermogen kW: 112 Emissieklasse: Euro 6b Co2 uitstoot gr/km: 223 Kleur exterieur: grijs Kleur interieur: zwart Bekleding: Stof Centrale vergrendeling: Ja Elektrische ruiten: Ja Radio: Ja Bijkomende informatie: Belgische documenten Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 2024-05-21 Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: Carosserieschade, zie foto's Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	3.000€




	207	<p>Merk: Ford Model: Transit Uitvoering: FCD Bouwjaar (jjjj): 2023 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 2023-04-27 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 73050 Chassisnummer: WF0EXXTRENG18864 Aantal sleutels: 1 Opbouw: Gesloten bestelwagen Transmissie: Manuele transmissie Cilinderinhoud cc: 1995 Motorvermogen kW: 96 Kleur exterieur: Wit Kleur interieur: Zwart Bekleding: Stof Achteruitrijcamera: Ja Boordcomputer: Ja Centrale vergrendeling: Ja Elektrische ruiten: Ja Radio: Ja Bijkomende informatie: Duitse documenten, Koppakking moet vervangen worden, wagen wordt overbehit bij rijden Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Zichtbare voertuigschade: Neen, uitgezonderd algemene gebruiksschade. (Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en de kilometer- of urenstand verwacht mag worden.) Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	4.200€



	208	<p>Merk: Renault Model: Master Uitvoering: DCI 165 Bouwjaar (jjjj): 2018 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 2018-02-28 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 108000 Chassisnummer: VF1VB000659281514 Aantal sleutels: 1 Opbouw: bestelwagen met open laadbak Transmissie: Manuele transmissie Cilinderinhoud cc: 2290 Motorvermogen kW: 120 Co2 uitstoot gr/km: 222 Kleur exterieur: Wit Kleur interieur: Grijs Bekleding: Stof Boordcomputer: Ja Centrale vergrendeling: Ja Bijkomende informatie: Belgische documenten Renault Master met LMJ shortclick Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Zichtbare voertuigschade: Neen, uitgezonderd algemene gebruiksschade. (Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en de kilometer- of urenstand verwacht mag worden.) Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	7.500€
	209	<p>Merk: Yamaha Model: TT-R125 Bouwjaar (jjjj): niet gekend Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): niet gekend Brandstof: Benzine Chassisnummer: niet gekend Type motorfiets: Scooter Transmissie: Manuele transmissie Cilinderinhoud cc: 125 Aantal sleutels: 1</p>	825€



		<p>Bijkomende informatie: Maximum 5 a 6 uurtjes gereden Inschrijvingsbewijs: Niet aanwezig, zie bijkomende informatie Gelijkvormigheidsattest: Niet aanwezig, zie bijkomende informatie Zichtbare voertuigschade: Neen, uitgezonderd algemene gebruiksschade. (Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en de kilometer- of urenstand verwacht mag worden.) Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
	211	<p>Merk: Citroën Model: Traxxion Bouwjaar (jjjj): 1953 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 1953-05-22 Brandstof: Benzine Gelezen tellerstand (km's): 64760 Chassisnummer: ongekend Aantal sleutels: 1 Voertuigcategorie: M1: personenwagen Type wagen: Berline Transmissie: Automatische transmissie Kleur exterieur: Grijs Kleur interieur: Grijs Bekleding: Stof Bijkomende informatie: motor draait Inschrijvingsbewijs: Niet aanwezig, zie bijkomende informatie Gelijkvormigheidsattest: Niet aanwezig. Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	2.500€
	212	<p>Merk: Tallbot</p>	2.500€



		<p>Model: Sunbeam Bouwjaar (jjjj): +- 1951 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): ongekend Brandstof: benzine Gelezen tellerstand (km's): 72000 Chassisnummer: ongekend Aantal sleutels: 1 Voertuigcategorie: M1: personenwagen Type wagen: Coupé Transmissie: Automatische transmissie Kleur exterieur: Grijs Kleur interieur: Zwart Bekleding: Volledig leder Bijkomende informatie: Tallbot Sunbeam, V6 motor, cabrio, originele wagen, geen documenten, bouwjaar niet bekend +- 1951, Inschrijvingsbewijs: Niet aanwezig, zie bijkomende informatie Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
--	--	--	--