



CATALOGUS
Bedrijfsvoertuigen

OMSCHRIJVING	Veiling Bedrijfsvoertuigen uit diverse faillissementen, inbeslagnames, contractbreuken, einde leasing e.a.
STARTDATUM	6 mei 2026 om 08:00 [UTC]
EINDATUM	13 mei 2026 vanaf 16:30 [UTC]
BEZICHTIGING	<ul style="list-style-type: none">• --- Woensdag 06 Mei 2026 van 15:00 tot 17:00 BE-2630 AARTSELAAR, HELSTSTRAAT 47• --- Woensdag 13 Mei 2026 van 15:00 tot 17:00 BE-2630 AARTSELAAR, HELSTSTRAAT 47
AUCTIM PARTNER	MOYERSOEN NV Helststraat 47, 2630 Aartselaar, België +32 3 827 21 31 - info.moyersoen@auctim.be BTW BE 0452 153 622
AFGIFTE - COLLECTION	<ul style="list-style-type: none">• --- Woensdag 20 Mei 2026 van 10:00 tot 12:00 BE-2630 AARTSELAAR, HELSTSTRAAT 47


Bieden uitsluitend via internet!

Catalogus aangemaakt op 7 mei 2026 om 04:29




	Item	Omschrijving	Openingsbod
	1	<p>Merk: Peugeot Model: Partner Bouwjaar (jjjj): 2024 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 30/08/2024 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 26148 Chassisnummer: VR3EDYHT5RN540790 Aantal sleutels: 2 Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t. Opbouw: Gesloten bestelwagen Aantal zitplaatsen: 3 Aantal assen: 2 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 2020 Transmissie: Manuele transmissie Cilinderinhoud cc: 1499 Motorvermogen kW: 75 Emissieklasse: Euro 6e Kleur exterieur: Wit Metaalkleur: Nee Kleur interieur: Zwart Bekleding: Stof Airconditioning: Manuele airco Boordcomputer: Ja Centrale vergrendeling: Ja Cruise control: Ja Elektrische ruiten: Ja Multifunctioneel stuur: Ja Parkeersensoren achteraan: Ja Radio: Ja Inschrijvingsbewijs: Niet aanwezig: de koper ontvangt een attest van verlies van inschrijvingsbewijs Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Identificatieverslag: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 22/05/2026 Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Neen, uitgezonderd algemene gebruiksschade. (Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en de kilometer- of urenstand verwacht</p>	100€




		<p>mag worden.) Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Factuurbedrag (€ incl. BTW): 21778,79 Factuurdatum (dd-mm-jjjj): 27-05-2025 Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
	5	<p>Merk: Ford Model: Ranger Uitvoering: Raptor 3.0 Bouwjaar (jjjj): 2023 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 17/04/2023 Brandstof: Benzine Gelezen tellerstand (km's): 66219 Chassisnummer: 6FPFXXMX2FPK30271 Aantal sleutels: 2 Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t. Opbouw: Pick-up Aantal assen: 2 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 3130 Transmissie: Automatische transmissie Cilinderinhoud cc: 2956 Motorvermogen kW: 215 Emissieklasse: Euro 6 Aantal deuren: 5-deurs Kleur exterieur: Grijs Metaalkleur: Ja Kleur interieur: Zwart Bekleding: Volledig leder Achteruitrijcamera: Ja Airconditioning: Volautomatische airco Boordcomputer: Ja Centrale vergrendeling: Ja Cruise control: Ja Elektrisch inklapbare spiegels: Ja Elektrische ruiten: Ja Lichtmetalen velgen: Ja Mistlichten: Ja Multifunctioneel stuur: Ja Navigatie: Ja Parkeersensoren achteraan: Ja Parkeersensoren vooraan: Ja</p>	100€




		<p>Radio: Ja Sportpakket: Ja Trekhaak: Ja Zetelverwarming: Ja Andere opties: stuurverwarming camera vooraan Inschrijvingsbewijs: Niet aanwezig: de koper ontvangt een attest van verlies van inschrijvingsbewijs Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Identificatieverslag: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 29/04/2026 Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Neen, uitgezonderd algemene gebruiksschade. (Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en de kilometer- of urenstand verwacht mag worden.) Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
	8	<p>Merk: Mercedes-Benz Model: Sprinter Uitvoering: 311 CDI Bouwjaar (jjjj): L3H2 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 13/12/2021 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 68735 Chassisnummer: W1V9076351P358626 Aantal sleutels: 1 Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t. Opbouw: Gesloten bestelwagen Aantal zitplaatsen: 3 Aantal assen: 2 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 3500 Transmissie: Manuele transmissie Cilinderinhoud cc: 2143 Motorvermogen kW: 84 Emissieklasse: Euro 6</p>	100€



		<p>Kleur exterieur: Wit Metaalkleur: Nee Kleur interieur: Zwart Bekleding: Stof Achteruitrijcamera: Ja Airconditioning: Manuele airco Boordcomputer: Ja Centrale vergrendeling: Ja Elektrische ruiten: Ja Mistlichten: Ja Multifunctioneel stuur: Ja Parkeersensoren achteraan: Ja Radio: Ja Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig CARPASS: Ja, aanwezig Identificatieverslag: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 18/01/2025 Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: zijspiegel gebarsten Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
	10	<p>Merk: Volkswagen Model: Transporter Uitvoering: 2.0 Bouwjaar (jjjj): 2023 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 06/09/2023 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 70951 Chassisnummer: WV1ZZZ7H5RX000664 Aantal sleutels: 2 Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t. Opbouw: bestelwagen met dubbele cabine Aantal zitplaatsen: 6 Aantal assen: 2 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 3000</p>	100€



		<p>Transmissie: Automatische transmissie Cilinderinhoud cc: 1968 Motorvermogen kW: 110 Emissieklasse: Euro 6 Kleur exterieur: Wit Metaalkleur: Nee Kleur interieur: Zwart Bekleding: Stof Airconditioning: Manuele airco Boordcomputer: Ja Centrale vergrendeling: Ja Elektrische ruiten: Ja Mistlichten: Ja Navigatie: Ja Radio: Ja Trekhaak: Ja Andere opties: dubbele cabine Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Identificatieverslag: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 15/09/2026 Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Factuurbedrag (€ incl. BTW): 41657,25 Factuurdatum (dd-mm-jjjj): 05-09-2023 Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
	11	<p>Merk: Iveco Model: 35S13 Uitvoering: Hi-Matic Bouwjaar (jjjj): 2016 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 29/03/2016 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 171275 Chassisnummer: ZCFC1359705084462 Aantal sleutels: 2 Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t.</p>	100€




Opbouw: Gesloten bestelwagen
Aantal zitplaatsen: 3
Aantal assen: 2
Maximaal Toegelaten Massa (kg): 3500
Transmissie: Automatische transmissie
Cilinderinhoud cc: 2300
Motorvermogen kW: 93
Emissieklasse: Euro 5b
Kleur exterieur: Wit
Metaalkleur: Nee
Kleur interieur: Zwart
Bekleding: Stof
Airconditioning: Manuele airco
Centrale vergrendeling: Ja
Cruise control: Ja
Elektrische ruiten: Ja
Mistlichten: Ja
Parkeersensoren achteraan: Ja
Radio: Ja
Trekhaak: Ja
Bijkomende informatie: Zijdeur en één achterdeur opent niet.
Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig
Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig
Identificatieverslag: Ja, aanwezig
Keuringsattest: Ja, aanwezig
Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj)::
14/05/2025
Onderhoudsboekje: Niet aanwezig
Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen.
Voertuigschade omschrijving: sterretje voorruit diverse schades waaronder zijdeur, achterdeur etc.
Factuurbedrag (€ incl. BTW): 19950
Factuurdatum (dd-mm-jjjj): 21-05-2024
Conditie: Gebruikt
Aantal: 1




	16	<p>Merk: Fiat Model: Ducato Uitvoering: 2.3 Multijet 130 Bouwjaar (jjjj): 2017 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 08/08/2017 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 330997 Chassisnummer: ZFA25000002E71239 Aantal sleutels: 0 Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t. Opbouw: Gesloten bestelwagen Aantal zitplaatsen: 3 Aantal assen: 2 Transmissie: Manuele transmissie Emissieklasse: Euro 6b Kleur exterieur: Wit Metaalkleur: Nee Kleur interieur: Zwart Bekleding: Stof Achteruitrijcamera: Ja Airconditioning: Manuele airco Centrale vergrendeling: Ja Cruise control: Ja Elektrische ruiten: Ja Mistlichten: Ja Radio: Ja Bijkomende informatie: geen sleutel aanwezig! Inschrijvingsbewijs: Niet aanwezig: de koper ontvangt een attest van verlies van inschrijvingsbewijs Gelijkvormigheidsattest: Niet aanwezig: de koper ontvangt een attest van verlies van gelijkvormigheidsattest Keuringsattest: Niet aanwezig Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: geen sleutel aanwezig! diverse schades! voorruit gebarsten zijspiegels gebarsten Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	100€
---	----	---	------




	17	<p>Merk: Renault Model: Master Uitvoering: Fourgon Grand Confort L3H2 Bouwjaar (jjjj): 2022 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 02/06/2022 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 233309 Chassisnummer: VF1MA000668945803 Aantal sleutels: 2 Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t. Opbouw: Gesloten bestelwagen Aantal zitplaatsen: 3 Aantal assen: 2 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 3500 Transmissie: Manuele transmissie Cilinderinhoud cc: 2299 Motorvermogen kW: 110 Emissieklasse: Euro 6 Kleur exterieur: Grijs Metaalkleur: Nee Kleur interieur: Zwart Bekleding: Stof Airconditioning: Manuele airco Boordcomputer: Ja Centrale vergrendeling: Ja Elektrische ruiten: Ja Radio: Ja Bijkomende informatie: Diverse schades! Diverse meldingen dashboard Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Keuringsattest: Niet aanwezig Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: Diverse schades! Diverse meldingen dashboard Sterretje in de voorruit</p> <p>Conditie: Gebruikt</p>	100€




		Aantal: 1	
	18	<p>Merk: Ford Model: Transit Uitvoering: Trend Bouwjaar (jjjj): 2023 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 03/10/2023 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 58455 Chassisnummer: WF0EXXTTREP83122 Aantal sleutels: 1 Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t. Opbouw: Gesloten bestelwagen Aantal zitplaatsen: 3 Aantal assen: 2 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 3500 Transmissie: Manuele transmissie Cilinderinhoud cc: 1995 Motorvermogen kW: 95 Emissieklasse: Euro 6 Kleur exterieur: Wit Metaalkleur: Nee Kleur interieur: Zwart Bekleding: Stof Achteruitrijcamera: Ja Airconditioning: Semi-automatische airco Boordcomputer: Ja Centrale vergrendeling: Ja Cruise control: Ja Elektrische ruiten: Ja Multifunctioneel stuur: Ja Parkeersensoren achteraan: Ja Parkeersensoren vooraan: Ja Radio: Ja Bijkomende informatie: Bestuurdersdeur beschadigd, opent niet volledig! Inschrijvingsbewijs: Niet aanwezig: de koper ontvangt een attest van verlies van inschrijvingsbewijs Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig CARPASS: Ja, aanwezig Identificatieverslag: Ja, aanwezig</p>	100€




		<p>Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 16/10/2026 Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: Bestuurdersdeur beschadigd, opent niet volledig! Diverse schades Factuurbedrag (€ incl. BTW): 34990,01 Factuurdatum (dd-mm-jjjj): 22-12-2024 Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
	19	<p>Merk: Peugeot Model: Boxer Bouwjaar (jjjj): 2014 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 09/05/2014 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 87737 Chassisnummer: VF3YCUMAU12547859 Aantal sleutels: 1 Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t. Opbouw: bestelwagen met open laadbak Aantal zitplaatsen: 3 Aantal assen: 2 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 3500 Transmissie: Manuele transmissie Cilinderinhoud cc: 2198 Motorvermogen kW: 110 Emissieklasse: Euro 5b Kleur exterieur: Wit Metaalkleur: Nee Kleur interieur: Zwart Bekleding: Stof Centrale vergrendeling: Ja Elektrische ruiten: Ja Radio: Ja Trekhaak: Ja Inschrijvingsbewijs: Niet aanwezig: de koper ontvangt een attest van verlies van</p>	100€




		<p>inschrijvingsbewijs Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Identificatieverslag: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 29/04/2026 Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: zijspiegel Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
	20	<p>Merk: Citroën Model: Berlingo Bouwjaar (jjjj): 2011 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 04/04/2011 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 120928 Chassisnummer: VF77B9HXCBJ589489 Aantal sleutels: 1 Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t. Opbouw: Gesloten bestelwagen Aantal zitplaatsen: 3 Aantal assen: 2 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 1980 Transmissie: Manuele transmissie Cilinderinhoud cc: 1560 Motorvermogen kW: 66 Emissieklasse: Euro 4 Kleur exterieur: Wit Metaalkleur: Nee Kleur interieur: Grijs Bekleding: Stof Airconditioning: Manuele airco Centrale vergrendeling: Ja Elektrische ruiten: Ja Radio: Ja Bijkomende informatie: voertuig start niet! Inschrijvingsbewijs: Niet aanwezig: de koper ontvangt een attest van verlies van</p>	100€




		<p>inschrijvingsbewijs Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Identificatieverslag: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 24/01/2026 Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: voertuig start niet! Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
	21	<p>Merk: Iveco Model: 35S18 Uitvoering: Hi-Matic Bouwjaar (jjjj): 2024 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 15/07/2024 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 26532 Chassisnummer: ZCFC535C005640711 Aantal sleutels: 3 Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t. Opbouw: Gesloten bestelwagen Aantal zitplaatsen: 3 Aantal assen: 2 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 3500 Transmissie: Automatische transmissie Cilinderinhoud cc: 2998 Motorvermogen kW: 132 Emissieklasse: Euro 6 Kleur exterieur: Wit Metaalkleur: Nee Kleur interieur: Zwart Bekleding: Stof Achteruitrijcamera: Ja Airconditioning: Semi-automatische airco Boordcomputer: Ja Centrale vergrendeling: Ja Cruise control: Ja Elektrische ruiten: Ja Mistlichten: Ja</p>	100€




		<p>Multifunctioneel stuur: Ja Navigatie: Ja Radio: Ja Trekhaak: Ja Andere opties: dakdrager Iveco ladder ingerichte laadruimte Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Identificatieverslag: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 16/07/2026 Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Neen, uitgezonderd algemene gebruiksschade. (Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en de kilometer- of urenstand verwacht mag worden.) Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Factuurbedrag (€ incl. BTW): 53845 Factuurdatum (dd-mm-jjjj): 15-07-2024 Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
	22	<p>Merk: Peugeot Model: Partner Bouwjaar (jjjj): 2012 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 26/10/2012 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 194344 Chassisnummer: VF37A9HF0CN538133 Aantal sleutels: 2 Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t. Opbouw: Gesloten bestelwagen Aantal zitplaatsen: 3 Aantal assen: 2 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 1960 Transmissie: Manuele transmissie Cilinderinhoud cc: 1560 Motorvermogen kW: 66 Emissieklasse: Euro 5</p>	100€



		<p>Kleur exterieur: Wit Metaalkleur: Nee Kleur interieur: Zwart Bekleding: Stof Airconditioning: Manuele airco Centrale vergrendeling: Ja Cruise control: Ja Elektrische ruiten: Ja Radio: Ja Trekhaak: Ja Bijkomende informatie: starten met booster! Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig CARPASS: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 17/07/2025 Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: starten met booster! diverse schades Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
	24	<p>Merk: Mercedes-Benz Model: Sprinter Uitvoering: 316 CDI Bouwjaar (jjjj): 2018 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 14/02/2018 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 103216 Chassisnummer: WDB9066351P539335 Aantal sleutels: 2 Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t. Opbouw: Gesloten bestelwagen Aantal zitplaatsen: 3 Aantal assen: 2 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 3500 Transmissie: Manuele transmissie Cilinderinhoud cc: 2143</p>	100€



		<p>Motorvermogen kW: 120 Emissieklasse: Euro 6 Kleur exterieur: Wit Metaalkleur: Nee Kleur interieur: Zwart Bekleding: Stof Achteruitrijcamera: Ja Airconditioning: Manuele airco Boordcomputer: Ja Centrale vergrendeling: Ja Cruise control: Ja Elektrische ruiten: Ja Multifunctioneel stuur: Ja Navigatie: Ja Trekhaak: Ja Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Niet aanwezig: de koper ontvangt een attest van verlies van gelijkvormigheidsattest Keuringsattest: Niet aanwezig Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
	28	<p>Merk: Renault Model: Master Uitvoering: Conf Energ dCi Bouwjaar (jjjj): 2022 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 17/08/2022 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 75850 Chassisnummer: VF1MB000769537026 Aantal sleutels: 2 Voertuigcategorie: N1: max. massa <3,5t. Opbouw: bestelwagen met open laadbak Aantal zitplaatsen: 2 Aantal assen: 2 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 3500 Transmissie: Manuele transmissie</p>	100€



		<p>Cilinderinhoud cc: 2299 Motorvermogen kW: 121 Emissieklasse: Euro 6 Kleur exterieur: Grijs Metaalkleur: Nee Kleur interieur: Zwart Bekleding: Stof Airconditioning: Manuele airco Boordcomputer: Ja Cruise control: Ja Elektrische ruiten: Ja Multifunctioneel stuur: Ja Navigatie: Ja Radio: Ja Trekhaak: Ja Andere opties: dubbele cabine open laadbak Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 25/10/2024 Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: Onderhoud uit te voeren Factuurbedrag (€ incl. BTW): 39600,95 Factuurdatum (dd-mm-jjjj): 08-09-2022 Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
--	--	--	--