

CATALOGUS
Transport & logistiek

OMSCHRIJVING	Veiling van Transport en Logistiek
STARTDATUM	10 mei 2026 om 08:00 [UTC]
EINDATUM	20 mei 2026 vanaf 16:30 [UTC]
BEZICHTIGING	<ul style="list-style-type: none">• Kavels: 1,3 Aanmelden tussen Woensdag 13 Mei 2026 van 15:00 tot 17:00 BE-2630 AARTSELAAR, HELSTSTRAAT 47• Kavels: 16-47 Enkel op afspraak via organisator. Donderdag 14 Mei 2026 van 10:00 tot 12:00 BE-Neerpelt
AUCTIM PARTNER	MOYERSOEN NV Helststraat 47, 2630 Aartselaar, België +32 3 827 21 31 - info.moyersoен@auctim.be BTW BE 0452 153 622
AFGIFTE - COLLECTION	<ul style="list-style-type: none">• Kavels: 1,3 Aanmelden tussen Woensdag 27 Mei 2026 van 10:00 tot 12:00 BE-2630 AARTSELAAR, HELSTSTRAAT 47• Kavels: 16-47 Aanmelden tussen Donderdag 28 Mei 2026 van 10:00 tot 11:00 BE-Neerpelt

Bieden uitsluitend via internet!

Catalogus aangemaakt op 7 mei 2026 om 04:46




AUCTIM
ONLINE AUCTIONS


AUCTIM - MOYERSON NV
Helststraat 47
2630 Aartselaar, België
BTW BE 0452 153 622

www.auctim.com
info.moyersoan@auctim.be





	Item	Omschrijving	Openingsbod
	1	<p>Merk: DAF Model: XG+ Uitvoering: 530 FT 4x2 Bouwjaar (jjjj): 2022 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 09/12/2022 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 344374 Chassisnummer: XLRTEF5300G431370 Aantal sleutels: 1 Categorie: N3: max. massa >12t. Type trekker: Standaard trekker Aantal assen: 2 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 19000 Transmissie: Automatische transmissie Cilinderinhoud cc: 12902 Motorvermogen kW: 390 Emissieklasse: Euro 6 Kleur exterieur: Grijs Kleur interieur: Zwart Bekleding: Stof Airconditioning: Volautomatische airco Boordcomputer: Ja Centrale vergrendeling: Ja Cruise control: Ja Elektrische ruiten: Ja Mistlichten: Ja Multifunctioneel stuur: Ja Radio: Ja Andere opties: zijspiegelcamera's dode hoek camera's 2 slaappleatsen koelvak Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Identificatieverslag: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 08/03/2026 Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen.</p>	100€




		Voertuigschade omschrijving: barst in de voorruit Factuurbedrag (€ incl. BTW): 185311,50 Factuurdatum (dd-mm-jjjj): 13-12-2022 Conditie: Gebruikt Aantal: 1	
	3	Merk: Ford Model: F-Max Bouwjaar (jjjj): 2023 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 17/05/2024 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 155463 Chassisnummer: NM0KCXTP6KPD97030 Aantal sleutels: 2 Categorie: N3: max. massa >12t. Type trekker: Standaard trekker Aantal assen: 2 Maximaal Toegelaten Massa (kg): 19000 Transmissie: Automatische transmissie Cilinderinhoud cc: 12740 Motorvermogen kW: 368 Emissieklasse: Euro 6 Kleur exterieur: Rood Kleur interieur: Zwart/ Beige Bekleding: Stof Airconditioning: Volautomatische airco Boordcomputer: Ja Centrale vergrendeling: Ja Cruise control: Ja Elektrische ruiten: Ja Multifunctioneel stuur: Ja Navigatie: Ja Radio: Ja Andere opties: koelvak H625 MiniFridge, inhoud: 37 liter 2 slaappleatsen tachograaf Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Identificatieverslag: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig	100€





		<p>Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 14/06/2026 Onderhoudsboekje: Niet aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
	16	<p>Merk: MAN Model: TGS 28.360 Uitvoering: CONTAINERHAAK Bouwjaar (jjjj): 2008 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 2008-03-11 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 871356 Chassisnummer: WMA89SZZ58W111709 Aantal sleutels: 1 Categorie: N3: max. massa >12t. Transmissie: Automatische transmissie Motorvermogen kW: 265 Emissieklasse: Euro 4 Kleur exterieur: Wit Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Zichtbare voertuigschade: Neen, uitgezonderd algemene gebruiksschade. (Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en de kilometer- of urenstand verwacht mag worden.) Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	3.625€
	17	<p>Merk: VOLVO Model: FM330 Uitvoering: FRIGO Bouwjaar (jjjj): 2011 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 2011-07-07 Brandstof: Diesel</p>	2.625€




		<p>Gelezen tellerstand (km's): 841724 Chassisnummer: YV2J1D1A4BA710912 Aantal sleutels: 1 Categorie: N3: max. massa >12t. Transmissie: Automatische transmissie Motorvermogen kW: 240 Emissieklasse: Euro 5 Kleur exterieur: Wit Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Zichtbare voertuigschade: Neen, uitgezonderd algemene gebruiksschade. (Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en de kilometer- of urenstand verwacht mag worden.) Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
	18	<p>Merk: MERCEDES-BENZ Model: ACTROS 2645 Uitvoering: SCHUIFZEILEN + KRAAN Bouwjaar (jjjj): 2016 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 2016-09-22 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 708385 Chassisnummer: WDB96302010069526 Aantal sleutels: 1 Categorie: N3: max. massa >12t. Transmissie: Automatische transmissie Motorvermogen kW: 330 Emissieklasse: Euro 6 Kleur exterieur: Grijs Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Zichtbare voertuigschade: Neen, uitgezonderd algemene gebruiksschade. (Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en de kilometer- of urenstand verwacht mag worden.) Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt</p>	9.000€



		Aantal: 1	
	19	<p>Merk: IVECO Model: 80E18 Uitvoering: GESLOTEN LAADBAK Bouwjaar (jjjj): 2008 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 2008-09-26 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 176519 Chassisnummer: ZCFA80D1302544045 Aantal sleutels: 1 Categorie: N2: max. massa >3,5t. - <12t. Transmissie: Manuele transmissie Motorvermogen kW: 130 Emissieklasse: Euro 5 Kleur exterieur: Wit Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Zichtbare voertuigschade: Neen, uitgezonderd algemene gebruiksschade. (Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en de kilometer- of urenstand verwacht mag worden.) Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	1.500€
	20	<p>Merk: MAN Model: TG 360 A Uitvoering: OPEN LAADBAK + KRAAN Bouwjaar (jjjj): 2002 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 2002-05-30 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 410046 Chassisnummer: WMAH20ZZZ2W046321 Aantal sleutels: 1 Categorie: N3: max. massa >12t. Transmissie: Automatische transmissie Motorvermogen kW: 265 Emissieklasse: Euro 3</p>	3.000€





		<p>Kleur exterieur: Wit Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Zichtbare voertuigschade: Neen, uitgezonderd algemene gebruiksschade. (Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en de kilometer- of urenstand verwacht mag worden.) Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
	21	<p>Merk: DAF Model: 45-160 TURBO Uitvoering: OPEN LAADBAK Bouwjaar (jjjj): 1991 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 1991-12-03 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 357831 Chassisnummer: XLRAE45CE0L059827 Aantal sleutels: 1 Categorie: N2: max. massa >3,5t. - <12t. Transmissie: Manuele transmissie Motorvermogen kW: 110 Emissieklasse: Euro 2 Kleur exterieur: Wit Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: MOTOR DRAAIT MAAR GAAT NIET IN VERSNELLING / KOPPELING STUK Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	625€




	22	<p>Merk: RENAULT Model: LANDER 450 Uitvoering: CONTAINERHAAK Bouwjaar (jjjj): 2009 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 2009-09-07 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 475055 Chassisnummer: VF624DPA000000230 Aantal sleutels: 1 Categorie: N3: max. massa >12t. Transmissie: Automatische transmissie Motorvermogen kW: 330 Emissieklasse: Euro 5 Kleur exterieur: Wit Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Zichtbare voertuigschade: Neen, uitgezonderd algemene gebruiksschade. (Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en de kilometer- of urenstand verwacht mag worden.) Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	5.375€
	23	<p>Merk: DAF Model: LF 55.250 Uitvoering: GLAS TRANSPORTER Bouwjaar (jjjj): 2008 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 2008-06-10 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 491012 Chassisnummer: XLRAE55GF0L341396 Aantal sleutels: 1 Categorie: N3: max. massa >12t. Transmissie: Automatische transmissie Motorvermogen kW: 185 Emissieklasse: Euro 4 Kleur exterieur: Wit Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Zichtbare voertuigschade: Neen, uitgezonderd</p>	1.625€





		<p>algemene gebruiksschade. (Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en de kilometer- of urenstand verwacht mag worden.) Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
	24	<p>Merk: VOLVO Model: FL240 Uitvoering: FRIGO Bouwjaar (jjjj): 2010 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 2010-03-23 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 430302 Chassisnummer: YV2TN12A8AB555767 Aantal sleutels: 1 Categorie: N3: max. massa >12t. Transmissie: Automatische transmissie Motorvermogen kW: 175 Emissieklasse: Euro 5 Kleur exterieur: Wit Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Zichtbare voertuigschade: Neen, uitgezonderd algemene gebruiksschade. (Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en de kilometer- of urenstand verwacht mag worden.) Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	2.375€
	25	<p>Merk: VOLVO Model: FL240 Uitvoering: FRIGO Bouwjaar (jjjj): 2011 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 2011-05-27 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 684577</p>	2.375€





		<p>Chassisnummer: YV2TN12A7BB585649 Aantal sleutels: 1 Categorie: N3: max. massa >12t. Transmissie: Automatische transmissie Motorvermogen kW: 175 Emissieklasse: Euro 5 Kleur exterieur: Wit Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Zichtbare voertuigschade: Neen, uitgezonderd algemene gebruiksschade. (Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en de kilometer- of urenstand verwacht mag worden.) Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
	26	<p>Merk: ISUZU Model: NPR77 Uitvoering: OPEN LAADBAK Bouwjaar (jjjj): 2006 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 2006-01-17 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 229939 Chassisnummer: JAANPR77L47101745 Aantal sleutels: 1 Categorie: N2: max. massa >3,5t. - <12t. Transmissie: Manuele transmissie Kleur exterieur: Rood Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Zichtbare voertuigschade: Neen, uitgezonderd algemene gebruiksschade. (Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en de kilometer- of urenstand verwacht mag worden.) Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	1.375€




	27	<p>Merk: MERCEDES-BENZ Model: ATEGO 1218 Uitvoering: LIFTWAGEN Bouwjaar (jjjj): 2006 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 2006-01-20 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 424510 Chassisnummer: WDB9700571L068139 Aantal sleutels: 1 Categorie: N3: max. massa >12t. Transmissie: Manuele transmissie Motorvermogen kW: 130 Kleur exterieur: Wit Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Zichtbare voertuigschade: Neen, uitgezonderd algemene gebruiksschade. (Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en de kilometer- of urenstand verwacht mag worden.) Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	2.750€
	28	<p>Merk: VOLVO Model: FE 280 Uitvoering: FRIGO Bouwjaar (jjjj): 2007 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 2007-04-04 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 593089 Chassisnummer: YV2VBL0A77B463235 Aantal sleutels: 1 Categorie: N3: max. massa >12t. Transmissie: Automatische transmissie Motorvermogen kW: 205 Emissieklasse: Euro 4 Kleur exterieur: Wit Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Zichtbare voertuigschade: Neen, uitgezonderd algemene gebruiksschade. (Onder algemene</p>	2.625€





		<p>gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en de kilometer- of urenstand verwacht mag worden.) Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
	29	<p>Merk: VOLVO Model: FM12-340 Uitvoering: 6X4 CONTAINERHAAK + KRAAN Bouwjaar (jjjj): 2000 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 2000-12-08 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 502834 Chassisnummer: YV2J4DPD4YB270198 Aantal sleutels: 1 Categorie: N3: max. massa >12t. Transmissie: Manuele transmissie Motorvermogen kW: 250 Kleur exterieur: Geel Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: Kraan functioneert maar de bedieningen zijn afgebroken Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	3.500€
	30	<p>Merk: VOLVO Model: FL 240 Uitvoering: FRIGO Bouwjaar (jjjj): 2012 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 2012-03-16 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 407563 Chassisnummer: YV2TN12A4CB613862 Aantal sleutels: 1 Categorie: N3: max. massa >12t.</p>	2.375€





		<p>Transmissie: Automatische transmissie Motorvermogen kW: 175 Kleur exterieur: Wit Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Zichtbare voertuigschade: Neen, uitgezonderd algemene gebruiksschade. (Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en de kilometer- of urenstand verwacht mag worden.) Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
	31	<p>Merk: RENAULT Model: MIDLUM 150 Uitvoering: TANKWAGEN Bouwjaar (jjjj): 2000 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 2000-09-25 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 428656 Chassisnummer: VF642AEA000000995 Aantal sleutels: 1 Categorie: N3: max. massa >12t. Transmissie: Manuele transmissie Motorvermogen kW: 110 Emissieklasse: Euro 2 Kleur exterieur: Wit Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: Motorprobleem Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	1.000€





	32	<p>Merk: MERCEDES-BENZ Model: ACTROS 2645 Uitvoering: SCHUIFZEILEN + KRAAN Bouwjaar (jjjj): 2016 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 2016-08-04 Brandstof: Diesel Gelezen tellerstand (km's): 804108 Chassisnummer: WDB96302010065157 Aantal sleutels: 1 Categorie: N3: max. massa >12t. Transmissie: Automatische transmissie Motorvermogen kW: 330 Emissieklasse: Euro 6 Kleur exterieur: Blauw Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest: Ja, aanwezig Zichtbare voertuigschade: Neen, uitgezonderd algemene gebruiksschade. (Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en de kilometer- of urenstand verwacht mag worden.) Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	9.000€
	33	<p>Merk: A&D SYSTEM TRAILERS Model: 2-AS AANHANGER Bouwjaar (jjjj): 2018 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 2018-03-31 Categorie oplegger: O4: max. massa >10000kg Type oplegger: Low loader-semi-trailer Chassisnummer: WSJZPR218JTLB0009 Aantal assen: 2 Inschrijvingsbewijs trailer: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest trailer: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Zichtbare voertuigschade: Neen, uitgezonderd algemene gebruiksschade. (Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en de kilometer- of urenstand verwacht mag worden.) Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen.</p>	3.000€



		Conditie: Gebruikt Aantal: 1	
	34	Merk: SOR Model: 3-AS FRIGO Bouwjaar (jjjj): 2003 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 2003-04-30 Categorie oplegger: O4: max. massa >10000kg Type oplegger: Koel-vries oplegger Chassisnummer: VVCSORXBCS4301510 Aantal assen: 3 Kleur exterieur: Wit Inschrijvingsbewijs trailer: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest trailer: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Keuringscertificaat geldig tot (dd/mm/jjjj):: 26/10/2024 Zichtbare voertuigschade: Neen, uitgezonderd algemene gebruiksschade. (Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en de kilometer- of urenstand verwacht mag worden.) Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1	1.000€
	35	Merk: KROMHOUT Model: 1-AS CITYTRAILER Bouwjaar (jjjj): 1998 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 29/07/1998 Categorie oplegger: O4: max. massa >10000kg Type oplegger: Schuifzeil oplegger Chassisnummer: XL910VBSSW0083387 Aantal assen: 1 Inschrijvingsbewijs trailer: Niet aanwezig: de koper ontvangt een attest van verlies van inschrijvingsbewijs Gelijkvormigheidsattest trailer: Ja, aanwezig Keuringsattest: Niet van toepassing Zichtbare voertuigschade: Neen, uitgezonderd	875€





		<p>algemene gebruiksschade. (Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en de kilometer- of urenstand verwacht mag worden.) Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
	36	<p>Merk: SCHMITZ Model: 3-AS KIST Bouwjaar (jjjj): 2007 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 2007-11-07 Categorie oplegger: O4: max. massa >10000kg Type oplegger: Gesloten oplegger Chassisnummer: WSM00000005035290 Aantal assen: 3 Inschrijvingsbewijs trailer: Ja, aanwezig Keuringsattest: Niet van toepassing Zichtbare voertuigschade: Neen, uitgezonderd algemene gebruiksschade. (Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en de kilometer- of urenstand verwacht mag worden.) Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	875€
	37	<p>Merk: FLOOR Model: 3-AS CONTAINER OPLEGGER Bouwjaar (jjjj): 2004 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 2004-07-15 Categorie oplegger: O4: max. massa >10000kg Type oplegger: Containerchassis Chassisnummer: XLT0000000W021607 Aantal assen: 3 Inschrijvingsbewijs trailer: Ja, aanwezig Keuringsattest: Niet van toepassing Zichtbare voertuigschade: Neen, uitgezonderd algemene gebruiksschade. (Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de</p>	625€



		leeftijd en de kilometer- of urenstand verwacht mag worden.) Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1	
	38	Merk: KWB Model: 2-AS AANHANGER Bouwjaar (jjjj): 2000 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 2007-07-09 Categorie oplegger: O4: max. massa >10000kg Type oplegger: Oplegger met meesturende achterwielen Chassisnummer: YA9A182LV6B148882 Aantal assen: 2 Inschrijvingsbewijs trailer: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest trailer: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Zichtbare voertuigschade: Neen, uitgezonderd algemene gebruiksschade. (Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en de kilometer- of urenstand verwacht mag worden.) Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1	750€
	39	Merk: AJK Model: 3-AS CONTAINER AANHANGER Bouwjaar (jjjj): 2019 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 2019-03-08 Categorie oplegger: O4: max. massa >10000kg Type oplegger: Containerchassis Chassisnummer: YA919535701184689 Aantal assen: 3 Inschrijvingsbewijs trailer: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest trailer: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Zichtbare voertuigschade: Neen, uitgezonderd algemene gebruiksschade. (Onder algemene	3.125€





		<p>gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en de kilometer- of urenstand verwacht mag worden.) Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
	40	<p>Merk: BAC2 Model: 2-AS SCHUIFZEILEN Bouwjaar (jjjj): ONBEKEND Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): ONBEKEND Categorie oplegger: O4: max. massa >10000kg Type oplegger: Schuifzeil oplegger Chassisnummer: ONBEKEND Aantal assen: 2 Inschrijvingsbewijs trailer: Niet aanwezig: de koper ontvangt een attest van verlies van inschrijvingsbewijs Gelijkvormigheidsattest trailer: Niet aanwezig: de koper ontvangt een attest van verlies van gelijkvormigheidsattest Keuringsattest: Niet van toepassing Zichtbare voertuigschade: Neen, uitgezonderd algemene gebruiksschade. (Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en de kilometer- of urenstand verwacht mag worden.) Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	163€
	41	<p>Merk: KWB Model: 2-AS AANHANGER Bouwjaar (jjjj): 2007 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 2007-07-09 Categorie oplegger: O4: max. massa >10000kg Type oplegger: Oplegger met meesturende achterwielen Chassisnummer: YA9A182LV6B148882 Aantal assen: 2</p>	1.125€



		<p>Inschrijvingsbewijs trailer: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest trailer: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Zichtbare voertuigschade: Neen, uitgezonderd algemene gebruiksschade. (Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en de kilometer- of urenstand verwacht mag worden.) Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
	42	<p>Merk: LAG Model: 3-AS CONTAINER AANHANGER Bouwjaar (jjjj): 1993 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 1993-04-06 Categorie oplegger: O4: max. massa >10000kg Type oplegger: Containerchassis Chassisnummer: 27235 Aantal assen: 3 Inschrijvingsbewijs trailer: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest trailer: Ja, aanwezig Keuringsattest: Niet van toepassing Zichtbare voertuigschade: Neen, uitgezonderd algemene gebruiksschade. (Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en de kilometer- of urenstand verwacht mag worden.) Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	1.375€
	43	<p>Merk: DEOM SCHMIT Model: 2-AS AANHANGER Bouwjaar (jjjj): 1994 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 1994-05-11 Categorie oplegger: O4: max. massa >10000kg Type oplegger: Containerchassis Chassisnummer: YA9R202PX94135945 Aantal assen: 2</p>	375€



		<p>Inschrijvingsbewijs trailer: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest trailer: Ja, aanwezig Keuringsattest: Niet van toepassing Zichtbare voertuigschade: Neen, uitgezonderd algemene gebruiksschade. (Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en de kilometer- of urenstand verwacht mag worden.) Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
	44	<p>Merk: Kögel Model: 3-AS KIPPER Bouwjaar (jjjj): 2000 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 2000-04-07 Categorie oplegger: O4: max. massa >10000kg Type oplegger: Kipper Chassisnummer: WK0SKHK2440722985 Aantal assen: 3 Inschrijvingsbewijs trailer: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest trailer: Ja, aanwezig Keuringsattest: Niet van toepassing Zichtbare voertuigschade: Ja, voor een gedetailleerd overzicht van de zichtbare schade kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Voertuigschade omschrijving: Chassis schade rechts vooraan Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	625€
	45	<p>Merk: Kennis Model: 3-AS OPLEGGER + KRAAN KENNIS Bouwjaar (jjjj): 1988 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 1988-06-06 Categorie oplegger: O4: max. massa >10000kg Type oplegger: Platte oplegger + kraan Chassisnummer: 0000RIGIN0868862B Aantal assen: 3 Inschrijvingsbewijs trailer: Niet aanwezig: de</p>	500€



		<p>koper ontvangt een attest van verlies van inschrijvingsbewijs Keuringsattest: Niet van toepassing Zichtbare voertuigschade: Neen, uitgezonderd algemene gebruiksschade. (Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en de kilometer- of urenstand verwacht mag worden.) Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
	46	<p>Merk: Nooteboom Model: 4-AS GETROKKEN DIEPLADER Bouwjaar (jjjj): 2001 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 2001-02-01 Categorie oplegger: O4: max. massa >10000kg Type oplegger: DIEPLADER Chassisnummer: XMRASD000Y0000832 Aantal assen: 4 Inschrijvingsbewijs trailer: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest trailer: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Zichtbare voertuigschade: Neen, uitgezonderd algemene gebruiksschade. (Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en de kilometer- of urenstand verwacht mag worden.) Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	3.250€
	47	<p>Merk: Royen Model: 2-AS AANHANGER Bouwjaar (jjjj): 2016 Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 2016-02-08 Categorie oplegger: O4: max. massa >10000kg Type oplegger: AANHANGER Chassisnummer: YA9RE2F4CEG140579 Aantal assen: 2</p>	750€



		<p>Inschrijvingsbewijs trailer: Ja, aanwezig Gelijkvormigheidsattest trailer: Ja, aanwezig Keuringsattest: Ja, aanwezig Zichtbare voertuigschade: Neen, uitgezonderd algemene gebruiksschade. (Onder algemene gebruiksschade valt alle schade die gezien de leeftijd en de kilometer- of urenstand verwacht mag worden.) Voor een gedetailleerd overzicht kan u steeds de fotoreportage raadplegen. Conditie: Gebruikt Aantal: 1</p>	
--	--	--	--